

A MOROSA

Mallou, 182

15293, Carnota, A Coruña

Teléfono: 981 857 463

Web: www.a-morosa.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dentro da carta dispón de pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- A carta está redactada con letra pequena, non dispoñen de carta alternativa con textos en maior dimensión, fotos ou braille.
- Non dispoñen de persoal con coñecemento da lingua de signos.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non dispoñen dun plan de evacuación para persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Non existe transporte público na zona. Dispón de zona de aparcadoiro con pavimento en terra compactada con resaltes. Non están sinalizadas as prazas.
- Posibilidade de aparcар en zona formigonada xunto ao acceso.
- Establecemento en planta primeira, con acceso por escaleira ou rampla.
- Escaleira de 143cm de ancho e 10 banzos de 16cm de altura.
- Rampla de dous tramos, o primeiro de 1,75m de lonxitude e unha pendente do 6% e segundo tramo de 6,4m e 16% de pendente.
- Porta de acceso dobre, parcialmente de vidro con tirador vertical. Ancho de paso de 60cm de cada folla.
- Acceso a zona de mesas do bar.
- Barra dunha soa altura facilmente identificable.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- Mesas no acceso desde a porta, ancho de paso maior de 1,50m.

Características

- Non existes desniveis no interior na zona de bar.
- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 1,50m.
- Pavimento homoxéneo en bo estado
- Asentos móbiles con respaldo en barra de 75 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Accédese a través dunha porta sempre aberta de 85cm de ancho de paso.
- No interior existe un estreitamento de 95cm pola disposición dos mobles.

Características

- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.
- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 1,20m na zona interior do salón. As mesas atópanse aliñadas.

- Mesas cadrases e rectangulares de diferentes dimensións. Alto de mesa de 78 cm e ancho baixo a mesa de 71cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Situados despois da zona de barra. Acceso a través de oco de porta sen montar.
- Dispón de aseo adaptado compartido co feminino.

Entrada ao aseo

- No exterior non existe sinalización indicativa de aseos.
- O ancho de paso é de 80cm.
- No interior, diante dos aseos o ancho é de 1,20m.

Cabina

- Cabina sinalizada mediante SIA.
- Porta batiente ao interior cun ancho de paso de 80cm.
- Apertura mediante picaporte.
- Mecanismo de peche de pequena dimensión non manipulable co puño pechado ou co cóbado.
- Diámetro viro libre de obstáculos no interior de 152cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro da cabina con billa mono mando centrado.
- Lavabo a 83cm de altura, con oco inferior de 66cm de altura libre e un fondo de 53cm.
- Espello fixo a 130cm de altura.
- Dispón de dispensador de xabón a 93cm de altura e seca mans a 118cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 90cm.
- Conta con espazo de transferencia esquerdo cunha anchura maior de 80cm.
- Barra abatible ao lado dereito a unha altura de 79cm.
- Barra a 37cm do eixo.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 43cm.
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Entre o acceso e a barra atopamos mesas a man esquerda e zona de servizo a mesas con almacenaxe de enxoval e produtos.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- Acceso ao salón comedor xunto á zona de barra.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.
- As mesas contrastan cromáticamente coa contorna.

Aseos

- Carecen de sinalización en braille e alto relevo
- A cor dos elementos destaca con respecto ao chan o inodoro e o lavabo atópase sobre mesado co que contrasta.
- En caso de emerxencia, a alarma é visual, non existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados.
- Na cabina, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.

OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcadoiro			Dispón de zona de aparcadoiro exterior en zona con pavimento de terra con resaltes.
Terraza			Terraza exterior con acceso directo desde o establecemento e acceso independente xunto á entrada. Desde o interior resalte de 2,5cm e oco de paso de 1,15m. Desde o exterior guía de porta cun resalte de 1cm.