

CASA DO TELLA E ROSALÍA

San Jose, 6
15999, Portosín, Porto do Son, A Coruña
Teléfono: 981 766 529
Web: www.casadotella.com
Correo: casadotella@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Entorno de preferencia peatonal, aunque está permitido el acceso de vehículos. Existen amplias zonas de aparcamiento exterior en el entorno. Dispone de varias plazas de aparcamiento reservadas para PMR.
- El acceso se realiza por recorridos recientemente urbanizados. Los pavimentos mezclan piedra y hormigón pulido, con una amplia plaza de adoquín irregular con junta profunda.
- El acceso desde la plaza se realiza a través de una rampa de 1,80m de longitud y una pendiente del 10%. Se accede a un amplio plano horizontal previo a la entrada.
- El acceso principal se realiza a través de una rampa de 67cm y una pendiente del 23%.
- La puerta principal se encuentra siempre abierta, y la interior es de doble hoja de 81cm cada una.
- La barra se encuentra frente a la puerta.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- No existen desniveles en el interior en la zona de bar.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 1,25m.
- Pavimento homogéneo en buen estado
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 76 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Zona de comedor desde la zona de entrada hasta el fondo del local.

Características

- Existe un desnivele en el interior de 13cm que se resuelve mediante una rampa de madera con una pendiente del 18%. El pavimento de esa zona tiene una pendiente longitudinal del 4%.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 1,30m en la zona interior del salón.
- El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones y alturas. Dispone de mesas tipo barra junto a la zona de entrada.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Situado a la izquierda de la zona de acceso.
- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.

Entrada al aseo

- Señalización exterior únicamente en texto.
- Puerta exterior corredera de 80cm de ancho de paso. Tirador vertical de pequeña dimensión.

Cabina

- Carece de señalización identificativa del aseo adaptado.
- La señalización es solamente en texto.
- Puerta corredera con ancho de paso de 80cm. Apertura mediante uñero en el canto de la puerta.
- Mecanismo de cierre mediante pestillo no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro de giro exterior de 1,50m e interior de 1,50m.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina. De pequeña dimensión y colocado en esquina.
- Espejo fijo a 122cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm hasta la puerta.
- Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con ancho superior a 80cm.
- Barras abatible del lado izquierdo a 77cm de altura. Separación de 36cm del eje.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 44cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Situada frente a la zona de acceso, no existen barreras visuales en el recorrido.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Las mesas de comedor empiezan a distribuirse desde el punto de acceso al local.

Características

- Existe guía de puerta corredera en el itinerario a la zona de comedor posterior. Alto de guía de 2cm. La puerta se encuentra siempre abierta.

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados solamente con texto.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.