

CASA DO TELLA E ROSALÍA

San Jose, 6

15999, Portosín, Porto do Son, A Coruña

Teléfono: 981 766 529

Web: www.casadotella.com

Correo: casadotella@gmail.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dentro da carta dispón de pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- A carta está redactada con letra pequena, non dispoñen de carta alternativa con textos en maior dimensión, fotos ou braille.
- Non dispoñen de persoal con coñecemento da lingua de signos.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non dispoñen dun plan de evacuación para persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Contorna de preferencia peonil, aínda que está permitido o acceso de vehículos. Existen amplas zonas de aparcadoiro exterior no entoo. Dispón de varias prazas de aparcadoiro reservadas para PMR.
- O acceso realízase por percorridos recentemente urbanizados. Os pavimentos mesturan pedra e formigón puído, cunha ampla praza de lastra irregular con xunta profunda.
- O acceso desde a praza realízase a través dunha rampla de 1,80m de lonxitude e unha pendente do 10%. Accédese a un amplo plano horizontal previo á entrada.
- O acceso principal realízase a través dunha rampla de 67cm e unha pendente do 23%.
- A porta principal atópase sempre aberta, e a interior é de dobre folla de 81cm cada unha.
- A barra atópase fronte á porta.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.

Características

- Non existes desniveis no interior na zona de bar.
- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 1,25m.
- Pavimento homoxéneo en bo estado
- Asentos móbiles sen respaldo en barra de 76 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Zona de comedor desde a zona de entrada ata o fondo do local.

Características

- Existe un desnivele no interior de 13cm que se resolve mediante unha rampla de madeira cunha pendente do 18%. O pavimento desa zona ten unha pendente lonxitudinal do 4%.

- A anchura mínima do espazo de circulación é de 1,30m na zona interior do salón.
- O pavimento atópase en bo estado.
- Mesas cadrases e rectangulares de diferentes dimensións e alturas. Dispón de mesas tipo varra xunto á zona de entrada.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Situado á esquerda da zona de acceso.
- Dispón de aseo adaptado compartido co feminino.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior unicamente en texto.
- Porta exterior corredeira de 80cm de ancho de paso. Tirador vertical de pequena dimensión.

Cabina

- Carece de sinalización identificativa do aseo adaptado.
- A sinalización é soamente en texto.
- Porta corredeira con ancho de paso de 80cm. Apertura mediante uñeiro no canto da porta.
- Mecanismo de peche mediante pestillo non manipulable co puño pechado ou co cóbado.
- Diámetro de xiro exterior de 1,50m e interior de 1,50m.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro da cabina. De pequena dimensión e colocado en esquina.
- Espello fixo a 122cm de altura.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 90cm ata a porta.
- Conta con espazo de transferencia esquerdo con ancho superior a 80cm.
- Barras abatible ao lado esquerdo a 77cm de altura. Separación de 36cm do eixo.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 44cm.
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Situada fronte á zona de acceso, non existen barreiras visuais no percorrido.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- As mesas de comedor empezan a distribuírse desde o punto de acceso ao local.

Características

- Existe guía de porta corredeira no itinerario á zona de comedor posterior. Alto de guía de 2cm. A porta atópase sempre aberta.
- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.

Aseos

- Carecen de sinalización en braille e alto relevo
- A cor dos elementos non destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma é visual, non existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados soamente con texto.
- Na cabina, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.