LA TABERNA DEL NÁUTICO

Avda. Porto, s/n

36960 Sanxenxo, Pontevedra

Teléfono: 986 690 423

Web: www.clubnauticosanxenxo.com Correo: eventos@clubnauticosanxenxo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El entorno es peatonal y el itinerario de comunicación con el aparcamiento es totalmente horizontal.

Atención al público y otra información de interés

- Disponen de menú para celiacos, diabéticos y vegetarianos.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No existe personal signante en el establecimiento.
- Está permitido el acceso con perro guía y/o de asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Existe un aparcamiento público dentro del complejo con plazas reservas para PMR.
- El itinerario de comunicación entre aparcamiento y el establecimiento es horizontal.
- En la entrada principal existe un peldaño rebajado de 4cm de altura con una pendiente de entre el 30 y el 40%.
- Puerta de vidrio de 92cm de ancho libre, tirador vertical y banda señalizadora que facilitan su detección. Dispone de espacio horizontal previo y posterior a la puerta.
- Dispone de mesas a cota de acceso, disponiendo de otro salón y barra a una cota inferior. El acceso se realiza a través de una rampa de 230cm de largo y una pendiente del 12%. Carece de pasamanos en ambos lados.
- Barra con una altura de atención a 115cm. Identificable dentro del espacio de restauración.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

 La conexión entre punto de acceso y barra se realiza a través de una rampa con una pendiente longitudinal del 12% y una longitud de 230cm. No dispone de pasamanos pero si de Protección lateral. Previo a la rampa existe un tramo de tramex con huecos de 2x2cm.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Suelo homogéneo en buen estado, existen felpudos en el tramo de rampa que pueden producir tropiezos.
- Barra a una sola altura de atención, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Dispone de asiento móviles altos en barra sin respaldo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

 Dispone de dos espacios de comedor, uno conectado directamente con el acceso y otro junto a zona de barra, conectado a través de rampa de pendiente longitudinal del 12%

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Suelo homogéneo en buen estado, existen felpudos en el tramo de rampa que pueden producir tropiezos.
- Mesas redondas y rectangulares con pata central. Altura superior de 74cm e inferior de 70.
- Existe posibilidad de aproximación frontal con silla de ruedas.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado se encuentra fuera del local, pertenece a los servicios comunes de varios de los locales del complejo. Se accede a través de un pesillo interior de acceso público con ancho mayor a 120cm y zonas de giro superiores a 150cm.
- Dispone de cabinas de aseo masculina y femenina dentro del local.

Entrada al aseo

- Aseo señalizado con SIA.
- Puerta batiente al interior de 80cm de ancho.
- Picaporte a 110cm de altura.

Cabina

- Dispone de una cabina adaptada.
- La cabina no dispone de señalización.
- Puerta batiente al interior con ancho de paso de 78cm.
- Tirador de pequeña dimensión, el mecanismo de cierre se encuentra estropeado.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 160cm.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicación dentro de la cabina, colocado junto a una esquina.
- Grifo monomando centrado al lavabo.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 70 cm de alto x 80 cm de ancho) x 50cm de fondo y la altura superior es de 81cm.
- El espejo es fijo con borde inferior a 90cm.
- Dispone de jabonera a 92cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud mayor de 120cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lateral derecho con una anchura de mayor de 75cm.
- Las barras son una combinación de fija/abatible y están situadas a una altura de 80cm la derecha y 83cm la izquierda.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm
- Mecanismo de descarga mediante pulsador de pequeña dimensión sobre cisterna, no se puede activar con puño cerrado y el esfuerzo que requiere es medio.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

Acceso a través de dos pasillos con elementos de mobiliario a los laterales.

Características

 No existen puertas en el itinerario. El pavimento es homogéneo y dispone de felpudo sobre la rampa interior.

- Iluminación homogénea y suave.
- No existen elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

 Dos zonas de comedor, uno de los itinerarios es el que conduce a la barra, mientras que el otro esta comunicado directamente con el acceso principal.

Características

- No existen puertas en el itinerario. El pavimento es homogéneo
- No existen elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados en altorrelieve y/o braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante si ni zona de inducción magnética.

ASEO

- Carece de pestillo con sistema de identificación de libre/ocupado.
- La puerta carece de parte inferior libre.