MIRAMAR
Aldea Biro, s/n
15930, Boiro, A Coruña
Teléfono: 981 844 544
Web: www.ghboiromiramar.com

INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Disponen de menús aptos para celíacos y vegetarianos.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Zona de aparcamiento exterior en carretera, en el entorno inmediato no existen plazas reservadas para PMR.
- Existe transporte público, con una parada a 20m del acceso al establecimiento.
- El acceso a la parcela se resuelve con dos planos inclinado descendientes, el primero con una pendiente longitudinal del 50% y 20cm de longitud y otro con pendiente del 14% y 56cm. Entre ellos existe un tramo horizontal de 30cm.
- Puerta de acceso de dos hojas parcialmente de vidrio
- Para acceder a la barra y a la zona más amplia de comedor es necesario descender dos peldaños y una rampa con una pendiente del 18% y pequeños resaltes al inicio y al final.
- La barra tiene una sola altura a 123cm.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- Para acceder a la barra y a la zona más amplia de comedor es necesario descender dos peldaños y una rampa con una pendiente del 18% y pequeños resaltes al inicio y al final.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Pavimento homogéneo en buen estado.
- La barra tiene una sola altura a 123cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 77 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde el punto de acceso al local es necesario bajar dos peldaños de 10y 12cm para acceder a la primera zona de comedor. El acceso a la segunda se realiza a través de una rampa con una pendiente del 18% y pequeños resaltes al inicio y al final.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Pavimento homogéneo en buen estado.

- Mesas redondas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 76 cm y ancho bajo la mesa de 64cm. Existen también mesas bajas con sillones.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- No existen desniveles en el acceso desde la puerta, desde barra o salones es necesario subir los escalones o rampas de acceso.
- Existe una cabina adaptada compartida con el aseo femenino.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA.
- Puerta corredera con ancho de paso de 77cm.
- Apertura mediante uñero en interior y exterior.

Cabina

- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos, mayor de 150cm en el exterior y 120 en el interior. Aprovechando el hueco bajo lavabo se consigue un diámetro de 140cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicado dentro de la cabina, con grifo mono mando centrado al lavabo.
- Altura superior de 75cm, con hueco inferior de 70cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 106cm de altura.
- Dispensador de jabón sobre el lavabo y de toallitas de papel a 1m de latura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 50cm
- Cuenta con espacio de transferencia derecho con una anchura de 105cm.
- Dispone de barra fija en L del lado izquierdo a una altura de 72cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- En el itinerario de acceso existen peldaños y rampa que carecen de pavimentos señalizadores pero contrastan con el entorno. La rampa cuenta con elementos que producen resaltes en los puntos de inicio.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- En el itinerario de acceso existen peldaños y rampa que carecen de pavimentos señalizadores pero contrastan con el entorno. La rampa cuenta con elementos que producen resaltes en los puntos de inicio.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.

- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- Las alarmas son solamente visuales
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí o no.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante ni zona de inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			Dispone de espacios exteriores de atención. No existen desniveles para acceder a la zona de aseos. Mesas cuadradas distribuidas en varios espacios. Alto de mesa de 72 cm y bajo la mesa de 68cm.