

Hotel ABC

Avda López Astray, 33-35

A Laracha, A Coruña

Teléfono 981612899

Fax Fax

Web www.hotelabc.es

Correo info@hotelabc.es

INFORMACIÓN GENERAL

El acceso al hotel se produce por una rampa en pendiente con la puerta abriendo hacia fuera sin descaso y con el llamador a una altura no accesible en silla de ruedas (aparte de no estar plano el suelo frente a la puerta, la entrada alternativa es por la cafetería que tiene un escalón de 12 cm, y una puerta que abre hacia el exterior pero sobre una zona plana)

ACCESIBILIDAD FÍSICA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Número de habitaciones: 2 (208 y 308)
- Las habitaciones están cerca del ascensor sin barreras intermedias
- Ascensor estándar para seis personas

Características

- Mecanismo de apertura: picaporte, tarjeta...
- La puerta tiene una anchura de paso de 90 cm
- Características del suelo -pavimento liso y homogéneo de tarima flotante en habitación y plaqueta en aseo, no deslizante...
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 210 cm
- Puede trazarse un círculo de 1,50 m en múltiples posiciones
- La cama tiene unas dimensiones de (190 cm longitud) x (105 cm anchura) x (58 cm altura)
- El armario dispone de -tres puertas con tiradores verticales de pequeño tamaño y barras a distintas alturas en un lado y estantes en el otro)
- Los interruptores están situados a una altura de 105 cm...
- Las ventanas se abren mediante manilla. El mecanismo está situado a una altura de 130 cm...

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Tipo de puerta: batiente hacia interior
- Mecanismo de apertura: picaporte
- Mecanismo de cierre: chaveta, manipulable con el puño cerrado o con el codo
- La anchura de paso es de 90 cm.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos 150 cm...
- Control de iluminación: sensor de presencia...
- Sistema de alarma: no

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando

- El grifo está situado a 50 cm
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de (70 cm alto) x (65 cm ancho) x (35 cm fondo) y la altura superior es de 85 cm
- El espejo es fijo
- El borde inferior está a 115 cm. y el superior a 190 cm
- Dispone de jabonera, secamanos ...- y la altura de uso es de 110 cm...

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 150 cm...
- Cuenta con espacio(s) de transferencia, en ambos lados, con una anchura de 110 cm a la izquierda y 88 cm a la derecha.
- La barra está a la derecha y es abatible, situada a una altura de 80 cm
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla es de 45 cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, está situado encima..., se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 150 cm...
- La superficie de ducha es de 100 cm (largo) x 100 cm (ancho)
- El pavimento es cerámico, antideslizante
- No hay una mampara sino una cortina
- Hay una barra horizontal a 84 cm de altura bajo el grifo.
- Cuenta con asiento abatible a 40 cm de altura, perpendicular a la pared donde esta situado el grifo, a 48 cm de ésta
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 100 cm
- El difusor puede regularse en altura y el alcance máximo es de 190 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 208 y 308...
- El ascensor cuenta con botonera adaptada y aviso acústico
- Los pasillos no tienen señalización orientativa
- La señalización de pasillos y habitaciones contrasta cromáticamente, no destaca el texto en altorrelieve y no tiene la información replicada en sistema braille

Características

- La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual
- El teléfono tiene el teclado con contraste cromático...
- El mando de la televisión tiene el teclado con contraste cromático...

ASEO COMÚN

- No están señalizados en altorrelieve y braille
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 208 y 308

- El ascensor cuenta con intercomunicador
- Dispone de señalización luminosa

Características

- Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto
- El hotel no dispone de productos de apoyo
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual

ASEO DE LA HABITACIÓN

- No están señalizados
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual

ASEO COMÚN

- No está señalizado
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado
- La puerta no tiene parte inferior libre para ver si hay alguien en la cabina
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual