

## Casa do Mosteiro

Lugar Trandeiras S/N

32636,La Pena, Xinzo de Limia, Ourense

**Teléfono** 610 717 080

**Web** [www.casadomosteiro.es](http://www.casadomosteiro.es)

**Correo** [info@casadomosteiro.es](mailto:info@casadomosteiro.es)

### INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con una habitación adaptada en planta baja. La “Habitación Campanario”

#### Atención al público y otra información de interés

- Condiciones de desayuno con previo aviso para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- Zona de aparcamiento (no hay señalización de plaza adaptada) exterior en carretera.
- El acceso se realiza a través de un jardín previo, tras salvar un pequeño desnivel con pendiente longitudinal y transversal de terreno natural.
- El camino hasta la entrada está compuesto por baldosas de hormigón hidráulico con juntas de 3 cm de terreno natural enrasadas con el pavimento.
- La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el exterior, es simple y está acristalada. Su hoja permite un paso libre de 85 cm, dejando un espacio anterior y posterior a la puerta de diámetro de giro superior a 150 cm.
- En el exterior se encuentra un timbre de llamada, un poco escondido, a 105 cm de altura.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente, dejando un paso de 100 cm.
- No hay mostrador y no dispone de inducción magnética.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

##### Ubicación e itinerario

- No hay mostrador ni recepción, en su lugar una pequeña y acogedora sala de estancia común.

##### Características

- No hay desniveles.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 100 cm.
- Pavimento de baldosas homogéneas y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.
- No hay espacio reservado para PMR.

#### HABITACIÓN ADAPTADA

##### Ubicación e itinerario

- 1 habitación adaptada
- Situación en planta baja a cota con la entrada y sin elementos que entorpezcan su itinerario desde la recepción hasta ella.

- En el espacio anterior a la habitación se permite el giro de 150 cm de diámetro.
- No hay ascensor, tampoco es necesario.

### **Características**

- El mecanismo de apertura es con llave y manubrio situado a 103 cm del plano de suelo.
- La puerta tiene una anchura de paso de 80 cm.
- Pavimento de baldosas homogéneas y en buen estado y cuyo color contrasta con el de las paredes.
- Ancho de paso para espacio de circulación entre 85 y 140 cm pudiendo trazarse círculos de 150 antes de la entrada al aseo.
- Cama matrimonial de 150x210 cm.
- El armario dispone de dos puertas abatibles 90º y que distribuyen una zona con perchero fijo a 163 cm de altura y estantes a una altura comprendida entre 4 y 175 cm. Los tiradores son verticales.
- Los interruptores están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm y detrás de la cama.
- La ventana, oscilobatiente, se abre mediante manubrio. Su colocación a 102 cm permite un fácil manejo y aproximación. Además, funciona como puerta de acceso a una pequeña parcela verde con ligero desnivel y pendiente.

## **ASEO DE LA HABITACIÓN**

### **Entrada al aseo**

- La puerta es batiente hacia el interior.
- Su mecanismo de apertura es mediante manubrio.
- Sistema de cierre de difícil manejo. Añade sistema de apertura desde exterior en caso de emergencia.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Diámetro de giro libre de obstáculos de 150 cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

### **Lavabo**

- El grifo se acciona mediante monomando.
- Situado sobre el lavabo a 89 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 72x56x47 cm y la altura superior de 84 cm.
- El borde inferior del espejo está a 125 cm de altura.
- Dispone de complementos a 110 cm.

### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud superior a 80 cm
- Cuenta con espacio de transferencia lateral superior a 120 cm.
- No tiene barras de apoyo en la ducha.
- La altura de uso del asiento es a 41 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 80 cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el inodoro.

### **Ducha o bañera**

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 50 cm de ancho y fondo de 110 cm.
- La superficie de ducha es de 70 cm de ancho x 100 cm de fondo.
- Ducha enrasada con el pavimento, sin resaltes y antideslizante.

- Cortina.
- No dispone de barras.
- Cuenta con asiento fijo y sin respaldo, en la pared perpendicular al grifo, de 47x47cm, situado a 46 cm del suelo.
- El grifo es un monomando a 112 cm del plano del suelo.
- La alcachofa es regulable en el plano vertical desde una cota de 130cm

## ASEO COMÚN

No hay

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### HABITACIÓN ADAPTADA

#### Ubicación e itinerario

- Habitación “001 Campanario”, a 170 cm, con letra grande y contrastada con la pared. En altorrelieve.
- No hay franjas táctiles ni riesgo de choque pues el mobiliario es perimetral o divisorio de espacios.
- Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea.
- No hay información replicada en braille.

#### Características

- La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.
- Los interruptores están contrastados con las paredes.

## ASEO COMÚN

- No están señalizados en altorrelieve ni braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- No hay alarma y por tanto no es audible.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### HABITACIÓN ADAPTADA

#### Ubicación e itinerario

- Dispone de señalización luminosa.

#### Características

- Información escrita sobre los servicios disponibles en tablón de entrada y web.
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto.
- El hotel no dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación por texto, personal signante, bucle magnético...
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual dentro de la habitación.

## ASEO DE LA HABITACIÓN

- No señalizados.
- El pestillo de la puerta no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia, cuenta con sistema de alarma visual, sí o no.