

Hotel ABC

Avda López Astray, 33-35

A Laracha, A Coruña

Teléfono 981612899

Web www.hotelabc.es

Correo info@hotelabc.es

INFORMACIÓN XERAL

O acceso ao hotel prodúcese por unha rampla en pendente coa porta abrindo cara a fóra sen descanso e co chamador a unha altura non accesible en cadeira de rodas (á parte de non estar plano o chan fronte á porta, a entrada alternativa é pola cafetería que ten un chanzo de 12 cm, e unha porta que abre cara ao exterior pero sobre unha zona plana)

ACCESIBILIDADE FÍSICA

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Número de habitacións: 2 (208 e 308)
- As habitacións están preto do ascensor sen barreiras intermedias
- Ascensor estándar para seis persoas

Características

- Mecanismo de apertura: picaporte, tarxeta...
- A porta ten unha anchura de paso de 90 cm
- Características do chan -pavimento liso e homoxéneo de tarima flotante en habitación e plaqueta en aseo, non escorregadizo...
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 210 cm
- Pode trazarse un círculo de 1,50 m en múltiples posicións
- A cama ten unhas dimensións de (190 cm lonxitude) x (105 cm anchura) x (58 cm altura)
- O armario dispón de -tres portas con tiradores verticais de pequeno tamaño e barras a distintas alturas nun lado e estantes no outro)
- Os interruptores están situados a unha altura de 105 cm...
- As xanelas ábrese mediante manilla. O mecanismo está situado a unha altura de 130 cm...

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- Tipo de porta: batente cara a interior
- Mecanismo de apertura: picaporte
- Mecanismo de peche: chaveta, manipulable co puño pechado ou co cóbado
- A anchura de paso é de 90 cm.

Cabina

- Diámetro viro libre de obstáculos 150 cm...
- Control de iluminación: sensor de presenza...
- Sistema de alarma: non

Lavabo

- Tipo de billa: monomando
- A billa está situado a 50 cm
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de (70 cm alto) x (65 cm ancho) x (35 cm fondo) e a altura superior é de 85 cm
- O espello é fixo
- O bordo inferior está a 115 cm. e o superior a 190 cm
- Dispón de xaboeira, secamáns ...- e a altura de uso é de 110 cm...

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 150 cm...
- Conta con espazo(s) de transferencia, en ambos os lados, cunha anchura de 110 cm á esquerda e 88 cm á dereita.
- A barra está á dereita e é abatible, situada a unha altura de 80 cm
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa é de 45 cm
- O mecanismo de descarga de cisterna é pulsador, está situado encima..., pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo medio

Ducha ou bañeira

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 150 cm...
- A superficie de ducha é de 100 cm (longo) x 100 cm (ancho)
- O pavimento é cerámico, antiescorregadizo
- Non hai un biombo senón unha cortina
- Hai unha barra horizontal a 84 cm de altura baixo a billa.
- Conta con asento abatible a 40 cm de altura, perpendicular á parede onde esta situado a billa, a 48 cm desta
- A billa é monomando e está situado a unha altura de 100 cm
- O difusor pode regularse en altura e o alcance máximo é de 190 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Habitación nº 208 e 308...
- O ascensor conta con botonera adaptada e aviso acústico
- Os corredores non teñen sinalización orientativa
- A sinalización de corredores e habitacións contrasta cromáticamente, non destaca o texto en altorrelevo e non ten a información replicada en sistema braille

Características

- A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual
- O teléfono ten o teclado con contraste cromático...
- O mando da televisión ten o teclado con contraste cromático...

ASEO COMÚN

- Non están sinalizados en altorrelevo e braille
- A cor dos elementos non destaca con respecto a paredes e chan

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Habitación nº 208 e 308
- O ascensor conta con intercomunicador
- Dispón de sinalización luminosa

Características

- Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto
- O hotel non dispón de produtos de apoio
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual

ASEO DA HABITACIÓN

- Non están sinalizados
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual

ASEO COMÚN

- Non está sinalizado
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado
- A porta non ten parte inferior libre para ver se hai alguén na cabina
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual