#### **LA PEPITA**

Avda. Habana, 63 32004 Ourense

Teléfono: 988 619 989

Web: www.lapepitaburgerbar.com/restaurantes/ourense/



# INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con un aseo adaptado. A pesar de todo ello, hay que salvar un escalón de 3 a 6 cm en el acceso.

# Atención al público y otra información de interés

- Platos en la carta para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- Servicio de almuerzo y cena.
- Preparación de comidas para llevar. Al realizar el pedido, informa del tiempo máximo de recogida.
- Los pedidos sólo se recogen de forma presencial o por vía telefónica.
- No disponen de carta en braille.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- Próximo al establecimiento hay varias paradas de autobús y, a cinco minutos a pie, una parada de taxis en el Parque San Lázaro.
- La estación ferroviaria se encuentra a 1750 metros del establecimiento.
- Zona de aparcamiento adaptada mediante SIA próxima al establecimiento.
- Parking privado a menos de cinco minutos, en Parque San Lázaro.
- El local se encuentra en una calle de tráfico rodado, de pendiente 6%, y cuyo pavimento, en buen estado, se compone de baldosas hidráulicas con falta de encaminamientos. Ancho de la calle de 140 cm y altura de la acera de 12 cm, con vados peatonales que permiten el acceso.
- La comunicación entre la calle y el establecimiento se hace al salvar un pequeño desnivel de 3 a 6 cm respecto al plano del suelo (inclinado). El acceso se realiza a través de un espacio previo en donde se encuentra un felpudo enrasado con el pavimento.
- La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el exterior, es de una única hoja. Esta permite un paso libre de 86 cm. El tirador, vertical está situado a 120 cm de altura y requiere de cierta fuerza para su apertura.
- El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y permiten un diámetro de giro de 120 cm y más de 150 cm, respectivamente.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente y sin desniveles aunque se produce un estrechamiento puntual de 60 cm en el acceso a los aseos.
- El restaurante cuenta con tres aseos, uno de ellos adaptado.

# ACCESIBILIDAD FÍSICA

### SALÓN COMEDOR

#### **Ubicación** e itinerario

 Inmediato tras cruzar la puerta de entrada. Permite un paso libre de más de 120 cm, dejando zonas para un giro superior de 150 cm de diámetro.

#### **Características**

- No hay desniveles.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, llegando a 160 cm, y permitiendo el giro de la silla de ruedas sin dificultades en diferentes puntos de su área.
- Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- El mobiliario del salón lo conforman mesas de tipo cuadrado y rectangular, todas ellas móviles,
  con patas centrales y sillas y bancos acolchados sin reposabrazos.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 72x 60x 27 cm y la altura superior es de 75 cm.
- El restaurante también tiene una barra, a una única altura de 110 cm. Alrededor de esta se disponen un par de taburetes de 73 cm de altura y sin reposa espaldas.
- Además, cuenta con una zona más reservada a una altura de un metro respecto al plano del suelo. Para salvar la altura, se emplean 5 escalones.

#### **ASEO ADAPTADO**

#### Ubicación e itinerario

- Desde el acceso, el itinerario es recto. Al llegar al final del establecimiento hay que pasar un biombo que permite un giro de 109 cm para luego volver a girar a la derecha y encontrar un pasillo previo de 120 cm de ancho.
- El aseo adaptado se encuentra al final y de frente de este pequeño pasillo, sin señalizar.
- El establecimiento cuenta con tres aseos, uno de ellos (el de señoras) adaptado.

### Entrada al aseo

- No hay señalización en aseo adaptado. Sí en los otros dos aseos con "MR" y "MRS" respectivamente para hombres y mujeres.
- La puerta es corredera.
- Carece de mecanismo de apertura. Esta se abre a través del arrastre de la puerta sobre su eje.
- Incorpora cierre interior (no manipulable con puño cerrado o con el codo) y un mecanismo de apertura desde el exterior en caso de emergencia.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Presenta un diámetro de espacio libre de giro anterior de 120 cm y posterior de 135 cm.
- El control de iluminación se realiza mediante sensor de presencia.
- No hay sistema de alarma.

### Lavabo

- Ubicación dentro del aseo, en posición frontal a la puerta.
- El grifo se acciona mediante monomando y situado a 91 cm de altura.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 73x96x45 cm y la altura superior es de 85 cm.
- El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal.
- El borde inferior está a 122 cm de altura respecto el suelo.
- Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas, a una altura de 122 cm y 133 cm, respectivamente.

#### Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 93 cm.
- Cuenta con ambos espacios de transferencia, con un ancho superior a 90 cm a cada lado y fondo de 167 cm.
- A cada lado del inodoro se dispone una barra abatible a una altura de 75 cm y separadas entre ellas 66 cm.
- La altura de uso del asiento está a 50 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 90 cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es un pulsador situado en posición central sobre la tabla del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.

### **ACCESIBILIDAD VISUAL**

#### SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerarios

- El pequeño desnivel de la entrada no se indica mediante franjas, hay que tener cuidado al entrar para no tropezar.
- Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta. El color escogido para la barra y para el mobiliario está contrastado respecto a los paramentos de modo que no se encuentran barreras visuales.

#### Características

- La puerta de acceso contrasta con el entorno de igual modo que su tirador vertical.
- El pavimento es homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos en su interior.
  De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- El felpudo en exterior está fijado al suelo.
- La iluminación es homogénea pero muy tenue. Poca luz natural.
- La barra no cuenta con iluminación identificativa pero sí se halla lo suficientemente contrastada con el entorno. Es identificable.

## Aseos

- Están señalizados mediante un rótulo "ASEOS" al final del comedor y a una altura superior a 2
- El aseo adaptado no está señalizado en la puerta a diferencia de los otros.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo (aseo hombres y aseo muieres).
- No cuenta con alarma en caso de emergencia.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

## SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).
- No hay personal signante aunque sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- No hay zona con inducción magnética.

### **ASEO**

- El aseo adaptado no está señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no dispone de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.

La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.