

LANDUA

Lugar de Santa Uxía, s/n

15151, Dumbria, A Coruña

Teléfono: 881872250

Web: casadesantauxia.es

Correo: restaurante@casadesantauxia.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante está en una casa rústica, situada en medio de un pequeño núcleo rural lleno de fuertes pendientes y caminos serpenteantes, es accesible en coche, pero el entorno es poco amigable para las sillas de ruedas.

Atención al público y otra información de interés

- No dispone de menús especiales -celiaquía, diabetes, vegano- pero se puede solicitar en caso de un evento.
- No dispone de cartas, el menú se recita de viva voz.
- No hay personal signante.
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Está al final de una calle en pendiente en la que hay un aparcamiento reservado para los clientes del establecimiento.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del local hay un área privada en pendiente con pavimento de pizarra.
- La puerta tiene un escalón de unos 5 cm.
- Las puertas del edificio son abatibles de madera con una parte acristalada.
- Itinerario interior desde la entrada adaptada hasta zona de servicio es plana y sin barreras.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al comedor, no hay que atravesar vestíbulos ni otras estancias, también es accesible por el interior desde el vestíbulo de la casa rural.

Características

- Hay un escalón de 5 cm en la puerta de entrada desde el exterior, en el interior no hay desniveles ni resaltes.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con travesaño inferior que no limita la altura de aproximación disponible.

- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 65(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) la altura superior es de 77cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo está situado en la planta baja, entre el vestíbulo y el comedor.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -no-.
- Tipo de puerta – abatible hacia el interior-
- Mecanismo de apertura -manilla a 110 de altura- el mecanismo de cierre no permite ver si está libre u ocupado, pero se puede desbloquear desde el exterior.
- La anchura de paso es de 80cm

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación - sensor de presencia...-
- Sistema de alarma - no-.

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, frente al inodoro, perpendicular a la puerta-.
- Tipo de grifo -doble rosca frio/caliente.-
- El grifo está situado a 55 cm de fondo y 88 de altura
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 80(alto) x 120(ancho) x 60(fondo) y la altura superior es de 87.
- El espejo es -fijo – .
- El borde inferior está a 130 y el superior a 180.
- Dispone de -jabonera ...- y la altura de uso es de 110

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 130.
- Cuenta con espacio de transferencia a la derecha. Cuenta con una abatible a la derecha y otra fija a la izquierda. A 80cm de altura, separadas 80 cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador,-, está situado sobre la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo -medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El comedor adaptado tiene acceso directo desde el exterior a través de una puerta de una hoja de madera con zona acristalada.

Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.

- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

SALÓN COMEDOR

- La carta se dice de viva voz, no hay carta escrita.
- No hay personal signante.
- En salones de convenciones, no hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.