

Hotel Balneario Louxo la Toja

Illa da Toxa

36991 O Grove (Pontevedra)

Teléfono: 986 730 200

Web: www.louxolatoja.com

E-mail: hotel@louxolatoja.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está situado en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El alojamiento posee aparcamiento en la planta baja, dispone de **2** plazas adaptadas señalizadas con el (S.I.A), Símbolo de Accesibilidad Universal.

Acceso

- La puerta de acceso es parcialmente acristalada, de fácil apertura y con un hueco e paso de **1,77 m**.
- El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite la inscripción de un giro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- Situada en planta baja con itinerario accesible
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación Adaptada (Nº 124)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,32 m** en su parte más estrecha.
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **2,50 m** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura mínima de **50-70 cm**.
- El interruptor de la luz y los mecanismos de control están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **85 cm** de ancho. En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de **84 cm**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga es un tirador y está a **77 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de **40 y 77 cm** y una fija en el lado opuesto, la separación entre ellas es de **77 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de **82 cm**.

Bañera

- El aseo esta equipado con bañera, la altura superior del borde es de **43 cm**.

- Dispone de asiento de baño homologado para realizar las transferencias.
- La bañera está equipada con 2 barras verticales colocadas en la pared perpendicular a la grifería, a una altura de **60 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible, esta señalizado en la puerta de la cabina con el **(SIA)**.
- La puerta se abre hacia fuera y deja un hueco de paso de **83 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1,50 m** de ancho y por el lado izquierdo de **1,02 m**.
- Tiene **2** barras de apoyo; una abatible situada a **93 cm-1,10 m** de altura en el lado izquierdo y una fija a **92 cm** y **1,37 m** en el lado derecho y con una separación entre ambas de **59 cm**.

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura de los accesorios del baño es de **77 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es manual y parcialmente acristalada.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 108)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Existen felpudos y alfombras correctamente anclados en toda su superficie.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Disponen conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y el tamaño de los caracteres es adecuado para su correcta visualización. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Gimnasio/Piscina	Planta baja	Accesible	El hueco de paso de los pasillos es de 1,20 m . Ancho de la puerta: 77 cm .
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de puerta: 1,57 m . Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 35 cm
Restaurante/Buffer desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 79 cm , Fondo bajo mesa: 79 cm No disponen de de carta en Braille.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesibles	Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm
Ascensor (3)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,23 m Ancho de la puerta: 79 cm Ancho y fondo de cabina: 1,50 x 1,43 m Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No