

Hotel Torre do Xudeu

C/ Tide, 3

36700, Tui, Pontevedra

Teléfono 986 603 535

Web www.atorredoxudeu.es

Correo reservas@atorredoxudeu.es

INFORMACIÓN GENERAL

Enclavado dentro del casco histórico de Tui, a pocos metros de la catedral, sobre la ladera este que se vuelca sobre el río Miño.

El entorno con pendientes pronunciadas y el antiguo pavimento de piedra no favorecen la movilidad.

Atención al público y otra información de interés

- Solo se ofrece servicio de desayuno estilo bufete, en el que no se dispone de platos diferenciados para necesidades especiales.
- No disponen de personal conocedor de la lengua de signos.
- Está permitido el acceso con perros guía y/o asistencia.
- No disponen de plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La posibilidad de aparcar en el entorno inmediato es complicada, calles estrechas y zonas peatonales dificultan encontrar una plaza cercana.
- Dispone de zona de aparcamiento dentro de la parcela, con pavimento de piedra liso y comunicado con el edificio mediante un tramo de dos escalones o rampa alternativa de 2m de longitud y una pendiente del 19%.
- La entrada principal se realiza desde una calle con una pendiente del 13%, y la puerta, de 85cm de hueco de paso, tiene un escalón de entre 9y 20cm.
- Puerta de vidrio sin señalización, apertura al interior con un resalte de 5cm a 20cm de la puerta para llegar al nivel de la recepción.
- Recepción en un espacio con pavimento de piedra y alfombra frente a la mesa. Vitrinas expositivas y mobiliario antiguo distribuido junto a las paredes.
- El mostrador de recepción es una mesa antigua de despacho de 80cm de altura con posibilidad de aproximación frontal en silla de ruedas y se encuentra frente a la entrada.
- Carece de sistema de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- Mostrador situado frente al acceso principal, dispone de una alfombra que ocupa es espacio justo delante. El pavimento es de piedra.

Características

- Espacio amplio sin desniveles, pavimento de piedra rugoso (siglo XVII) bien rejuntado.
- Mostrador con una sola altura de 80cm con posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Conecta con escalera de piedra de acceso a planta superior y zona de ascensor.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de seis dormitorios, comunicados con recepción por ascensor.
- Dada la disposición original del edificio existen pasillos de hasta 88cm de ancho y 194cm de altura.
- Ascensor con hueco de paso de 80cm y cabina de 100x120cm, botonera entre 126 y 146cm.
- Dispone de pasamanos y espejo frente a la puerta de entrada.

Características

- Puerta de 80cm de nacho de paso, apertura mediante llave y picaporte.
- Suelo barnizado de madera con alfombra en la zona de camas.
- Mecanismo de apertura -picaporte, pomo, tarjeta...-
- En ancho de paso mínimo entre muebles es de 80cm. Permite trazar un círculo de 1,50m de diámetro en la zona de entrada.
- Dos camas individuales con una altura d 54cm.
- Dispone de armario con puertas abatibles 180°, tiradores de pequeña dimensión, baldas a diferentes alturas y perchero a 175cm de altura.
- Dispone de pequeño escritorio con silla y butacas de apoyo. Mesilla entre las camas.
- Enchufes e interruptores junto a la cama.
- Ventana con contra de madera interior y cierra de difícil manipulación.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Puerta batiente al exterior, apertura con picaporte sin posibilidad de bloqueo.
- La anchura de paso es de 70cm.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos 90cm
- Control de iluminación con interruptor.
- No dispone de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo con mueble, grifo monomando centrado sin posibilidad de aproximación
- Espejo vertical con borde inferior a 121cm de altura.
- Dispone de artículos de aseo sobre el lavabo, secador de pelo a 140cm de altura y toallas colocadas sobre radiador toallero con diferentes alturas.

Inodoro

- Carece de barras y solamente dispone de espacio frontal de 110cm.
- Asiento a una altura de 42cm con pulsador de pequeña dimensión sobre cisterna.

Ducha o bañera

- Plato de ducha elevado con resalte por guía de mampara, con un total de 12cm.
- Plato de 75x 95cm, con mampara corredera de doble hoja en esquina.
- Carece de barras o asiento.
- Grifo monomando a 100cm de altura y alcachofa fija con manguera.
- Disponen de bañera en otras habitaciones. Ninguna tiene barras ni asiento.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Situado en planta primera junto al acceso desde el aparcamiento.
- Carece de cabina o elementos adaptados.

Entrada al aseo

- Puerta batiente al interior, con apertura mediante picaporte y elemento de cierre de difícil manejo.

Cabina

- La anchura de paso es de 80cm.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 110cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo a 78cm con pie en cabina, grifo monomando centrado.
- Espejo fijo con borde inferior a 110cm.
- Jabonera sobre lavabo y toalla en pared lateral a 90cm. Dispone también de dispensador de toallas de papel a 150cm.

Inodoro

- Carece de barras sin posibilidad clara de aproximación
- Asiento a una altura de 42cm con pulsador de pequeña dimensión sobre cisterna.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 105
- El ascensor cuenta con botonera adaptada sin información acústica.
- Los pasillos carecen de señalización orientativa, la distribución interior es la de una vivienda del S XVIII.
- Señalización de dormitorios contrastada con el fondo pero de difícil lectura. Carece de alto relieve y braille.

Características

- Mobiliario colocado junto a pared y alfombras junto a camas.
- Teléfono sin elementos destacados.

ASEO COMÚN

- Señalización no normalizada. Carece de braille y alto relieve.
- Elementos contrastan con paredes y suelo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 105
- Ascensor carece de intercomunicador con pantalla y no dispone elementos acristalados al exterior. La botonera dispone de señalización luminosa.

Características

- Existe información de los servicios disponibles del hotel en la habitación.
- Carece de sistema de alarma visual.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Carece de señalización.
- No dispone de indicador de libre/ocupado.
- La puerta no dispone de parte inferior libre.
- No dispone de sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

- Señalización no normalizada.
- No dispone de indicador de libre/ocupado ni parte inferior libre.
- No dispone de sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			
Buffet, cafetería, restaurante			Servicio bufete para desayunos. Salón pequeño con mesas con posibilidad de aproximación solamente en las cercanas a la puerta. Ancho de paso mínimo de 80cm. Pavimento liso de baldosa cerámica. Mostrador de productos con posibilidad de aproximación, productos en dos alturas, la superior retranqueada 40cm. Mesas con altura de 78cm y hueco inferior de 65 con sillas de madera.
Sala de reuniones			Sala común en planta primera con dos espacios. Sillas sillones y butacas de diferentes características. Alfombras sueltas en ambos espacios. Pavimento liso de madera. No disponen de nadie en el personal conocedor de la lengua de signos.
Escaleras			Escaleras de madera y piedra.

			<p>Tramos de más de 10 escalones, con ancho mínimo de 120cm. Carece de señalización horizontal. Barandillas con pasamanos a 80cm.</p>
--	--	--	---