

ASGALLA

C/ Francisco Añón Paz, 1, bajo

32002, Ourense, Ourense

Teléfono 681 282 279

Web www.asgalla.com

Correo asgallasc@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El local, se encuentra un barrio nuevo, con una amplia zona de aparcamiento delante

En cuanto a la accesibilidad, el establecimiento cuenta con cabinas adaptadas en ambos aseos, de mujeres y hombres.

Atención al público y otra información de interés

- Platos en la carta para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Dispone sólo de señales de emergencia visuales y no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El local se encuentre próximo a la autovía y carretera nacional. A pesar de esto, cuenta con una amplia explanada, llana, en la que no se encuentran plazas de estacionamiento adaptadas.
- Las paradas de autobús más próximas se encuentran en un de 200 metros aproximadamente.
- El pavimento de las aceras, en buen estado está conformado por baldosas hidráulicas. Estas son de gran tamaño, superando los 150 cm de ancho en la mayor parte de su recorrido. Se encuentra a 12 cm de altura, con vados de tipo peatonal a lo largo de su perímetro.
- Para acceder al lugar, existen varias puertas. La principal, retrocede respecto a la fachada. Cuenta con un ancho de 175 cm, con diámetro superior a 150 cm para realizar el giro. En este espacio, se encuentra un felpudo enrasado y fijado al suelo.
- La puerta de entrada es de doble hoja y apertura hacia le exterior. Parcialmente acristalada, cada una de sus hojas cuenta con un ancho libre de paso de 92 cm y tirador vertical en toda su altura. Antes y después se permite el giro de diámetro superior a 150 cm.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente.
- La iluminación es homogénea y escasa.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El establecimiento cuenta con dos alturas. La zona de bar-cafetería al nivel del acceso principal, la de restauración a nivel de la terraza trasera y a una altura de 60 cm respecto al plano inferior. A pesar de esto, el establecimiento cuenta con un recorrido alternativo exterior accesible entre

terrazza trasera y bar, pero no entre bar y comedor ya que las carpinterías de la terraza trasera no están enrasadas.

Características

- No se producen desniveles en el propio espacio del bar.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 90 cm, dejando espacios libres de giro de 150 cm.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Altura de la barra: no hay servicio a doble altura, estando la barra a 110 cm de altura y sus taburetes, móviles y sin respaldo, a 80 cm.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- La zona de restauración, a nivel de la terraza trasera, está a una altura de 60 cm respecto a la zona de cafetería.
- Para acceder a ese espacio, hay que salvar tres escalones de 20 cm de contrahuella cada uno y 31,5 cm de huella. Estos se encuentran señalizados en el borde por franjas antirresbaladizas.
- No hay otra manera de acceder al espacio pues desde el exterior, la carpintería que separa este espacio de la terraza se eleva 10 cm respecto al plano del suelo.

Características

- No hay desniveles en el propio espacio.
- El ancho de paso a este espacio es de 275 cm, el ancho de las escaleras. Sin puertas.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, permitiendo el giro de la silla de ruedas sin dificultades en diferentes puntos de su área.
- Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Mesas de tipo redondo, cuadrado y elevadas - rectangulares, todas ellas móviles, con patas centrales.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 75x60x27 cm y la altura superior es de 77 cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Los aseos se encuentran en el nivel de la cafetería, bordeando la barra.
- La iluminación es baja y por tanto, complica la ubicación de éstos.
- El establecimiento cuenta con dos aseos: mujeres y hombres. En cada uno existe una cabina adaptada de frente a la puerta de acceso.

Entrada al aseo

- La señalización del aseo se encuentra en la puerta de entrada a este. Se trata de dos pictogramas de diseño y en altorrelieve: un usuario en silla de ruedas y una mujer/hombre, según corresponda. La dimensión del símbolo es de 9x9 cm y se sitúa a una altura de 183 cm.
- La puerta es batiente hacia el interior.
- El mecanismo de apertura de la puerta es un picaporte de fácil manejo.
- La anchura de paso es de 80 cm.

Cabina

- Cuenta con una cabina adaptada en cada aseo.
- La cabina no tiene señalización SIA.
- La puerta de la cabina adaptada es corredera.
- No cuenta con ningún mecanismo de apertura. Se abre mediante empuje.

- El mecanismo de cierre interior es un pasador.
- No cuenta con sistema de apertura exterior en caso de emergencia ni indicador de libre/ocupado.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Diámetro giro libre de obstáculos en el exterior de 150 cm, mientras que en el interior es de 134 cm.
- Control de iluminación mediante sensor.
- Carece de sistema de alarma en caso de caída o atrapamiento en el interior.

Lavabo

- Fuera de la cabina y común al resto de inodoros.
- El grifo se acciona con presión.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 68x125x53 cm y la altura superior es de 92 cm.
- El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal. El borde inferior está a 92 cm de altura respecto al suelo.
- Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas, a una altura de 120 cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud superior a 120 cm.
- Cuenta con un único espacio de transferencia, lado izquierdo, con un ancho de 87 cm.
- Presenta una única barra, abatible. Esta se sitúa sobre el lado de la transferencia, izquierda, y a una altura de 70 cm.
- La altura de uso del asiento está a 41 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 80 cm.
- El mecanismo de descarga es un pulsador situado en posición central sobre la tabla del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta. El color escogido para la barra y para el mobiliario está contrastado respecto a los paramentos de modo que no se encuentran barreras visuales. Además, la barra cuenta con iluminación propia.

Características

- La puerta de acceso al establecimiento es de vidrio contando con rótulos contrastados sobre ella. El suelo está conformado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos en el interior. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y escasa.
- La barra cuenta con iluminación identificativa. Es identificable por color, además.
- No se encuentran elementos voladizos que entorpezcan el itinerario.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra inmediatamente a continuación del bar. Las escaleras se encuentran contrastadas con el entorno, son amplias y además cuentan con franjas contrastadas y antirresbaladizas en el borde de cada escalón.

Características

- La escalera no cuenta con pasamanos. Desde el exterior, terraza trasera, se encuentra un resalte de 10 cm debido a la carpintería.
- Pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y cómoda en este espacio.
- Las mesas cuentan con color contrastado.
- No se detecta presencia de elementos voladizos ni susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- Están señalizados en altorrelieve sobre una altura de 183 cm.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, sin embargo la iluminación es escasa por lo que dificulta la identificación de éstos.
- No cuenta con alarma en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta, en un espacio sin compartimentaciones de modo que, no se encuentran barreras auditivas.
- No hay música y el volumen de la televisión es medio.

Características

- Las alarmas son visuales.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).
- No hay personal signante aunque sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- No hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza	Exterior: delante, al lado y detrás del establecimiento.	Accesible exterior desde acceso principal o lateral (rampa de pendiente 17%, con franjas sobre el pavimento antirresbaladizas) y ancho 150 cm, el mismo que el de la rampa.	Las terrazas delantera y trasera son horizontales, sin pendiente. La terraza lateral cuenta con la misma pendiente que la de la calle, ligera. La terraza cuenta con mesas cuadradas y cuatro patas, móviles. El espacio libre inferior es de 73x60x60 cm, con altura del plano superior de 75 cm. Los toldos se encuentran a una altura superior a 210 cm. El pavimento, el mismo que el de la

			<p>calle, es homogéneo, antirresbaladizo y se encuentra en buen estado. La iluminación exterior, al igual que la interior, es homogénea y escasa.</p>
--	--	--	---