LA ABADÍA

C/Valle-Inclán, 43 32004 Ourense (Ourense) Teléfono: 988 220 295

Web: www.restaurantelaabadiaorense.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento cuenta con una planta de distintos niveles con varias zonas de comedor. Tiene dos entradas principales, la primera da acceso a bar, aseos no adaptados y una zona de comedor no accesible para usuarios de silla de ruedas. La otra entrada es accesible, conduce al comedor y a la cabina de aseo adaptado. Ambas zonas se comunican en el interior por escaleras. El aseo adaptado es una cabina independiente. Tiene una plaza reservada para personas con movilidad reducida (PMR) cercana.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, previo encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo encargo.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previo encargo.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de **1,20 m**.
- La entrada principal del establecimiento al bar es accesible mediante una rampa. Ésta tiene un tramo de **1,60 m** de longitud y una inclinación de **10,5%.** Su ancho libre de paso es de **1,50 m**. El inicio y el final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- El acceso tiene una puerta parcialmente acristalada, abre hacia fuera, aunque permanece siempre abierta en horario de apertura. Su ancho libre de paso es de **1,60 m**. Tras la misma existe un felpudo no anclado al suelo.
- La entrada al comedor presenta un itinerario accesible alternativo mediante una rampa practicable, consta de un tramo de **90 cm** de longitud y una inclinación de **17%.** Su ancho libre de paso es de **1,50 m**. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La puerta de esta entrada alternativa es automática, con un ancho libre de paso mayor a **1,20m**. Cuenta con una banda horizontal con contraste cromático.
- Ninguna de las puertas dispone de timbre de llamada.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles

Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el
	rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no hay	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:
	75 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por la entrada exterior alternativa.

Existe otro comedor en un nivel superior de la misma planta con acceso por escaleras.

Características			
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m		
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el		
	rodamiento de la silla de ruedas		
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de		
cuatro patas sin travesaño	ruedas: frontal		
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de		
	aproximación frontal: 65 cm, 98 cm, 80 cm		

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo es una cabina independiente.
- Se accede por una rampa a una puerta previa a la cabina. La rampa es accesible con 35 cm de longitud y una inclinación de 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1m. Carece de pasamanos. El inicio y el final de la rampa no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

Aseo adaptado de la planta primera	
Puerta general de los aseos: abre hacia fuera	Tipo de pomo: manilla
con ancho de paso de 83 cm	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
87cm	
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de
	ayuda: no
Lavabo	

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: de presión	
Altura libre bajo el lavabo: 60 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 37 cm	
Altura del borde inferior del espejo: 87 cm,	Altura de los accesorios: 90 cm a 1,30 m	
no inclinado		
Inodoro		
Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,20 m	Altura del asiento: 41 cm	
Tipo y altura de mecanismo de descarga:	En lado derecho, tipo de barra y altura: tipo	
presión en cisterna a 75 cm	barra a 62 y 78 cm	
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: No hay		

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

 El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características				
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color			
	contrastado: no hay			
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante			
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el	Elementos voladizos: no hay			
desplazamiento de personas con				
discapacidad visual				
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí			

Comentarios:

En los aseos no adaptados a usuarios de silla de ruedas existe un escalón en la puerta de **7,5 cm** de altura.

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada accesible alternativa.
- El acceso al comedor del segundo nivel se realiza por escaleras.

Características			
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color		
	contrastado: no hay		
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante		
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el	Elementos voladizos: no hay		
desplazamiento de personas con			
discapacidad visual			
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí		

ACCESIBILIDAD AUDITIVA					
Información y orientación					
Rótulos	de	señalización	informativos	у	Rótulos fácilmente identificables con la vista:
direccionales: si hav		no			

Señales de evacuación: no existen	
Salón comedor	
Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí,
	anexo a la carta y en la pizarra
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal	Puertas de cabina con una banda libre
visual de ocupado o libre: no	inferior que permite visualizar si hay alguien
	dentro: no

Otras estancias y	Ubicación	Tipo de	Características destacables
servicios		itinerario	
Escalera del edificio	La barra con el	Sin itinerario	Tipo de escalera: Interior
	comedor del	alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No
	segundo nivel		Altura de los escalones: 16 cm.
			Fondo de huella: 33 cm
			Con tabica: Sí
			Con bocel: Sí (3 cm)
			Huella de pavimento antideslizante: Sí
			Borde de escalones con franja de señalización: Si
			Zócalo de protección lateral: No hay
			Pasamanos en: Un lado
			Tipo de pasamanos: Sencillo
			Altura de Pasamanos: 90 cm
			Hueco bajo escalera protegido: Sí
Señalización	Solo en aseos	Practicable	Rótulos de mismo formato: Sí
	no adaptados		Altura de los rótulos: 1,67 cm
			Tamaño de letra: 12 cm
			Textos e iconos de color contrastado: No
			Textos e iconos en Braille : No
			Textos e iconos en altorrelieve: No
			Iconos homologados: No