

MESÓN O TIMÓN

Avda. de Galicia, 10
36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 555 083



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha única planta baixa na que se encontran a cafetería-bar, a zona de comedor e os aseos comúns, un deles adaptado. No exterior dispón de terraza cuberta.

Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso y zona de atención al público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada pola parte traseira do edificio. Ten un ancho libre de paso de > de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 5,5 cm previo ao retranqueo da porta, sen rebaixar e sen unha rampla alternativa.
- A porta é parcialmente de vidro e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 87 cm.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa a continuación da entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa, comparte estanza coa cafetería e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares e con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 71 cm, 20 cm e 1,10 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na zona da cafetería. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que coincide coa cabina de aseo de mulleres.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,40 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 84 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 56 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,12 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,07 - 1,60 m
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 66 - 88 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa en oblicuo de 73 a 98 cm	Separación entre barras: 65 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo

Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: no	Información escrita do menú do día: non
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior en beirarrúa ampla		Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura barra: non hai Altura de mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 73 cm Ancho baixo mesa: 70 cm Fondo baixo mesa: 10 cm
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,70 m Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si