

MIRAMAR

Aldea Biro, s/n

15930, Boiro, A Coruña

Teléfono: 981 844 544

Web: www.ghboiromiramar.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dispoñen de menús aptos para celíacos e vexetarianos.
- Non dispón de cartas adaptadas.
- Non dispoñen de persoal signante.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non está prevista a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Zona de aparcadoiro exterior na estrada, na contorna inmediata non existen prazas reservadas para PMR.
- Existe transporte público, cunha parada a 20m do acceso ao establecemento.
- O acceso á parcela resólvese con dous planos inclinado descendentes, o primeiro cunha pendente lonxitudinal do 50% e 20cm de lonxitude e outro con pendente do 14% e 56cm. Entre eles existe un tramo horizontal de 30cm.
- Porta de acceso de dúas follas parcialmente de vidro
- Para acceder á barra e á zona máis ampla de comedor é necesario descender dous banzos e unha rampla cunha pendente do 18% e pequenos resaltes ao comezo e ao final.
- A barra ten unha soa altura a 123cm.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- Para acceder á barra e á zona máis ampla de comedor é necesario descender dous banzos e unha rampla cunha pendente do 18% e pequenos resaltes ao comezo e ao final.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- Pavimento homoxéneo en bo estado.
- A barra ten unha soa altura a 123cm, non existe posibilidade de aproximación en cadeira de rodas.
- Asentos móbiles sen respaldo en barra de 77 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Desde o punto de acceso ao local é necesario baixar dous banzos de 10e 12cm para acceder á primeira zona de comedor. O acceso á segunda realízase a través dunha rampla cunha pendente do 18% e pequenos resaltes ao comezo e ao final.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- Pavimento homoxéneo en bo estado.
- Mesas redondas e rectangulares de diferentes dimensións. Alto de mesa de 76 cm e ancho baixo a mesa de 64cm. Existen tamén mesas baixas con cadeiras de brazos.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Non existen desniveis no acceso desde a porta, desde barra ou salóns é necesario subir os chanzos ou ramplas de acceso.
- Existe unha cabina adaptada compartida co aseo feminino.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA.
- Porta corredía con ancho de paso de 77cm.
- Apertura mediante uñeiro en interior e exterior.

Cabina

- Mecanismo de peche de pequena dimensión non manipulable co puño pechado ou co cóbado.
- Diámetro viro libre de obstáculos, maior de 150cm no exterior e 120 no interior. Aproveitando o oco baixo lavabo conséguese un diámetro de 140cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Situado dentro da cabina, con billa mono mando centrado ao lavabo.
- Altura superior de 75cm, con oco inferior de 70cm de alto.
- Espello fixo con bordo inferior a 106cm de altura.
- Dispensador de xabón sobre o lavabo e de toallas de papel a 1m de altura .

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 50cm.
- Conta con espazo de transferencia dereito cunha anchura de 105cm.
- Dispón de barra fixa en L ao lado esquerdo a unha altura de 72cm.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- No itinerario de acceso existen banzos e rampla que carecen de pavimentos sinalizadores pero contrastan coa contorna. A rampla conta con elementos que producen resaltes nos puntos de inicio.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- No itinerario de acceso existen banzos e rampla que carecen de pavimentos sinalizadores pero contrastan coa contorna. A rampla conta con elementos que producen resaltes nos puntos de inicio.

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.
- As mesas contan con cor contrastada.

Aseos

- Carecen de sinalización en braille e alto relevo
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- As alarmas son soamente visuais
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos, si ou non.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante nin zona de indución magnética.

ASEO

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pasador fixo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.

OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			Dispón de espazos exteriores de atención. Non existen desniveis para acceder á zona de aseos. Mesas cadradas distribuídas en varios espazos. Alto de mesa de 72 cm e baixo a mesa de 68cm.