

O PORTO

Avda. Galicia, 65
15970, Porto do Son, A Coruña
Teléfono 981 767 263
Web www.oportodoson.es



INFORMACIÓN GENERAL

Ubicado en un área con amplias zonas de paseo horizontales bien comunicada con el centro del pueblo, junto al casco antiguo.

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos vegetarianos y con previo aviso se pueden solicitar platos aptos para celíacos y para diabéticos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Existen amplias zonas de aparcamiento exterior en el entorno. Dispone de varias plazas de aparcamiento reservadas para PMR.
- Entorno inmediato con acera de gran dimensión en buen estado. En la comunicación con la zona de aparcamiento existen bordillos sin rebaje.
- Desnivel de 9cm en el acceso desde el exterior.
- Puerta interior automática de virio con ancho de paso de 120cm. La puerta dispone de elementos geométrico y logo que facilitan su identificación.
- La barra se encuentra frente a la puerta con un itinerario de acceso amplio y es fácilmente identificable.
- La barra dispone de una sola altura de atención.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- No existen desniveles en el interior.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 150cm.
- Pavimento homogéneo en buen estado.
- Barra con una sola altura a 110cm.
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 70cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Dos zonas de comedor, una de ellas a la izquierda de la entrada y la otra en la zona interior del lado derecho.

Características

- No existen desniveles en el interior.
- En el acceso al comedor interior existe un estrechamiento de 92cm.
- El pavimento se encuentra en buen estado. Zonas de paso en hormigón pulido y zona de mesas en madera.
- Mesas cuadradas, redondas y rectangulares móviles de pata central. Alto de mesa de 75 cm y alto bajo la mesa de 72cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Aseos al final del local comunicados por un amplio corredor.
- Aseos de hombre y mujeres adaptados.

Entrada al aseo

- Ninguno de los aseos dispone de señalización mediante SIA. Tampoco existe señalización en el itinerario.
- Puerta batiente al exterior con tirador de difícil manejo.
- Ancho de paso es de 81cm.

Cabina

- Cierre mediante pestillo de difícil manipulación.
- La anchura de paso es de 81cm.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 151cm.
- Control de iluminación mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Situado dentro de la cabina, aunque dispone de un lavabo en el exterior, en el entorno previo a la entrada a los aseos.
- Grifo con sensor centrado al lavabo.
- Altura superior de 85cm, con hueco inferior de 74cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 126cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 95cm y secamanos a 90cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm.
- El aseo masculino dispone de un único espacio de transferencia del lado derecho, y el femenino dispone de ambos espacios.
- Barras abatible en ambos aseos, a una altura de 74cm, con una separación entre ellas de 67cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 46cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Situada frente a la zona de acceso, no existen barreras visuales en el recorrido.

Características

- Puerta de acceso de vidrio con elementos de señalización de bajo contraste.

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Zona de comedor junto al punto de acceso, existe una zona de mesas en el interior comunicada por un pasillo libre de obstáculos, que comunica también con la zona de aseos.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados mediante texto y pictograma.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			<p>Terraza exterior en la acera junto a la zona de acceso.</p> <p>Meas cuadradas de cuatro patas, con una altura superior de 73cm e inferior de 70. El ancho libre no permite un correcto acercamiento a usuarios de silla de ruedas.</p> <p>Dispone de toldos fijos con postes anclados al suelo.</p>