

OLIVO

Avenida de Vigo
36640 Pontecesures (Pontevedra)
Teléfono: 986557363
Email: luis@restauranteolivo.com
Web: www.restauranteolivo.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento conta, fronte á entrada cunha zona de cafetaría na que se recibe os comensais. Segundo este, a zona de comedor e nun lateral deste, os aseos comúns, cunha cabina adaptada.

O aparcadoiro, no exterior, está no mesmo nivel que a beirarrúa da fronte do establecemento.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos baixo pedido.
- Ofrecen menú para diabéticos baixo pedido.
- Ofrecen menú para vexetarianos baixo pedido.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítense o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está ao mesmo nivel que o aparcadoiro. Ten un ancho libre de paso de **1,10 m**. O itinerario é de baldosa en relevo.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo previo á porta de **5 a 7 cm** de altura, sen rampla alternativa e sen franxa que alerte do desnivel. A porta está retranqueada, cun ancho mínimo de corredor de acceso **>1,20 m**.
- A porta de entrada abre cara ao exterior, está parcialmente de vidro e non está sinalizada con ningunha banda de cor contrastada. O seu ancho libre de paso é de **97,5 cm**.
- A porta non ten un timbre de chamada nin vídeo porteiro. O tirador é vertical e está en toda a altura da porta.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- No exterior hai un diámetro de espazo libre de xiro anterior á porta e ao chanzo de **1,81 m**.
- No interior hai un diámetro de espazo libre de xiro fronte á porta **>1,50 m**.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Cafetaría

Situación e itinerario

- A cafetaría está situada fronte á porta de entrada ao establecemento e pasando esta, o itinerario é accesible.

<ul style="list-style-type: none"> O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo. 	
Características	
Desniveis: non existen no interior	Ancho mín. do espazo de circulación: >1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,17 m
Comentarios: En cafetería dispoñen de mesas cadradas, de 76,5 cm de altura total, 73,5 cm de altura libre baixo mesa, 70 cm de ancho libre baixo mesa e 36 cm de fondo libre baixo mesa.	
Salón comedor	
situación e itinerario	
<ul style="list-style-type: none"> O salón comedor está ao fondo do establecimiento, pasando a zona de cafetaría. Dende a zona de cafetaría, o itinerario é accesible. O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo. 	
Características	
Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: >1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas, con pata central, sen travesa	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura de la mesa redonda: 77 cm	Altura, fondo e diámetro do espazo de aproximación frontal da mesa redonda: 74 cm, 47 cm, 1m
Altura da mesa cadrada: 75,5 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal da mesa cadrada: 72 cm, 63 cm, 90 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> No establecimiento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada nun lateral do salón comedor. A cabina está sinalizada, pero non co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) Accédese dende o salón comedor por un itinerario accesible. O aseo adaptado está en cabina independente. 	
Aseo adaptado	
Porta xeral dos aseos: abre cara ao exterior con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: manubrio
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada con o SIA: non
Porta: abre cara dentro cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando

Altura libre baixo o lavabo: 73,5 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 20 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,17 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 98 cm a 1,37 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquierdo 1,04 m	Altura do asento: 47 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm	En lado esquierdo, tipo de barra e altura: abatible a 61-80 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Cafetaría

situación e itinerarios

- A cafetaría está situada fronte á porta de entrada ao establecimiento e pasando esta, o itinerario é accesible.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O itinerario dende o exterior conta cun chanzo entre **5 e 7 cm** previo á porta. O bordo do chanzo non está sinalizado.

Características

Portas de cor contrastada: non hai portas no interior da zona de cafetería	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas na zona de cafetería
Desniveis: non existen no interior	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra de cafetería con iluminación directa: si
Comentarios:	

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está ao fondo do establecimiento, pasando a zona de cafetaría. Dende a zona de cafetaría, o itinerario é sen desniveis.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Características

Portas de cor contrastada: non hai portas na zona do salón comedor	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas na zona do salón comedor
Desniveis: non existen no interior	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

Comentarios:

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: non hai, só de sinalización dos aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si, o dos aseos
Sinales de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: si, en cabina de señoras
---	--

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior, ao mesmo nivel que a beirarrúa do fronte do establecimiento	Accesible	Tipo de pavimento: baldosa en relevo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 0
Sinalización	Xeral do establecimiento		Rótulos de mesmo formato: Si, só hai rótulos nos aseos Altura dos rótulos: 173 – 184 Tamaño de letra: 9 cm Textos e iconas de cor contrastada: No Textos e iconas en: braille Iconas homologadas: Non