

PARRILLADA O COUTO

Avda. Souto Vizoso, 165

15570, Faisca-Narón, A Coruña

Teléfono 981389633

Web www.aparrilladadocouto.es

Correo info@aparrilladadocouto.es



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Está situado en un lateral de una carretera comarcal con poco tráfico, en una zona plana y dispone de espacio para aparcar justo delante del local.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto no hay más pendiente que el ligero escalón para acceder al establecimiento que se salva con rampas cortas con un 10% de pendiente.
- La terraza está en el exterior, cubierta pero abierta al exterior, no hay ningún tipo de barreras para utilizarla.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El Bar está situado a la entrada del establecimiento, dispone de dos entradas, una con puerta corredera y una rampa, y otra con un escalón y puerta abatible.

Características

- En el interior del local no hay desniveles de ningún tipo.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón atravesando la zona de bar. Directamente desde el exterior se accede a otro comedor más, que se usa fundamentalmente en eventos, la entrada a este segundo salón desde el exterior se produce por una puerta abatible hacia el exterior, de doble hoja y con una rampa exterior de 120 cm de longitud y 10% de pendiente.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con patas en las esquinas.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 74(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) la altura superior es de 77cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado está situado al final del comedor de banquetes, atravesando la zona de bar, y el primer comedor, está oculto tras un biombo, es a la misma vez el aseo de mujeres.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -sí-.
- Tipo de puerta – abatible hacia el exterior-
- Mecanismo de apertura -manilla-
- La anchura de paso es de 83cm.
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - interruptor-
- Sistema de alarma -no-

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, a lado de la puerta-.
- Tipo de grifo - monomando-
- El grifo está situado a 80 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 70(alto) x 46(ancho) x 33(fondo) y la altura superior es de 79cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 110 y el superior a 240
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 124cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 80 cm de anchura
- Cuenta con una barra abatible en el lado derecho a 80 cm de altura y otra fija en el lado izquierdo a la misma altura, ambas separadas 90 cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- La barra está frente a la puerta de entrada.
- Las mesas del bar están situadas entre la puerta y la barra pero hay espacio de sobra para llegar a la barra sin pasar entre las mesas.
- Hay mesas en la terraza exterior totalmente accesibles, situadas a ambos lados de la entrada al establecimiento.

Características

- Las puertas son parcialmente acristaladas pero tienen rotulación en contraste que permite distinguir la superficie acristalada.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El comedor está a la derecha de la entrada, no hay desniveles para llegar a él desde el interior, las puertas que separan los espacios están abiertas.

Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.