

VERACRUZ

C/Canteiros 11

32500 O Carballiño, Ourense

Teléfono 988 611 896

Web www.facebook.com/pulperiasadorveracruz

Correo Josemanueldelafuente77@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Platos en la carta para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- Cocina en parrilla de carbón y leña.
- Servicio de desayunos, almuerzos y cenas.
- Preparación de comidas para llevar.
- No disponen de carta en braille.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia, visuales y sonoras, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La Pulpería Asador Veracruz se encuentra a algo más de 300 metros de la nacional N-541 y a 70 metros de la calle Conde de Vallellano.
- La estación ferroviaria se encuentra a 750 metros del establecimiento, con parada de bus en frente a ésta.
- La parada de taxis más próxima se encuentra a 250 metros.
- Zona de aparcamiento (no hay señalización de plaza adaptada) próxima al establecimiento.
- El local se encuentra en una calle peatonal de pendiente suave y cuyo pavimento, en buen estado, está conformado por un empedrado de juntas irregulares pero sin dificultar el itinerario. En el perímetro exterior de los soportales de la manzana se encuentra una acanaladura lineal cuyo hundimiento es de 4 cm y que dificulta el acceso frontal pero no lateral al espacio cubierto previo al restaurante.
- El acceso se realiza a través de un espacio previo en donde se encuentra un felpudo enrasado con el pavimento.
- La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el exterior e interior, es doble y está acristalada. Cada una de sus hojas permite un paso libre de 85 cm dejando un espacio anterior y posterior a la puerta horizontal de diámetro de giro superior a 150 cm.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente y sin desniveles aunque se produce un estrechamiento puntual de 60 cm en el acceso al salón comedor y a los aseos.
- El restaurante cuenta con tres aseos, uno de ellos adaptado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El establecimiento cuenta con una única altura. La zona practicable se extiende por todo el espacio, a excepción de un estrechamiento puntual que se produce en la comunicación entre el salón comedor y el bar. A pesar de esto, el establecimiento cuenta con un recorrido alternativo accesible entre el bar y la cocina.

Características

- No se producen desniveles entre los espacios.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 90 cm, dejando espacios libres de giro de 150 cm.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Altura de la barra: no hay servicio a doble altura, estando la barra a 105 cm de altura y sus taburetes, móviles y sin respaldo, a 78 cm.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- El recorrido desde la entrada hasta el salón comedor presenta dos alternativas: la principal, a través de un corredor en el que se produce un estrechamiento puntual de 67 cm debido a un mueble fijo y otra alternativo y accesible, situada al otro lado, entre el bar y la cocina. Si se realiza el itinerario principal, hay que tener en cuenta de que en el pasillo hay un televisor que vuela sobre 206 cm del suelo.

Características

- No hay desniveles.
- En la entrada principal se encuentra una puerta, siempre abierta, cuyo espacio libre de paso es de 85 cm.
- La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, permitiendo el giro de la silla de ruedas sin dificultades en diferentes puntos de su área.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- El mobiliario del salón lo conforman mesas de tipo redondo, cuadrado y rectangular, todas ellas móviles, con patas perimetrales y sillas de diseño sin reposabrazos.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 74x125x62 cm y la altura superior es de 79 cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El recorrido desde la entrada hasta el aseo presenta dos alternativas: la principal, a través de un pasillo en el que se produce un estrechamiento puntual de 67 cm debido a un mueble fijo y otra alternativo y accesible, situada al otro lado, entre el bar y la cocina. Si se realiza el itinerario alternativo, se deberá atravesar el salón comedor para llegar al aseo.
- El establecimiento cuenta con tres aseos, uno de ellos (el de señoras) adaptado.

Entrada al aseo

- La señalización del aseo se encuentra en la puerta de entrada a este. Se trata de dos pictogramas de diseño y en altorrelieve: un usuario en silla de ruedas y una mujer. La dimensión del símbolo es de 7x13 cm y se sitúa a una altura de 175 cm.
- La puerta es batiente al interior.
- El mecanismo de apertura de la puerta es un picaporte de fácil manejo. Este incorpora cierre interior (no manipulable con puño cerrado o con el codo) y un mecanismo de apertura desde el exterior en caso de emergencia.

- La anchura de paso es de 85 cm.
- Presenta un diámetro de espacio libre de giro anterior de 120 cm y posterior de 125 cm.
- El control de iluminación se realiza mediante sensor de presencia.
- No hay sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicación dentro del aseo, en posición frontal a la puerta.
- El grifo se acciona mediante pulsador y situado a 92 cm de altura.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 60x60x20 cm y la altura superior es de 86 cm.
- El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal.
- El borde inferior está a 106 cm de altura respecto el suelo.
- Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas, a una altura de 110 cm y 123 cm, respectivamente.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 85 cm.
- Cuenta con un único espacio de transferencia, lado derecho, con un ancho de 92 cm.
- Presenta una única barra, abatible. Esta se sitúa sobre el lado de la transferencia, derecho, y a una altura de 68 cm.
- La altura de uso del asiento está a 41 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 77 cm.
- El mecanismo de descarga es un pulsador situado en posición central sobre la tabla del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta. El color escogido para la barra y para el mobiliario está contrastado respecto a los paramentos de modo que no se encuentran barreras visuales.

Características

- La puerta de acceso al establecimiento es de vidrio contando con una única banda horizontal sobre ésta. La gama de colores empleada para simular un empedrado en dicha banda contrasta con el fondo. A pesar de esto y de los tiradores verticales contrastados, la puerta no es lo suficientemente visible para una persona con dificultades visuales.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y cómoda y se ve ayudada por una abundante luz natural.
- La barra no cuenta con iluminación identificativa pero sí se halla lo suficientemente contrastada con el entorno. Es identificable.
- En el acceso a salón comedor y aseos desde el bar, se encuentra un televisor que vuela 206 cm sobre el plano del suelo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El recorrido desde la entrada hasta el salón comedor presenta dos alternativas: la principal, a través de un corredor en el que se produce un estrechamiento puntual de 67 cm debido a un mueble fijo cuyo material y color contrasta con los paramentos verticales y otra alternativa y accesible, situada al otro lado, entre el bar y la cocina. Si se realiza el itinerario principal, hay que tener en cuenta de que en el pasillo hay un televisor que vuela sobre 206 cm del suelo. Ninguno de los dos cuenta con la suficiente señalización dado su dificultad de percepción desde la entrada.

Características

- En el itinerario hasta el salón comedor sólo se encuentra una puerta (opaca y de color blanco, igual que las paredes) abierta constantemente.
- El suelo está conformado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y cómoda.
- Las mesas cuentan con color contrastado.
- No se detecta presencia de elementos voladizos ni susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- Están señalizados en altorrelieve sobre una altura de 175 cm.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- No cuenta con alarma en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- El bar se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta, en un espacio sin compartimentaciones de modo que, no se encuentran barreras auditivas.
- No hay música y el volumen de la televisión es medio.

Características

- Las alarmas son visuales y sonoras.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).
- No hay personal signante aunque sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- No hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza	Espacio con soportales previo a la puerta de acceso	Accesible longitudinalmente pero no transversalmente	Presenta un ancho de paso entre muebles superior a 120 cm, permitiendo el giro con la silla de ruedas (diámetro 150 cm).

		(acanaladura de 4 cm sobre la calle)	Las mesas (6) son redondas y cuentan con patas perimetrales (3). Sus dimensiones de aproximación son de 70x80x70 cm, siendo su altura superior de 73 cm. El suelo, empedrado, es antirresbaladizo y en donde sus juntas se encuentran enrasadas.
--	--	--------------------------------------	---