

EL RINCÓN DE NORAT

Rúa Luís Casais, 22

36980 O Grove, Pontevedra

Teléfono: 986 733 399

Web: www.hotelspanoratogrove.com/restaurante/

Correo: hnorat@hotelesnorat.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dentro da carta dispón de pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- A carta está redactada con letra pequena, non dispoñen de carta alternativa con textos en maior dimensión, fotos ou braille.
- Non dispoñen de persoal con coñecemento da lingua de signos.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non dispoñen dun plan de evacuación para persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Acceso desde a rúa mediante tramo de escaleiras de 9 banzos. Acceso accesible mediante elevador vertical de 122cm de longo e 88cm de ancho.
- Porta de vidro con tirador metálico. Dúas bandas facilitan a súa detección. A apertura é batente ao exterior.
- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.
- No itinerario ata a barra pódese realizar a través de dous percorridos, un xunto a mesas baixas de comedor e o outro xunto a mesas altas de tapeo.
- A barra ten unha soa altura a 110cm.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- A barra ten unha soa altura a 110cm, non existe posibilidade de aproximación en cadeira de rodas.
- Asentos móbiles con respaldo en barra de 78 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Existen tres espazos de restauración de similares características, un deles xunto a fachada dianteira e o outro a fachada traseira.
- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- O itinerario interior non ten desniveis. O pavimento atópase en bo estado.

- Mesas redondas, cadrases e rectangulares de diferentes dimensións. Alto de mesa de 75 cm e ancho baixo a mesa de 73cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- Situado preto da zona da barra. Itinerario sen desniveis e en bo estado.
- Cabina adaptada exenta dentro da agrupación de aseos.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior sen SIA.
- Porta de vidro translúcido batente ao interior. Apertura con tirador vertical.
- A anchura de paso é de 83cm.

Cabina

- Dispón dunha cabina adaptada.
- Sinalización mediante texto, non dispón de SIA.
- Porta corredía con ancho de paso de 72cm.
- Apertura mediante tirador vertical.
- Mecanismo de peche de pequena dimensión non manipulable co puño pechado ou co cóbado.
- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm no exterior e 130 no interior. Aproveitando o oco baixo lavabo conséguese un diámetro de 150cm.
- Control de iluminación mediante sensor de presenza.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro da cabina, colocado xunto a esquina.
- Billa monomando centrado ao lavabo.
- Espello fixo con bordo inferior a 103cm de altura.
- Dispón de dispensador de xabón sobre o lavabo e dispensador de toallas de papel a 128cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 130cm.
- Conta con espazo de transferencia dereito cunha anchura de 117cm.
- Barra abatible ao lado dereito a unha altura de 72cm. Prevista a instalación de barra esquerda.

- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47cm.
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Existen elementos voados por baixo de 210cm de altura. Trátase dunha pantalla de televisión ancorada a parede (174cm) e de lámpadas colgadas (187cm).

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave. A barra conta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- Existen elementos voados por baixo de 210cm de altura. Trátase dunha pantalla de televisión ancorada a parede (174cm) e de lámpadas colgadas (187cm).

Características

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades visuais.
- A luz é homoxénea e suave.
- As mesas contan con cor contrastada

Aseos

- Carecen de sinalización en braille e alto relevo
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

- O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante nin zona de indución magnética.

ASEO

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pasador fixo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.