

Apartamentos Apartadiño

Laxe-Xobre, Finca Apartadiño nº10

15949, A Pobra do Caramiñal, A Coruña

Teléfono 658 041 841

Web www.apartadino.com

Correo info@apartadino.com

Atención al público y otra información de interés

- No existe recepción, espacios de restauración o salones comunes.
- Está permitido el acceso con perro guía y/o asistencia.

Acceso y zona de atención al público

- No dispone de líneas de transporte regulares en la zona. Dispone de zona de aparcamiento dentro de la parcela.
- Comunicación con los apartamentos a través de pavimento de hormigón impreso con ligera pendiente.
- Acceso a través de rampa con una longitud de 4,50m y una pendiente del 14%. Resalte de 4vm al inicio de la rampa.
- Escalón de 7cm en la puerta de entrada que se resuelve con una rampa portátil con una pendiente del 25%.
- Puerta de acceso con hueco de paso de 80cm y apertura al interior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- Situación del mostrador e itinerario desde la puerta, indicando posibles barreras físicas.

Características

- No existen desniveles en el interior del apartamento.
- El ancho mínimo del espacio de circulación es de 115cm.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de una habitación adaptada, comunicada con aseo, acceso y cocina/comedor por itinerario accesible.

Características

- Apertura con picaporte a 102cm de altura.
- La puerta tiene una anchura de paso de 80cm.
- Pavimento homogéneo de madera.
- Ancho de paso de circulación es de 98cm, disponiendo de zonas que permiten inscribir un círculo de diámetro mayor de 150cm.
- Cama con colchón a 61cm de altura con espacios laterales de 80cm a la derecha y 77cm a la izquierda.
- Armario de doble puerta corredera con mecanismo de difícil apertura. Baldas a diferentes alturas y perchero a 190cm. Ancho frente al armario de 80cm.
- Dispone de mesillas de noche a ambos lados de la cama.
- Los interruptores están situados a una altura de 100cm.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Aseo compartido por las dos habitaciones del apartamento.

Entrada al aseo

- Puerta corredera con un ancho de paso de 79cm.
- Apertura mediante tirador.
- Sistema de cierre interior mediante pasador no manipulable con el puño cerrado o con el codo.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos mayor de 150cm.
- Control de iluminación con interruptor.
- Carece de sistema de alarma.
- Lavadora instalada dentro del aseo.

Lavabo

- Grifo monomando en un lateral del lavabo.
- Altura superior de 86cm, con hueco inferior de 76cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 119cm de altura.
- Dispone de elementos de aseo sobre el lavabo.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 50cm por la presencia de la lavadora.
- Cuenta con espacio de transferencia derecho con ancho mayor de 80cm.
- Carece de barras en ambos lados
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43cm
- Mecanismo de descarga en cisterna mediante pulsador de pequeña dimensión, sin posibilidad de activación con el puño cerrado.

Ducha o bañera

- Ducha enrasada con el pavimento con una dimensión de 80x90cm.
- Cierre mediante cortina de ducha.
- Carece de asiento y barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 103cm.
- El difusor puede regularse en altura y el alcance máximo es de entre 143 y 200cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Los pasillos carecen de señalización orientativa.

Características

- Mobiliario colocado junto a pared. Espacios comunes de pequeña dimensión.

ASEO COMÚN

- Carece de señalización.
- Los elementos no destacan cromáticamente de paredes o suelos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Características

- El apartamento no dispone de productos de apoyo, ni de bucle magnético y en el personal nadie conoce la lengua de signos.

- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Carece de señalización.
- La cabina carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			Dispone de zona de aparcamiento sin señalizar. Pavimento de hormigón impreso.
Terraza			Escalera exterior como alternativa a la rampa con cuatro peldaños. Huella de 30cm y tabica de 18cm. Peldaños de madera sin tabica. Pasamanos a ambos lados a una altura de 110cm.