

Casa do Morcego

Porto do Cabo, s/n

Vilarrube, Valdoviño-(A Coruña)

Teléfono: 981 483 282/646 468573

Email: casadomorcego@gmail.com

Web: www.casadomorcego.es

INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con 5 habitaciones dobles con posibilidad de camas supletorias en todas ellas, una adaptada para personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa está en una zona llana y despejada de obstáculos

Acceso

- La entrada principal a la casa es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de **80 y 57 cm** respectivamente cada una.

Habitación Adaptada (Hab. do Morcego)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación mide **79 cm** de ancho.
- La cama tiene una altura de **59 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,25 m** de ancho y por el derecho de **1,10 m**
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **30 cm y 1,90 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **80 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de **80 cm** por ambos lados y de **1,47 m** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga está a **76 cm**.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado situada a una altura de **50-66 cm** y con una separación entre ambas de **56 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un mueble que se puede desplazar para permitir la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,37 m** de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Hay una silla de ducha homologada y regulable en altura.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada en la pared lateral a la del grifo, a **70 cm** de altura.

- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,13 m**. La alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a **52 y 69 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **81 cm** de alto y **46 cm** de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,27 m**.

Comedor

- Está situado en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **84 cm**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene una altura libre de **76 cm**, un ancho **68 cm** y un fondo de **64 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- El acceso es por césped y piedras homogéneas.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La ducha es continua con el recinto y tiene una mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida ni delimitada. El pavimento es de tierra y césped.