

## Casa Os Lambráns

Aldea de Lamas, 81

15910, Padrón, A Coruña

**Teléfono** 881 093 204

**Web** [www.oslambrans.com](http://www.oslambrans.com)

**Correo** [info@oslambrans.com](mailto:info@oslambrans.com)

### INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con una habitación con espacio para personas con movilidad reducida, sin embargo, no dispone de un aseo completamente adaptado pues carece de barras y asiento de ducha.

### Atención al público y otra información de interés

- Menú para celíacos, diabéticos y vegetarianos en el almuerzo.
- No disponen de carta.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- Zona de aparcamiento (no hay señalización de plaza adaptada) exterior.
- El acceso se realiza a través de un jardín previo, tras salvar un pequeño desnivel con pendiente longitudinal y transversal de terreno natural.
- El camino hasta la entrada está compuesto por gravilla y tierra compactada, con una pendiente máxima del 6%.
- La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el interior es de una única hoja. Esta permite un paso libre de 80 cm, dejando un espacio anterior y posterior a la puerta de diámetro de giro superior a 150 cm.
- Carece de timbre o video portero.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente, dejando un paso de 110 cm hasta la zona de atención al público.
- Cuenta con mostrador pero no con sistema de inducción magnético. Además, en la entrada se hallan asientos con reposabrazos.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

#### Ubicación e itinerario

- Mostrador, en la Casa B, está al final de la entrada, en el propio espacio de una acogedora sala de estancia común.
- Itinerario sin desniveles y con un ancho de paso superior a 110 cm.

#### Características

- No hay desniveles.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 110 cm.
- Pavimento de baldosas homogéneas y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.

- El mostrador no contrasta con el suelo (misma tipología de madera).
- Alfombra en la entrada, no fijada al suelo.
- No hay espacio reservado para PMR.

## **HABITACIÓN ADAPTADA**

Todas las habitaciones constan de las mismas características en cuanto a mobiliario y espacios, a excepción de las habitaciones de la casa C, cuyos espacios de transferencia laterales a la cama son más estrechos. A pesar de esto, el establecimiento reconoce 1 único cuarto adaptado, en la casa C, ya que es el único dormitorio que se encuentra en planta acceso y, por tanto, no es necesario llegar a ella a través de escaleras.

### **Ubicación e itinerario**

- 1 habitación adaptada
- Situación en planta baja a cota con la entrada y sin elementos que entorpezcan su itinerario desde la recepción hasta ella.
- En el espacio anterior a la habitación se permite el giro de 150 cm de diámetro.
- No hay ascensor, tampoco es necesario.

### **Características**

- El mecanismo de apertura es con llave y manubrio situado a 105 cm del plano de suelo.
- La puerta, de apertura hacia el interior, tiene una anchura de paso de 80 cm.
- Entarimado de madera homogéneo y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.
- Ancho de paso para espacio de circulación mayor que 80 cm, excepto estrechamiento puntual en la zona del escritorio de 35 cm; pudiendo trazarse círculos de 150 en el interior de la habitación.
- Cama matrimonial de 150x210 cm situada a 53 cm de altura y con altura libre bajo esta de 25 cm.
- Espacio de transferencia a la cama por el lado derecho de 113 cm, 56 cm en el lado izquierdo.
- El armario, cuyo acceso es complicado, dispone de una puerta abatible 90º, con zona con perchero fijo a 164 cm de altura y estante a una altura de 44 cm. Los tiradores son de fácil manejo.
- Escritorio con altura superior de 82 cm, y dimensiones libres altura x ancho x fondo 68x80x54 cm.
- Los interruptores, no contrastados, están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm y detrás de la cama.

## **ASEO DE LA HABITACIÓN**

### **Entrada al aseo**

- La puerta es batiente hacia el interior.
- Su mecanismo de apertura es mediante tirador a 124 cm de altura.
- Carece de sistema de cierre.
- La anchura de paso es de 89 cm.
- Diámetro de giro libre de obstáculos de 175 cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

### **Lavabo**

- El grifo se acciona mediante monomando.
- Situado sobre el lavabo a 89 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 71x100x50 cm y la altura superior de 84 cm.

- El borde inferior del espejo está a 115 cm de altura.
- Dispone de complementos sobre el propio lavabo y en taburete.

#### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud superior a 130 cm
- Cuenta con espacio de transferencia lateral izquierdo, invadiendo la ducha, de 124 cm.
- No dispone de barras de apoyo.
- La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 80 cm.
- El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el inodoro.

#### **Ducha o bañera**

- La aproximación lateral tiene una amplitud suficiente.
- La superficie de ducha es de 85 cm de ancho x 120 cm de fondo.
- Ducha enrasada con el pavimento, sin resaltes y antideslizante.
- Cortina.
- No dispone de barras.
- No cuenta con asiento de ducha.
- El grifo es un monomando a 120 cm del plano del suelo.
- La alcachofa es fija en el plano vertical y a una altura superior a 180 cm.

### **ASEO COMÚN**

- El aseo común de la Casa C no está adaptado, a pesar de acceder por un itinerario accesible en planta acceso.

### **ACCESIBILIDAD VISUAL**

#### **HABITACIÓN ADAPTADA**

##### **Ubicación e itinerario**

- Habitación “Uva”, a 170 cm, con pictograma identificativo de uvas sobre placa metálica circular (diámetro inferior a 10 cm), no reflejante, contrastada con la puerta y en altorrelieve.
- Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea.
- No hay información replicada en braille.

##### **Características**

- La disposición de mobiliario obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.
- Los interruptores no están contrastados con las paredes.

### **ASEO COMÚN**

- No están señalizados en altorrelieve.
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma no es audible desde la zona de aseos.

### **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

#### **HABITACIÓN ADAPTADA**

##### **Ubicación e itinerario**

- No dispone de señalización luminosa.

##### **Características**

- No existe información escrita sobre los servicios disponibles en la habitación.
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto.

- No dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación por texto, personal signante, bucle magnético...
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual dentro de la habitación.

### ASEO DE LA HABITACIÓN

- No señalizados.
- El pestillo de la puerta no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

### ASEO COMÚN

- Está señalizado.
- Sobre las puertas, el pestillo no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual.

### OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento	Exterior	Mediante camino de gravilla y tierra compacta de pendiente 6%.	<p>El aparcamiento cuenta con 5 plazas sobre gravilla, marcadas mediante divisiones cementadas.</p> <p>El itinerario entre el aparcamiento y el establecimiento, no señalizado, es de 10 m aproximadamente.</p> <p>No cuenta con plazas adaptadas, pero sus dimensiones son suficientes.</p>
Buffet; cafetería		Accesible	<p>Se encuentra en la planta acceso de la casa C.</p> <p>La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, incluso a 150 cm.</p> <p>La mesa de auto-servicio para el buffet se encuentra a 104 cm de altura. Sobre esta.</p> <p>Las mesas son cuadradas, móviles y de cuatro patas. El espacio inferior libre de cada una es de 64x50x45cm y la altura superior de la mesa está a 77 cm del suelo.</p> <p>Suelo homogéneo, antideslizante y en buen estado.</p> <p>Iluminación homogénea y suficiente. Se acciona mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.</p> <p>Acceso directo a terraza a través de una doble puerta batiente y parcialmente</p>

			acristalada.
Terraza		Accesible	<p>Se encuentra en la planta acceso de la casa C.</p> <p>Acceso directo a terraza desde la zona de restauración a través de una doble puerta batiente hacia el interior y parcialmente acristalada. Cuenta con tiradores verticales a una altura accesible y ancho de paso de cada hoja superior a 80 cm.</p> <p>La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, incluso a 150 cm.</p> <p>Cuenta con una mesa rectangular, móviles y de cuatro patas. El espacio inferior libre de cada una es de 64x120x45cm y la altura superior de la mesa está a 77 cm del suelo.</p> <p>Suelo homogéneo, antideslizante y en buen estado.</p> <p>Iluminación homogénea y suficiente. Se acciona mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.</p>
Biblioteca	Casa B	Mediante 3 escalones o puerta exterior de 83 cm de paso (apertura desde interior)	<p>La anchura mínima del espacio de circulación es inferior a 80 cm.</p> <p>No cuenta con espacio reservado PMR.</p> <p>Suelo homogéneo, antideslizante y en buen estado.</p> <p>Iluminación homogénea y suficiente. Se acciona mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.</p>
Salas de estancia	Casa A y B		<p>La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 80 cm, permitiendo giros de 150 cm en gran parte de su espacio.</p> <p>Alfombras sueltas en zonas próximas a sofás.</p> <p>No cuenta con espacio reservado PMR.</p> <p>Suelo homogéneo, antideslizante y en buen estado.</p> <p>Iluminación homogénea y suficiente. Se acciona mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos voladizos.</p>