

Hotel do Banco Azul

Pescadores 1

15155, Fisterra, A Coruña

Teléfono 981712391

Web hoteldobancoazul.com

Correo info@hoteldobancoazul.com

INFORMACIÓN GENERAL

Una de las habitaciones está especialmente equipada para personas con diversidad funcional.

Acceso y zona de atención al público

- Situado en una zona peatonal con desniveles considerables, está permitido acercarse en vehículo hasta la puerta del establecimiento para carga y descarga, no hay zona de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, pero hay una zona de aparcamiento relativamente próxima y el personal del hotel se haría cargo de estacionar el vehículo en caso necesario.
- El exterior inmediato a la puerta de entrada al hotel no tiene pendientes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- El mostrador de recepción está perpendicular a la puerta de entrada, consta de un pequeño mostrador con información del hotel y de la zona.
- El vestíbulo es de dimensiones reducidas como corresponde a un hotel de este tamaño, pero no hay problema para maniobrar o desplazarse.
- Bajo las escaleras que suben al piso superior se sitúa un sillón que impide acercarse a la zona más baja de las mismas.
- El vestíbulo da acceso a una terraza y a una zona común que sirve de zona de estar y al final de la cual se sitúa el comedor de desayunos.

Características

- En el interior los desniveles entre plantas se salvan con escaleras exclusivamente. No hay desniveles dentro de las plantas.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 120cm.
- El suelo es homogéneo, liso y antideslizante.
- El mostrador de recepción no es demasiado alto pero no es posible acercarse frontalmente en silla de ruedas.

HABITACIONES ADAPTADAS

Ubicación e itinerario

- Existe una habitación adaptada, situada en planta baja con vistas al mar a través de una terraza de uso común.
- El recorrido desde recepción es plano, sin obstáculos ni desniveles.

Características

- La puerta se abre hacia el interior mediante llave, y desde el interior con un pulsador.
- La puerta tiene una anchura de paso de 80 cm.
- Características del suelo: es homogéneo, sin alfombras ni moquetas que dificulten la movilidad de sillas de ruedas, andadores o bastones.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 90cm, salvo en el lateral izquierdo de la cama que es de 50cm.
- Puede trazarse un círculo de 1,50m frente a la cama, en cualquier punto de su lateral derecho.
- Tiene una cama de 200 (longitud) x 150(Anchura) x 40(altura).
- El armario dispone de puertas abatibles de fácil apertura y barra colgadora alta, así como estantes a varios niveles desde 30cm
- La habitación dispone de escritorio y pantalla de televisión de grandes dimensiones-.
- Los interruptores están situados a una altura de 100cm
- Las ventanas se abren mediante manillas. El mecanismo está situado a una altura de 150cm.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Tipo de puerta: abatible hacia el exterior, sin mecanismo de cierre.
- La anchura de paso es de 78.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm (abatiendo las mamparas de la ducha hacia el interior)
- Control de iluminación -interruptor-
- Sistema de alarma -no-.

Lavabo

- Tipo de grifo -monomando-
- El grifo está situado a 88 cm de altura y 45 de profundidad.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 73(alto) x 60(ancho) x 40(fondo) y la altura superior es de 87cm, pero un mueble situado debajo impide (en el momento de la visita) la aproximación frontal.
- El espejo es -fijo -.
- El borde inferior está a 100 cm. y el superior a 180.
- Dispone de -jabonera, secamanos- y la altura de uso es de 90.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 105cm.
- Cuenta con espacio(s) de transferencia -a la izquierda- con una anchura de 46 cm ampliable abriendo la mampara de la ducha.
- La barra es abatible en el lado izquierdo y fija en el derecho ambas están a 80 cm de altura pero separadas tan solo 50 cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 44cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es -pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio.

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 70.
- La superficie de ducha es de .130(largo) x 90(ancho)

- El pavimento es -, cerámico, antideslizante -
- Tiene mamparas de vidrio que abren hacia el interior o el exterior.
- La barra oblicua en la pared perpendicular al grifo la parte baja está a 80 cm y sube hasta 130.
- Cuenta con asiento homologado bajo petición.
- El grifo es -monomando.- y está situado a una altura de 50cm.
- El difusor puede regularse en altura: no, tiene un soporte fijo a 195.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- El aseo está situado en la planta baja, entre la zona de estar y el comedor de desayunos.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -si-.
- Tipo de puerta - corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador a 110 de altura- el mecanismo de cierre no permite ver si está libre u ocupado, pero se puede desbloquear desde el exterior.
- La anchura de paso es de 80cm

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación - sensor de presencia...-
- Sistema de alarma - no-.

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, al lado del inodoro, perpendicular a la puerta-.
- Tipo de grifo -monomando.-
- El grifo está situado a 25cm de fondo y 84 de altura
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 70(alto) x 60(ancho) x 40(fondo) y la altura superior es de 83, pero bajo el lavabo un mueble impide la aproximación frontal con silla de ruedas al tiempo que dificulta la maniobra de aproximación al inodoro.
- El espejo es -fijo - .
- El borde inferior está a 100 y el superior a 180.
- Dispone de -jabonera, secamanos ...- y la altura de uso es de 120

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90 pero está parcialmente invadida por el mueble bajo el lavabo.
- Cuenta con espacio de transferencia a la derecha, las barras de transferencia no están centradas con respecto al eje del inodoro. Cuenta con una abatible a la derecha y otra fija a la izquierda. A 80 y 72cm respectivamente.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 44.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador,-, está situado sobre la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo -medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación n.º 1
- Los pasillos no tienen señalización orientativa.

- La señalización de pasillos y habitaciones contrasta cromáticamente, no destaca el texto en altorrelieve ni tiene la información replicada en sistema braille.

Características

- La disposición de mobiliario obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.

ASEO COMÚN

- No está señalizados en altorrelieve ni braille.
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de señalización luminosa -sí -.

Características

- Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel .
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto -no-.
- El hotel no dispone de productos de apoyo .
- En caso de emergencia cuenta con un sistema de alarma visual -no-.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, cuenta con sistema de alarma visual, no.

ASEO COMÚN

- Están señalizados, sí .
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, cuenta con sistema de alarma visual, no.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS			
ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Buffet, cafetería, restaurante	Planta baja	Desde recepción a través de una puerta de más de 80cm de anchura	<p>Desniveles en el interior del establecimiento no hay.</p> <p>La anchura mínima del espacio de circulación es de -90-.</p> <p>Características del suelo -pavimento, suave y homogéneo.</p> <p>Descripción de la barra de buffet desayunos: Tiene una altura de 90 cm pero no permite su aproximación frontal en silla de ruedas</p> <p>La iluminación es homogénea y suave.-</p> <p>.</p> <p>La barra cuenta con iluminación</p>

			<p>identificativa.</p> <p>No hay elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.</p> <p>No hay avisos luminosos ni cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.</p> <p>Las mesas de desayuno son cuadradas, de cuatro patas, de 75 cm de altura y 70cm de altura libre debajo, con mobiliario en colores contrastados. móviles y tienen un espacio bajo ellas de</p>
Estar / biblioteca	Planta baja	Entre el vestíbulo de entrada y el comedor de desayunos.	Compuesta por unos sofás dispuestos frente a una pared en la que se sitúan un par de baldas a baja altura para acceder a los libros.
Terraza	Planta Baja	Al lado del vestíbulo, delante de la ventana de la habitación adaptada	Un paravientos de láminas de madera de 130 de altura hace las veces de barandilla y limita las vistas cuando se está sentado.