

Hotel Lux

R/ Doutor Teixeiro, 4

15701, Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono 981 554 986

Web www.hotelluxsantiago.com

Correo recepcion@hotelluxsantiago.com

Atención al público y otra información de interés

- El hotel cuenta con servicio buffet y cafetería-bar.
- Ofrece menú para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- No se ofrece información en braille de los servicios prestados en el establecimiento.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- No se permite el acceso al perro de asistencia.
- Las señales de emergencia en caso de evacuación son visuales, sin embargo, no contemplan un plan de emergencia de evacuación especial para personas con discapacidad.
- Disponen de dos cuartos adaptados para personas con movilidad reducida.
- Disponen de cunas bajo petición.

Acceso y zona de atención al público

- El hotel está próximo a la catedral de Santiago, en una zona céntrica.
- La estación de autobuses está a menos de 500 metros a pie del hotel y la parada de taxis más próxima se encuentra a menos de tres minutos. Además, es una zona transitada por varias líneas de autobuses urbanos.
- No tiene aparcamiento y las zonas inmediatas para aparcar están en zona azul.
- El acceso se realiza mediante un peldaño de 3 cm previo a la puerta
- La puerta de acceso principal, automática, está acristalada. Para indicar el acristalamiento se dispone de bandas horizontales con rótulos. Permite un paso de 90 cm, siendo el espacio anterior y posterior a la puerta horizontal y con un giro superior a 30 y 150 cm de diámetro, respectivamente.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente y sin desniveles.
- En la entrada misma se encuentra el mostrador.
- El mostrador está a una única altura, 115 cm, sin grandes contrastes con el entorno. No dispone de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- El mostrador se encuentra en frente a la puerta principal. No existen elementos que interrumpan su recorrido pues el felpudo, en el interior de la puerta de acceso, está enrasado.

Características

- Sin desniveles.
- El espacio abierto y diáfano permite una circulación amplia giros a lo largo de toda su área de 150 cm de diámetro.
- Pavimento homogéneo y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.
- El mostrador está a una única altura, 115 cm, está poco contrastado con el entorno por su color y posición.

- No dispone de inducción magnética.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Existen 2 habitaciones adaptadas en el establecimiento.
- Se accede mediante ascensor.
- El ascensor tiene un ancho libre de paso de puerta de 80 cm y dimensiones de la cabina 90x100 cm. La botonera también está en braille y altorrelieve a una altura comprendida entre 90 y 103 cm. Dispone de espejo, pasamanos y señalización visual de planta en el interior y exterior de la cabina.

Características

- El mecanismo de apertura es mediante tarjeta.
- La puerta, de apertura interior, tiene una anchura de paso de 81 cm. Se acciona mediante manubrio.
- Entarimado homogéneo y en buen estado y cuyo color contrasta con el de las paredes.
- Ancho de paso para espacio de circulación de 115 cm, pudiendo trazarse círculos superiores a 150 en determinados puntos.
- Cama de matrimonio a una altura de 57 cm respecto al plano del suelo y altura libre inferior de 25 cm. Permite un espacio lateral de transferencia de 105 y 49 cm a la derecha e izquierda, respectivamente.
- El armario carece de puertas. La altura máxima de las tablas es de 68 cm y la mínima de 47 cm. El perchero está situado a 197 cm.
- Escritorio de altura superior 76 cm y dimensiones libres altura x ancho x fondo de 73x70x40 cm.
- Los interruptores están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm, poco contrastados con la pared.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- La puerta es abatible hacia el exterior.
- Se abre mediante un manubrio.
- Sistema de cierre, con apertura exterior en caso de emergencia, de difícil manejo.
- La anchura de paso es de 81 cm.
- Diámetro giro libre de obstáculos superior a 150 cm.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- El grifo se acciona mediante un monomando.
- Situado sobre el lavabo a 89 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 68x70x46 cm y la altura superior de 84 cm.
- El espejo no está inclinado. El borde inferior está a 107 cm.
- Dispone de complementos encima del lavabo.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 100 cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lado izquierdo con una anchura de 105 cm.
- Dispone de barra de apoyo a ambos lados. La barra derecha es fija, a 83 cm del suelo. La barra izquierda, abatible a 83 cm. Entre ambas, un espacio de 82 cm.

- La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 81 cm.
- El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el inodoro.

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 80 cm de ancho y fondo suficiente.
- La superficie de ducha es libre pues no se encuentra limitada por mampara o plato.
- Ducha enrasada y antideslizante.
- Cortina.
- No existen barras.
- No se dispone de silla.
- El grifo es monomando y se encuentra a 110 cm de altura.
- La alcachofa es fija.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Los aseos comunes (2) no están adaptados, a pesar de acceder por un itinerario accesible, y se encuentra en la primera planta

Entrada al aseo

- Señalización Hombres/Mujeres mediante letra M/W a una altura de 165 cm respecto al plano del suelo, sin relieve.
- Tipo de puerta abatible hacia el exterior.
- Se acciona mediante un manubrio a una altura de 107 cm con sistema de apertura desde exterior en caso de emergencia.
- El sistema de cierre es de complicado manejo.
- La anchura de paso es de 71 cm.
- Carece de sistema de alarma en caso de caída.

Lavabo

- Lavabo en el interior del aseo.
- El grifo se acciona mediante un monomando.
- Situado sobre el lavabo a 89 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 68x70x46 cm y la altura superior de 84 cm.
- El espejo no está inclinado. El borde inferior está a 115 cm.

Inodoro

- No cuenta con espacio de aproximación frontal.
- No cuenta con espacio de transferencia lateral.
- No dispone de barras de apoyo.
- La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 81 cm.
- El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el inodoro.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- En las puertas de los dormitorios, contrastadas con la pared, no hay rótulos ni indicadores del número de la habitación.
- Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea.

- No hay información replicada en braille.

Características

- La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.
- Los interruptores no están contrastados con las paredes.

ASEO COMÚN

- No están señalizados en altorrelieve.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma no es audible desde la zona de aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- El ascensor no cuenta con señalización sonora y visual en el interior y exterior de la cabina.
- No dispone de señalización luminosa.

Características

- No hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel en la habitación.
- El hotel no dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación por texto, personal signante, bucle magnético...
- En caso de emergencia no cuentan con un sistema de alarma visual en el interior de esta.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- No señalizado.
- El pestillo de la puerta no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

- Están señalizados.
- Sobre las puertas, el pestillo no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Buffet; cafetería			Se encuentra en la planta acceso. La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, incluso a 150 cm. La barra del bar, está situada a una altura de 109 cm; con bancos a 77 cm. La mesa de auto-servicio para el buffet se encuentra a 110 cm de altura. Sobre esta, la altura máxima en la que están colocados los cubiertos, platos etc está a 150 cm; mientras que la distancia

		<p>horizontal desde el borde de la barra a ésta es de 30 cm.</p> <p>Las mesas son cuadradas, móviles y de pata central. El espacio inferior libre de cada una es de 73x60x23 cm y la altura superior de la mesa está a 75 cm del suelo.</p> <p>Suelo homogéneo, antideslizante y en buen estado.</p> <p>Iluminación homogénea y suficiente. Se acciona mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.</p>
--	--	--