

Pazo de Santa María

O Pazo, s/n

15810 Arzúa (A Coruña)

Teléfono: 981 500 702

E-mail: info@pazosantamaria.com

Web: www.pazosantamaria.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta con una inclinación del **3,5%** y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal, donde se encuentra la recepción, es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de **1,10 m**.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en la planta baja junto a la entrada principal de la casa. En recepción existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **76 cm**, un fondo inferior libre de **70 cm** y una altura libre inferior de **58 cm**.

Habitación Adaptada (Nº 12)

- Está en un edificio anexo al principal y el itinerario es accesible.
- La puerta mide **81 cm** de ancho y abre hacia el dentro.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,80 m** de ancho y por el derecho de **90 cm**.
- Los tiradores del armario son de difícil manipulación. Las baldas y cajoneras están situadas a una altura de **30 cm** y la barra del perchero esta a **1,70 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,08 m** por el lado derecho y **1,50 m** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a **70-80 cm** y con una separación entre ambas de **70 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **56 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,05 m** y el resto de los accesorios del baño están a **85 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,80 m** de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo abatible situada a **74 cm** de altura, situada en la misma pared de la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,03 m**.

Aseo adaptado en zona común

- El Pazo cuenta con **2** cabinas de aseo adaptadas, una integrada en el aseo de hombres y otra en el de mujeres. Están en el exterior y el itinerario es accesible.
- La puerta general abre hacia el interior y las puertas de las cabinas abren hacia el interior y dejan un hueco de paso de **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio que permite hacer un giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,40 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,40 m**. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **75 cm**.
- Tiene 1 barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a **73 - 83 cm** de altura y una separación entre ambas de **77 cm**.

Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de **75 cm** y un fondo libre de **58 cm**. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,04 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) es accesible.
- En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº11)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El baño tiene bañera a una altura de **46 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias (baños, habitaciones y espacio de fumadores). El tamaño de las letras es grande y con contraste de color respecto al fondo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	En el edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Pasamanos : Si hay Hueco bajo la escalera protegido: Si
Salón social	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,10 m
Restaurante/Buffer desayunos	Exterior Planta baja	Accesible	La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 81 cm de ancho libre de paso. Mesas cuadradas de pata central Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 90 cm No disponen de de carta en Braille.