

Casa A Parada das Bestas

Pidre, 27

27207 Palas de Rei (Lugo)

Teléfono: 982 183 614

E-mail: info@aparadadasbestas.com

Web: www.aparadadasbestas.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- La casa se encuentra situada en una zona con calles amplias sin aceras. El pavimento es de tierra compacta y está totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.
- Tiene una zona de aparcamiento pero las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El establecimiento tiene en el edificio principal las habitaciones estándar, la lareira y una sala de uso común. El acceso tiene el pavimento irregular de piedra y césped que produce delante de la puerta desniveles de hasta **3 cm**. El hueco de paso de la puerta es de **1,35 m**.
- En el edificio contiguo está situado el apartamento adaptado y delante de la puerta hay un pequeño escalón de **3 cm** de alto. Esta puerta es parcialmente acristalada, de apertura manual y tiene un hueco de paso superior a **80 cm**.

Apartamento Adaptado

- Nº de apartamentos adaptados: **1**. Está en la planta baja.
- La puerta del apartamento tiene un hueco de paso de **76 cm** y además tiene otra hoja de **43 cm** que aumenta el espacio. La puerta del cuarto mide **75 cm** de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es superior a **80 cm**.
- En la habitación, la cama tiene una altura de **49 cm** y se accede a esta por los dos lados por un espacio superior a **1 m**.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las estanterías están situados a una altura que varía entre **23 e 150 cm**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño

- La puerta tiene un hueco de paso de **78 cm** y es corredera.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **1,05 m** y por el frente de **1,50 m**. El asiento está a una altura de **51 cm** y el mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura de **65-78 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto e **51 cm** de fondo que permite a aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,27 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1,03 m**.

Ducha

- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un biombo abatible con una parte fija que dificulta la transferencia lateral a la silla de ducha existente, que está fija a la pared. No obstante, se puede realizar una transferencia oblicua ya que delante no hay obstáculos que la impidan y hay una barra fija en la pared que facilita el acceso.
- La barra de apoyo es en forma de L y está a una altura que varía entre **1 y 1,15 m**.
- La silla fija a la pared está a una altura de **60 cm** de alto e tiene un ancho de **40 cm**.
- El grifo está situado en una pared accesible desde la silla, es monomando y está a una altura de **1,18 cm**.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento y se accede a este por un hueco de paso superior a **80 cm**.
- En la cocina comedor hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- El mesado, cocina, microondas y fregadero están a **97 cm** de altura y tienen muebles debajo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- La mesa es de **4** patas y permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. Tiene **76 cm** de altura y debajo hay un espacio libre de **67 cm** de altura y **1,19 m** de ancho.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el acceso al edificio principal, el pavimento es de piedra con resaltes que dejan desniveles de unos **3 cm**.
- La puerta principal es de madera y parcialmente acristalada. Abre hacia dentro y no está señalizada, pero no es necesario ya que la madera existente presenta color contrastado.
- En el interior de los edificios, los pasillos de circulación tienen el pavimento homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Camoteira)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera es hidromasaje y tiene una altura de **60 cm**. No dispone de barras de apoyo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay conexión a internet
- No hay televisor
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la situación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseos Comunes	Edificio principal	Accesible	No están adaptados para las personas usuarias de silla de ruedas
Restaurante	Edificio contiguo al principal	Accesible	Puerta con pequeño escalón de 2 cm de altura. Ancho de la puerta: 1,43 m Mesas cuadradas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho mesa: 65 cm , Fondo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille.
Piscina	Exterior	Practicable (camino de césped irregular)	No dispone de vestuarios ni grúa de acceso al vaso.