

Casa do Merlo

Sargendez, 4

27793 San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo)

Teléfono: 982 134 906

E-mail: hotel@casadomerlo.com

Web: www.casadomerlo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada junto a la carretera. Alrededor de esta hay una zona adoquinada con un aparcamiento y una verja de hierro que da acceso al interior del recinto de la casa. Esta deja un hueco de paso de 3,5 m de ancho y el itinerario es accesible.
- El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- Tras la verja hay un patio pavimentado que da acceso a la entrada de la casa. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.

Acceso

- La puerta que da acceso al interior de la casa tiene delante un escalón con una cuesta alternativa de madera. Esta mide 87 cm de ancho, 60 cm de longitud y presenta una pendiente del 6%.
- La puerta es de madera, manual de fácil apertura, y deja un ancho de paso de 1,04 m. detrás de esta hay espacio bastante para hacer un giro de 1,50 m de diámetro..

Vestíbulo y recepción.

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, pero hay un felpudo sin anclar al suelo.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 85 cm, un fondo libre de 70 cm y un ancho libre de 40 cm que dificulta la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (NE)

- N.º cuartos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- Dispone de 2 camas gemelas separadas, que tienen una altura de 55 cm. Se puede acceder a estas por el espacio central entre estas, ya que hay un hueco libre superior a 80 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están a una altura de entre 30 y 140 cm y el perchero está a 1,4 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo, y por la frente de 1,8 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 72 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un pedestal que deja un espacio libre de 70 **cm** de alto y 20 **cm** de fondo que dificulta la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. La llave es monomando.
- La altura del bordo inferior del espejo es de 1,32 **m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,2 **m**.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre superior a 1 **m** que permite el acceso a esta.
- Tiene un asiento abatible y higo a la pared, situado a 48 **cm** de altura. Este tiene 48 **cm** de ancho y 41 **cm** de fondo. Dispone de un espacio lateral que permite la transferencia.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared de las llaves, la una distancia de 38 **cm** de la cadera de ducha, y está a una altura de 88 **cm**.
- La llave es monomando y está ubicada la una altura de 1,1 **m** del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre la llave.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al edificio principal tiene 1 escalón que no está señalizado en el bordo con una franja de pavimento y color contrastada.
- La puerta es de madera y está parcialmente acristalada. No está señalizada pero no es necesario ya que la madera presenta suficiente contraste.
- Detrás de la puerta, en la zona de recepción, hay un felpudo que no está anclado al suelo.
- Nos corredores de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Cuarto estándar (SW)

- El número del cuarto se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de *teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver se hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento solo dispone de rótulos que señalan el nombre de los distintos cuartos y están a una altura media de 1,70 **m**. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Escalera	Planta baja y planta 1	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: interior N.º de escalones por tramo: 4 de piedra+5 de madera Suelo de textura y color distinta en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí , en el tramo de madera Zócalo de protección lateral: Sí Pasamanos: la un lado, a 83 cm de altura Hueco bajo la escalera protegido: Sí
Restaurante	Planta baja, en edificio anexo al principal	Accesible por el exterior	Mesas rectangulares con traviesa. Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 71 cm Ancho bajo mesa: 81 cm , Fondo bajo mesa: 40 *m No disponen de carta en *braille.
Salón de reuniones (3)	Planta baja	Accesibles	Mesas cuadradas de 43 cm de altura que no permiten la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.