

Casa do Morcego

Porto do Cabo, s/n

Vilarrube, Valdoviño-(A Coruña)

Teléfono: 981 483 282/646 468573

Email: casadomorcego@gmail.com

Web: www.casadomorcego.es

INFORMACIÓN XERAL

Conta con 5 cuartos dobres con posibilidade de camas supletorias en todas elas, unha adaptada para persoas con discapacidade física.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada á casa está nunha zona chaira e despexada de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal á casa é accesible.
- A porta é parcialmente acristalada, de dobre folla e cun ancho libre de paso de **80 e 57 cm** respectivamente cada unha.

Cuarto Adaptado (Laranxa)

- N.º de cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta do cuarto mide **79 cm** de ancho.
- A cama ten unha altura de 59 cm e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 1,25 m de ancho e polo dereito de **1,10 m**
- As portas do armario teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **30 cm y 1,90 m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao interior e mide **80 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de máis de **80 cm** por ambos os dous lados e de **1,47 m** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas.
- O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga está a **76 cm**.
- O inodoro dispón dunha barra de apoio abatible a cada lado situadas a unha altura de 50-66 cm e cunha separación entre ambas as dúas de **56 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un moble, polo que non hai un espazo libre que permita a aproximación frontal dunha persoa ensela de rodas. A billa require xiro de pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,20 m** e está inclinado. O resto dos accesorios do baño están á mesma altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,37 m** de ancho.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Non hai un asento ou cadeira de ducha homologada.
- Ten unha barra de apoio horizontal situada na parede lateral á da billa, a **70 cm** de altura.
- A billa require o xiro de boneco e está situada a unha altura de **1,13 cm**. A alcachofa non é regulable en altura.

Aseo adaptado na zona común

- Hai unha cabina de aseo adaptada, independente e común para ambos os dous sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta da cabina non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e ten un ancho libre de paso de **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado dereito. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a **52 y 69 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **81 cm** de alto e **46 cm** de fondo. A billa require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m**.

Comedor

- Está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta ten un ancho libre de paso de **84 cm**.
- A mesa do comedor é de 4 patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten unha altura libre de **76 cm**, un ancho **68 cm** e un fondo de **64 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta é parcialmente acristalada e abre cara a dentro, non está sinalizada con franxas horizontais ou co logotipo en cor contrastada.
- O acceso é por céspede e pedras homoxéneas.
- Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos en beiril que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A ducha é continua co recinto e ten un biombo de vidro sen sinalizar.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.

- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.
- Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Non hai ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida nin delimitada. O pavimento é de terra e céspede.