

Casa de Doña Blanca de San Clodio

Praza de San Clodio s/n

32420, San Clodio, Leiro, Ourense

Teléfono 988 485 688 / 629 258 880

Web www.casadedonablanca.com

Correo contacto@casadedonablanca.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa de Doña Blanca dispone de una habitación adaptada.

Atención al público y otra información de interés

- Con previo aviso, se ofrecen platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- A pesar de disponer de señales de emergencia visuales y sonoras, no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Zona de aparcamiento en la plaza del pueblo, anterior y accesible hasta la casa. Este se encuentra en una superficie horizontal, pavimentada de forma homogénea y a 10 metros de la puerta de la casa.
- El acceso principal se realiza a través de un espacio previo, cubierto y llano.
- El acceso alternativo se realiza a través de una calle con una pendiente del 15% que conduce al jardín trasero y que permite un mejor acceso para personas de movilidad reducida.
- La puerta de acceso principal, que permite la apertura hacia el exterior, es doble y está acristalada parcialmente. Cada una de sus hojas permite un paso libre de 107 cm dejando un espacio anterior y posterior a la puerta de diámetro de giro superior a 150 cm.
- En el exterior se encuentra un timbre de llamada a 125 cm de altura.
- En exterior e interior a la puerta, un felpudo suelto y pesado.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente. Sin embargo el acceso a las diferentes estancias hay que realizarlo a través de escaleras o ascensor, el cual no se encuentra operativo actualmente.
- No hay mostrador. Tampoco se dispone de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

No hay

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- 1 habitación adaptada.
- Situación en planta semisótano, tras superar 3 peldaños que comunican la sala de estancia común y comedor con la habitación adaptada.

- A estos peldaños se les puede superponer cuñas de madera que conforman una rampa para salvar el desnivel. Carece de pasamanos y su pendiente es superior al 30%.
- También se puede acceder en ascensor directamente en caso de que este se vuelva a poner en funcionamiento.
- Libre de obstáculos.

Características

- El mecanismo de apertura es con llave y se abre mediante empuje.
- Puerta corredera.
- La puerta tiene una anchura de paso de 84 cm.
- Entarimado homogéneo y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.
- Ancho de paso para espacio de circulación de 120 cm pudiendo trazarse círculos de 150 cm en casi todo su espacio.
- Dos camas juntas de 105x200 cm con espacio de transferencia a ambos lados.
- El armario dispone de dos puertas abatibles entre 90 y 180º y distribuyen una zona con perchero fijo a 165 cm de altura y otra de estantes a una altura comprendida entre 26 y 172 cm. Los tiradores son pequeños pomos.
- Además, el dormitorio dispone de un sillón y terraza.
- Para acceder a la terraza hay que salvar una altura de 18 cm debido a la carpintería de la ventana sobre una pequeña ceja.
- Los interruptores están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm y a ambos lados de la cama.
- El ventanal se corre y se abre mediante manubrio accesible para acceder a la terraza.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- La puerta es corredera
- Carece de mecanismo de apertura, se abre mediante empuje.
- No tiene sistema de cierre.
- La anchura de paso es de 72 cm.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 128 cm.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Exterior a la cabina del aseo, en espacio previo.
- El grifo se acciona con monomando.
- Situado sobre el lavabo a 88 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 80x95x44 cm y la altura superior de 83 cm.
- El espejo no está inclinado. El borde inferior está a 83 cm.
- Dispone de complementos sobre la superficie del lavabo, a 83 cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 150 cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lado izquierdo con una anchura de 72 cm.
- Dispone de barra de apoyo en el lado derecho del inodoro. Esta es abatible y está a 76 cm.
- La altura de uso del asiento es a 39 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 74 cm.
- El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el inodoro.

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 150 cm de ancho y fondo de 128 cm.
- La superficie de ducha es de 88 cm de ancho x 170 cm de fondo.
- Ducha enrasada con el pavimento, sin resaltes y antideslizante.
- Cortina.
- Dispone de barra horizontal en pared perpendicular a billa
- Cuenta con asiento fijo y sin respaldo, de 47x27 cm, situado a 55 cm del suelo.
- El grifo es monomando a 120 cm del plano del suelo.
- La alcachofa es regulable en el plano vertical desde una cota de 140 cm.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Se sitúa en frente a la habitación.
- No está adaptado y carece de espacio suficiente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- La habitación nº6, con rótulo en el marco de la puerta, en altorrelieve y con letras no contrastadas y grandes.
- Los pasillos carecen de franjas táctiles y, como ya se comentó, hay riesgo de caída desde la habitación a la sala debido al desnivel que carece de barandilla. Esto se ve ayudado por la no diferenciación del pavimento.
- Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea.
- No hay información replicada en braille.

Características

- La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.
- Los interruptores no están contrastados con las paredes.
- Los grandes ventanales de acceso a la terraza no están señalizados, sin embargo, se encuadran en carpinterías de gran dimensión.

ASEO COMÚN

- No están señalizados en altorrelieve ni braille.
- No hay alarma y por tanto no es audible.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- No dispone de señalización luminosa.

Características

- No hay información escrita sobre los servicios disponibles en la casa.
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto.
- No dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación por texto, personal signante, bucle magnético...
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual dentro de la habitación.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- No señalizados.
- El pestillo de la puerta no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de zona inferior libre bajo puerta.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

| ESTANCIA | UBICACIÓN | ITINERARIO | CARACTERÍSTICAS |
|----------|-----------|------------|--|
| Comedor | | | <p>Para acceder al espacio de restauración hay que hacerlo mediante tres escalones que salvan una altura de una altura de 36 cm (peldaños de 12 cm de altura y huella de 29 cm). A la escalera se le puede superponer cuñas de madera que forman una rampa que se encuentra a medio camino entre la habitación adaptada y la sala. La pendiente de esta rampa es del 30% y carece de pasamanos.</p> <p>Inmediatamente, se encuentra la sala. Carece de espacio adaptado para PMR. El suelo es homogéneo, antirresbaladizo y está en buen estado. Este suelo se extiende hasta la zona de comedor y desayuno, mostrando el mismo tratamiento. Tras pasar por debajo de una viga de canto de hormigón visto y de ancho superior a 3 metros, están las mesas de comedor, dispuestas de manera libre y, permitiendo el paso y giro de 150 cm de diámetro entre ellas. El espacio inferior libre de la mesa es de 77x57x57 cm y altura superior de 81 cm. Las mesas son rectangulares y cuadradas y cuentan con cuatro patas. La iluminación del espacio de restauración es homogénea y suficiente. No hay elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos. Cuenta con alarma visual en caso de emergencia.</p> |
| Cocina | | | Utilizada por servicio de la casa. Dispone de una |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | | | <p>barra a una altura de 85 cm, que permite la aproximación lateral pero no frontal sobre la que se dispone el desayuno.</p> <p>Además cuenta con servicio en mesa en caso de ser necesario.</p> |
| Piscina interior | | | <p>La piscina interior se encuentra en el mismo nivel que la habitación adaptada, próxima a ésta.</p> <p>La puerta, abatible hacia el exterior tiene un ancho de paso libre de 100 cm.</p> <p>El perímetro del vaso de la piscina tiene un pavimento de textura de color distinto y se accede a ella mediante escaleras con pasamanos a ambos lados.</p> <p>No dispone de otros servicios como caderas anfibias, muletas anfibias.</p> <p>Las duchas son accesibles y con agua caliente.</p> |
| Sauna piscina | | | <p>No accesible debido a escalón de acceso y reducidas dimensiones.</p> |
| Piscina exterior. | | | <p>La piscina exterior se encuentra a 26 cm por debajo de la planta de semisótano. Para acceder hay que salvar dos escalones de 13 cm de altura.</p> <p>El perímetro del vaso de la piscina no tiene pavimento de textura de color contrastado con el demás y se accede a ella mediante escaleras con pasamanos a ambos lados.</p> <p>No dispone de otros servicios como caderas anfibias, muletas anfibias.</p> <p>Las duchas son accesibles. Agua fría.</p> |
| Jardín | | | <p>Al mismo nivel que la piscina exterior, a 26 cm por debajo de la planta de semisótano. Para acceder hay que salvar dos escalones de 13 cm de altura.</p> <p>El suelo lo compone un empedrado irregular pero en buen estado. Además, cuenta con mesas de cuatro patas y dimensiones libres de 70x42x35 y altura superior de 72cm.</p> |