

## Casa Quina

Paz. San Martiño, s/n

32549 La Mezquita (Ourense)

Teléfono: 988 425 534 / 988 423 534

E-mail: [estevez.9@hotmail.com](mailto:estevez.9@hotmail.com)

Web: [www.casaquina.com](http://www.casaquina.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada en una calle en ligera cuesta.
- El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

#### Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de **90 cm** cada una.

#### Vestíbulo y recepción

- No hay mostrador de atención al cliente.
- Desde el vestíbulo se accede a distintas zonas de la casa por pasillos con una inclinación que varía entre **1,7%** y el **6,9%**.

#### Habitación Adaptada (San Martiño)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta **baja** y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **87 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **85 cm**.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de **68 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **95 cm** de ancho y por el izquierdo de **1,55 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre **30** y **70 cm**. El perchero está fijo a **1,79 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **75 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** de ancho por el lado izquierdo, **60 cm** por el lado derecho y **1,50 m** por el frente. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **64** y **80 cm** de altura.

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de alto y **52 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,30 m** y los accesorios del baño están a **90 cm**.

#### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto de pavimento del baño y es antideslizante.
- Cuenta con una silla de ducha ortopédica homologada.

- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de L situada entre **80 cm y 1,60 m** de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **80 cm**.

#### Aseos en zona común

- El hotel cuenta con **2** aseos en zona común, situados en la planta **baja** y el itinerario de acceso es accesible. Son cabinas independientes.
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **65 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m**.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Carece de barras de apoyo.

#### Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, lo que dificulta la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del aseo están a **1,10 m**.

### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- La puerta es de madera.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

#### Habitación estándar

- Está situada en la planta **1ª** y se accede a ésta por las escaleras.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y hay un enchufe junto a la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

#### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

#### Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.

#### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante / Salón desayunos	Interior	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>78 cm</b> No disponen de carta en braille.
Cafetería	Exterior	Accesible por el exterior, ya que por el interior tiene <b>5</b> escalones.	Mesas rectangulares con <b>4</b> patas. Altura de mesa: <b>76 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>64 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>1,04 m</b> , Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: <b>interior</b> Nº de escalones por tramo: <b>más de 8</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>18 cm</b> Fondo de la huella: <b>28 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>Si</b> Hueco bajo la escalera protegido: <b>Si</b>