

Camping Río Ulla

Bamio, Km 14 C-550. Apdo. 316
Carretera Santiago - Cesures
36618 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 505 430 / 986 505 997
E-mail : campingrioulla@galicia.com
Web: www.campingrioulla.com

INFORMACIÓN GENERAL

No disponen de ningún bungalow adaptado para las personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera con ligeras inclinaciones y amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal tiene una pendiente en descenso que varía entre un **14%** y un **3,5%**.
- En la puerta de entrada no existe ninguna baliza, es una verja, con un hueco de paso de **4 m** de ancho y permanece siempre abierta.
- Una vez dentro, el recinto es llano y completamente accesible, y en él nos encontramos un edificio con la recepción, el bar y el restaurante.
- El suelo es del camping es de asfalto y césped.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene una rampa practicable de **1 m** de ancho, **59 cm** de longitud y una inclinación del **32,4 %**.
- La puerta de recepción tiene un ancho libre de paso de **90 cm**.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,04 m**. Junto a él hay una mesa a una altura de **72 cm**, pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos y duchas comunes es accesible.
- La puerta general es de apertura manual, abre hacia ambos lados y tiene un ancho libre de paso de **86 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- Hay una cabina adaptada en los aseos masculinos y otra en los aseos femeninos y consta del inodoro, el lavabo y la ducha.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **90 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **70 cm**. El asiento está a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **90 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a **70 cm** y **1,30 m** de altura y con una separación entre ambas **87 cm**.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, lo que dificulta la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **90 cm** de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral de **1 m**.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y no tiene cortina ni mampara.
- Tiene un asiento fijo anclado a la pared y dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a **70 cm** de altura y otra barra fija en el lado izquierdo a **70 cm** y **1,40 m** de altura.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a **1 m** de altura. La alcachofa es regulable en altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene una pendiente en descenso que varía entre un **14%** y un **3,5%**.
- El suelo es del campin es de asfalto y césped.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene un escalón de unos **20 cm** aproximadamente, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen **3 y 5 cm** de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Junto a Recepción	Accesible	Mesas redondas y cuadradas de 4 patas . Altura de mesa: 79 cm , Altura bajo mesa: 76 cm Ancho bajo mesa: 51 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille.
Bar - Supermercado	Junto a recepción y	Accesible con una rampa	La puerta de acceso es de apertura manual y parcialmente acristalada.

	restaurante		Ancho de la puerta: 84 cm. Altura de la barra: 1,07 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulaci3n.
Lavaderos y Fregaderos	Exteriores	Accesible	Altura de botones de mando de secadoras y lavadoras: 75 cm Los lavaderos tienen una altura de 77 cm . Debajo existe un espacio libre de 70 cm , un fondo de 80 cm . Los fregaderos est3n a una altura de 75 cm y sin aproximaci3n frontal para usuarios en silla de ruedas. Los grifos requieren giro de la mu1eca.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.