

Casa As Chivas

Saramagoso, 34

36810, Saramagoso, Redondela, Pontevedra

Teléfono 677 552 033

Web www.casaruralaschivas.com

Correo casaruralaschivas@yahoo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El entorno se encuentra sin urbanizar, carece de aceras y los viales son estrechos.

Atención al público y otra información de interés

- Disponen de menús bajo demanda para personas con necesidades especiales.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Acceso al establecimiento en coche, no existe transporte público con parada cercana.
- El entorno inmediato lo conforman calles estrechas sin acera enmarcadas por muros de cierre o fachadas de vivienda.
- El acceso desde la calle carece de desniveles, pero el pavimento interior es de adoquín. En el exterior existe un pequeño espacio para aparcar en la calzada.
- El aparcamiento interior es de tierra compactada, y se conecta con el establecimiento a través de una rampa con resaltes.
- La recepción se realiza en el restaurante. La puerta es de 81cm de ancho y existen dos peldaños en el interior sin pasamanos en ninguno de los dos lados.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- Dos peldaños de 20cm sin pasamanos laterales a 80cm de la puerta.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Pavimento continuo, homogéneo en buen estado.
- Mostrador con una sola altura de atención a 101cm. No existe posibilidad de aproximación frontal con sillas de ruedas. (es el de cafetería) La atención se puede realizar en una de las mesas que permita la aproximación.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de habitaciones accesibles, con previsión de reformar una para adaptarla
- La habitación se conecta con recepción a través de un itinerario exterior con pavimento de piedra con gran junta y resaltes.

Características

- Apertura con picaporte a 104cm de altura y llave.
- La puerta tiene una anchura de paso de 80cm. Existe un pequeño resalte de 2cm previo a la puerta.
- Pavimento interior de madera, homogéneo y en buen estado.
- Ancho de paso de circulación es mayor de 80cm, disponiendo de zonas que permiten inscribir un círculo de diámetro mayor de 150cm.
- Cama con colchón a 57cm de altura, con espacios laterales mayores de 90cm.
- Armario de dos puertas de madera, con tiradores de difícil apertura. Baldas a 30cm y a 182cm. Dispone de un cajón a 28cm. Perchero a 176cm de altura.
- Dispone de una silla de apoyo y mesillas de noche.
- Los interruptores están situados a una altura de 100cm.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Puerta batiente al exterior con ancho de paso libre de 70cm.
- Apertura mediante picaporte

Cabina

- Posibilidad de giro interior mayor de 120cm.
- Control de iluminación con interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Grifo de rosca centrado al lavabo.
- Lavabo con pie, impide la correcta aproximación.
- Espejo fijo con borde inferior a 112cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 54cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lado derecho con una anchura de 70cm.
- Carece de barras de apoyo en ambos lados.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 40cm
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

Ducha o bañera

- Ducha de 122cm de largo y 72cm de ancho.
- La aproximación lateral tiene una amplitud de 81cm.
- El pavimento es de loza, con un resalte de 16cm con el pavimento exterior.
- Dispone de mampara corredera de tres hojas que dificulta la aproximación.
- No dispone de barras de apoyo ni de asiento o silla de ducha.
- Grifo de rosca situado a 101cm de altura.
- El difusor dispone de manguera y un solo punto de colocación a 1,98m.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Aseo exterior, comunicado con cafetería con pavimento en buen estado y con resto de establecimiento con pavimento de piedra con gran junta y resaltes.
- No dispone de cabina adaptada, pero está prevista su instalación

Entrada al aseo

- Aseo con señalización exterior alta.
- Puerta batiente exterior de 82cm de ancho de paso. Apertura con picaporte a 102cm.

Cabina

- Cabinas de masculina y femenina con puertas batiente al interior.
- Apertura con picaporte y mecanismo de cierre de difícil utilización.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Fuera de la cabina, instalado sobre mueble y con grifo con pulsador.
- Espejo fijo a 1m de altura.
- Dispensador de jabón a 118cm y de toallitas a 143cm de altura.

Inodoro

- Ninguna de las cabinas dispone de espacio de aproximación.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- El establecimiento carece de señalización orientativa.

Características

- Mobiliario colocado junto a pared.

ASEO COMÚN

- Carece de señalización en alto relieve.
- Los elementos destacan cromáticamente de paredes y suelos.
- No dispone de alarmas sonoras.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Características

- Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel -sí o no-.
- La televisión dispone de sistema de comunicación por texto -sí o no-.
- El hotel dispone de productos de apoyo como -despertador por vibración, intercomunicación por texto, personal signante, bucle magnético...-.
- En caso de emergencia cuenta con un sistema de alarma visual -sí o no-.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel.
- El hotel no dispone de productos de apoyo, ni de bucle magnético y en el personal nadie conoce la lengua de signos.
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual en la habitación.

ASEO COMÚN

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS			
ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			Aparcamiento de tierra compactada con muchos resaltes. La conexión con la rampa de acceso al establecimiento se realiza a través de un tramo de losas de piedra con pendiente elevada y resalte de 8cm en el encuentro con la zona de aparcamiento.
Buffet, cafetería, restaurante			Cafetería y restaurante al mismo nivel. El acceso se realiza a través de dos peldaños sin pasamanos. Dispone de espacios de circulación de 120cm de media, con pavimento homogéneo en buen estado. Barra con una sola altura de atención a 101cm de altura, no permite la aproximación frontal. Mesas de diferentes dimensiones y formas. Permiten la aproximación frontal. Biombo de madera fuera de la zona de circulación separa cafetería de espacio de restauración