

Casa Don Benito

Lugar de Barrio, 4. Arnego-Santa María

36599 Vila de Cruces (Pontevedra)

Teléfono: 981 580 266/986 582 682

Web: www.casadonbenito.com

E-mail: cir.turgalicia@xunta.es

INFORMACIÓN GENERAL

El complejo dispone de 8 apartamentos independientes de tres, dos y un dormitorio, estando uno de estos adaptado para personas de movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en ligera cuesta, el suelo está asfaltado, es antideslizante y homogéneo.
- Los apartamentos cuentan con estacionamiento en las propias fincas colindantes. No hay ninguna plaza reservada para personas de movilidad reducida.

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta una inclinación del **6,9%**.

Apartamento Adaptado (Nº 7)

- Nº apartamentos adaptados: **1**. Es de planta **baja** y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso tiene una ceja de **2 cm** de altura, es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **89 cm**.
- La puerta tiene una manilla situada a **1 m** de altura y la apertura es con llave. Existe un timbre de llamada a una altura de **1 m**.
- Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio de **1,50 m** de diámetro para efectuar un giro de **360°** con la silla de ruedas.
- La puerta del dormitorio mide **84 cm** y abre hacia dentro, existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro.
- El dormitorio consta de una cama de matrimonio, tiene una altura de **55 cm** y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **1 m** de ancho. La distancia entre muebles es de **80 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles **90°** y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **50 cm** y el perchero está fijo a **1,85 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **75 cm** de ancho. Tiene un cerrojo de difícil manipulación que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo y frontal de **1 m** de ancho. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **55 y 72 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **45 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m**.

Ducha

- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento del baño y es antideslizante. Dispone de un espacio frontal de acercamiento de **1,10 m**.
- Las dimensiones de la ducha son de **1,70 m** de ancho por **86 cm** de fondo. Dispone de una cortina para evitar la fuga de agua.
- La ducha está equipada con un asiento abatible y fijo en la pared frontal, perpendicular a la grifería, a una altura de **43 cm** y con unas dimensiones de **44 cm** de ancho y fondo.
- Tiene una barra de apoyo ubicada diagonalmente en la pared contraria a la grifería y colocada a una altura de entre **60 cm** y **1,20 m**.
- El grifo es monomando y está situado en pared lateral accesible, a una altura de **70 cm**. La alcahofa es regulable en altura desde los **1,30 a 1,60 m** de altura.

Cocina /Salón-comedor

- La cocina están integrada en el salón del apartamento.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **88 cm** de altura, pero todos ellos carecen de un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas están a una altura entre **50 y 90 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **80 cm** y **1,60 m**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta una inclinación del **6,9%**.

Apartamento estándar

- La puerta de los apartamentos es parcialmente acristalada y tiene una ceja de **2 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El número de los apartamentos se indica con números grandes y contraste cromático.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- No disponen de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseo común			No existe aseo común adaptado ya que cada habitación dispone de su propio aseo.
Salón social	Planta baja	Accesible	En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° . Los itinerarios a las diferentes estancias de la planta baja no presentan desniveles y dejan un hueco de paso mínimo de 80 cm .