

Casa Val Fresco

Curantes Novo, 12

36686 Curantes– A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 986 681 841

E-mail: valfresco@aestrada.com

Web: www.valfresco.aestrada.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa es llana y amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso y el pavimento es de losas de piedra.

Acceso

- El acceso a la casa tiene 3 escalones y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa es de losas de piedra lisas y homogéneas de **3,85 m** de longitud, **1,40 m** de ancho y una inclinación del **24,9 %**.
- La entrada al hall de la casa es accesible. La puerta principal de la entrada abre hacia dentro, es de madera y de apertura manual y tiene un ancho libre de paso superior a **2 m**.

Vestíbulo y recepción

- El lugar de recepción al visitante coincide con el bar de la casa.
- El mostrador es la barra del bar y tiene una altura de **1,10 m**. Bajo el mismo no existe espacio de aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. Para acceder a la zona de las habitaciones el pavimento esta en forma de rampa de acceso con una longitud de **2,46 m**, un ancho de paso de **1,55 m** y una inclinación del **8,7%**.
- La puerta para acceder a la zona del dormitorio es de doble hoja y mide **78 cm** de ancho, cada una.
- La puerta del dormitorio tiene un ancho libre de paso de **78 cm** de ancho.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **1,30 m** y por el izquierdo con un espacio de **55 cm** de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **50 cm** y el perchero está fijo a **1,70 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** por el lado derecho y **85 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga está a **90 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a **53 y 70 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **53 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,25 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **85 y 90 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,10 m** de ancho y frontal de **1,30 m**.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La barra de apoyo abatible del inodoro, podría utilizarse desde la ducha. No existe una silla de ducha homologada.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,18 m**.

Comedor

- La casa tiene servicio de restaurante, para sus huéspedes y para la gente de la calle con previo aviso.
- Está situado en la planta baja de la casa entre el bar y la zona de las habitaciones.
- Para acceder al comedor la puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y es de doble hoja, una de **86 cm** y otra hoja de **55 cm**, aunque la hoja grande permanece siempre abierta en horario de apertura.
- Las mesas del comedor son rectangulares de **4** patas y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **78 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **68 cm**, un ancho libre de **95 cm** y fondo libre de **80 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción que corresponde con el bar es completamente accesible. La puerta es de madera y permanece siempre abierta.
- El acceso a las habitaciones estándar es por medio de las escaleras interiores, por lo que la planta superior no es accesible.

Habitación estándar

- Las habitaciones carecen de señalética numérica o cualquier otro tipo.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, ni disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior de la casa	Accesible, el terreno es de tierra compacta y gravilla y está en ligera pendiente.	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.
Aseos comunes	En el bar	Accesible	No existe ninguna cabina adaptada, aunque las dimensiones de la cabina de señoras son muy amplias.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 8 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: No Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 94 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si