

## Hotel Augusta Spa Resort II

C/ Padriñán, 25

36960 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 727 878

E-mail: [reservas@augustasparesort.com](mailto:reservas@augustasparesort.com)

Web: [www.augustasparesort.com](http://www.augustasparesort.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle donde se encuentra el establecimiento es amplia, despejada de obstáculos y está en ligera pendiente.

#### Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática, corredera y con un ancho libre de paso de **1,35 m**. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de **1,50 m** de diámetro con la silla de ruedas.

#### Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,06 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.

#### Habitación Adaptada (Nº 220)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **76 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro. La distancia entre muebles es superior a **1,25 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm**. Se accede a ésta por ambos lados por un espacio libre de **80 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre **20 y 60 cm** y el perchero está fijo a **1,80 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,60 m**.
- Existe una zona con sofá cama que no es accesible ya que hay **3** escalones de **18 cm** de altura. La terraza tiene un escalón de **17 cm**.

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide **80 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,10 m** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1,20 m**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **80 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de **80 cm**.

#### Lavabo

- El lavabo tiene un espacio inferior libre de **67 cm** de altura y **54 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **79 cm** y **1,50 m**.

### *Ducha y Bañera*

- El baño dispone de ducha y bañera.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,15 m**. Tiene una mampara abatible.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha homologado.
- Hay 1 barra de apoyo en la pared lateral a la grifería, a una altura de entre **90 cm y 1,16 m**.
- El grifo es monomando y está a una altura de **1,20 m**.
- La bañera está a una altura de **52 cm**. Tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre **60 y 80 cm**.
- No dispone de asiento o tabla de transferencia.
- La grifería es monomando y está a una altura entre **70 cm y 1,50 m**.

### **Aseo adaptado en zona común**

- El hotel cuenta con **1** cabina de aseo adaptada para cada sexo. Están situadas en la planta **1ª** y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta general y la de la cabina miden **78 cm** de ancho y ambas abren hacia dentro.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

### *Inodoro*

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **98 cm** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1,07 m**. El asiento está situado a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **80 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de **80 cm**.

### *Lavabo*

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **62 cm** y un fondo de **55 cm**. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,13 m** y el resto de los accesorios del aseo están a **1,50 m** de altura.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **Acceso**

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática, corredera y está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

### **Habitación estándar (Nº 221)**

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de plato de ducha con escalón.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de **1,70 m**.
- El tamaño de los caracteres es de más de **1,5 cm** y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Accesible	Hay <b>1</b> plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No está señalizada con el SIA.
Restaurante- Cafetería -Buffet	Planta 1ª	Accesible la cafetería.	Para acceder a la zona de restaurante y buffet hay <b>3</b> escalones de <b>18 cm</b> de altura. Altura de la barra de cafetería: <b>1,10 m</b> Altura de mesa: <b>76 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho mesa: <b>70 cm</b> , Fondo mesa: <b>70 cm</b> Disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> . Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>69 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>1,40 m</b> , Fondo bajo mesa: <b>24 cm</b>
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> . Altura del botón de llamada: <b>1,20 m</b> . Ancho y fondo de cabina: <b>1,07 x 1,39 m</b> Altura de los botones: entre <b>1,06</b> y <b>1,20 m</b> Altura del pasamanos: <b>90 cm</b> . Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b> Cabina con señales sonoras: <b>No</b> y visuales: <b>Si</b> Botones en altorrelieve y braille: <b>Si</b> Botón de emergencia con testigo luminoso: <b>No</b>
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>18 cm</b> y fondo: <b>30 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> . Con bocel: <b>Si</b> . Zócalo: <b>No</b> . Pasamanos: <b>Si</b> .
Piscina-Spa	Planta 1ª	Accesible por pasillo del <b>10,5%</b> .	No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.