

A Casa do Patín

Vilarmaior nº 17 Cespón-Boiro 15991 (A Coruña)

Teléfono: 981 861 029/653 894 044

E-mail: acasadopatin@yahoo.es

Web: www.acasadopatin.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A casa ten dúas entradas accesibles, pola fronte dende rúa asfaltada sen beirarrúas, totalmente despexada de obstáculos na liña de paso, e a que dá a recepción por lateral da casa, por pavimento de pedra irregular con ancho libre de paso de **2 m**.

Acceso

- A entrada á recepción é accesible. A porta é de vidro e aluminio, de dobre folla, que deixa aberta un oco de paso de **1,59 m**.
- Tamén se pode acceder á casa por porta de madeira na fronte da casa, de madeira e parte alta e baixa, de **84 cm** de ancho, accedendo directamente ao cuarto adaptado dende corredor.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,17 m** sen fondo nin altura libre.

Cuarto adaptado (Lila)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa, accédese sen desniveis dende a porta frontal que deriva en corredor e por itinerario con rampla de recepción a corredor, de dous tramos.
- A porta do cuarto mide **82 cm** de ancho, e abre cara ao interior.
- A cama ten unha altura de **50 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo ou dereito, por un espazo de **1 e 1,30 m** de ancho, respectivamente. O ancho de acceso ao mobiliario é de 1,1 m.
- As portas do armario teñen tiradores de doada apertura. Os andeis e o percheiro están situadas a unha altura entre **40 cm y 1,60 m** (percheiro).
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e deixa un ancho de paso de **80 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,60 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1 m** polo lado esquerdo e **1,20 m** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas de forma oblicua. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **75 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **40 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m** e o resto dos accesorios do baño están a **83 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,20 m** de ancho e frontal de **2,20 m**.
- O prato de ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento, é de cerámica, presenta unha cella no acceso e é antiescorregadizo. Dispón dun asento de ducha. Non dispón de barras de apoio.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1 m** en parede accesible. A alcachofa non é regulable en altura, colócase sobre a billa.
- A ducha ten **2** biombos abatibles que facilitan a aproximación coa cadeira de rodas.

Comedor

- Está situado na entrada á casa polo lateral. Só se serven almorzos na casa.
- A mesa do comedor é de 4 patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **79 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **65 cm**, un ancho de **1,10 m** e un fondo libre de **87 cm**.

Aseo adaptado na zona común

- A casa conta con **1** aseo adaptado en zona común, situado na planta baixa con itinerario accesible.
- É unha única cabina para ambos os dous sexos.
- A porta é corredía, de **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de acercamento de **90 cm** de ancho polo lado esquerdo, e polo fronte de **1 m**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no esquerdo, situada a **75 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **63 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,16 m**, e o resto dos accesorios do aseo están a **95 cm**.
- Non existe ningún sistema de chamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada á recepción faise por pavimento empedrado irregular. A porta é parcialmente acristalada e abre cara a dentro, hai felpudo fixo na entrada.
- Na recepción nos corredores de circulación o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (002)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A porta do cuarto presenta contraste cromático coa parede.
- A iluminación non é homoxénea.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Hai conexión WIFI

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estancias. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, fronte a casa	Accesible	Pavimento asfaltado, pero sen prazas delimitadas nin reservadas a PMR.
Escaleira	De recepción-comedor a planta superior.	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 12 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 29 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: A un lado, 96 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
Sala de estar	Planta 1	Acceso por escaleira interior ou por exterior, con tramos de pendente de ata un 29%	Mesa: altura de 76 cm . Sen altura nin fondo libre.