

Casa As Chivas

Saramagoso, 34

36810, Saramagoso, Redondela, Pontevedra

Teléfono 677 552 033

Web www.casaruralaschivas.com

Correo casaruralaschivas@yahoo.com

INFORMACIÓN XERAL

A contorna atópase sen urbanizar, carece de beirarrúas e os viais son estreitos.

Atención ao público e outra información de interese

- Dispoñen de menús baixo demanda para persoas con necesidades especiais.
- Non dispón de cartas adaptadas.
- Non dispoñen de persoal signante.
- Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia.
- Non está prevista a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Acceso ao establecemento en coche, non existe transporte público con parada próxima.
- A contorna inmediata confórmalo rúas estreitas sen beirarrúa enmarcadas por muros de peche ou fachadas de vivenda.
- O acceso desde a rúa carece de desniveis, pero o pavimento interior é de lastra. No exterior existe un pequeno espazo para aparcar na calzada.
- O aparcamento interior é de terra compactada, e conéctase co establecemento a través dunha rampla con resaltes.
- A recepción realízase no restaurante. A porta é de 81cm de ancho e existen dous banzos no interior sen pasamáns en ningún dos dous lados.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

VESTÍBULO E RECEPCIÓN

Localización e itinerario

- Dous banzos de 20cm sen pasamáns laterais a 80cm da porta.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- Pavimento continuo, homoxéneo en bo estado.
- Mostrador cunha soa altura de atención a 101cm. Non existe posibilidade de aproximación frontal con cadeiras de rodas. (é o de cafetería) A atención pódese realizar nunha das mesas que permita a aproximación.

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Dispón de habitacións accesibles, con previsión de reformar unha para adaptala

- A habitación conéctase con recepción a través dun itinerario exterior con pavimento de pedra con gran xunta e resaltes.

Características

- Apertura con picaporte a 104cm de altura e chave.
- A porta ten unha anchura de paso de 80cm. Existe un pequeno resalte de 2cm previo á porta.
- Pavimento interior de madeira, homoxéneo e en bo estado.
- Ancho de paso de circulación é maior de 80cm, dispoñendo de zonas que permiten inscribir un círculo de diámetro maior de 150cm.
- Cama con colchón a 57cm de altura, con espazos laterais maiores de 90cm.
- Armario de dúas portas de madeira, con tiradores de difícil apertura. Baldas a 30cm e a 182cm. Dispón dun caixón a 28cm. Percheiro a 176cm de altura.
- Dispón dunha cadeira de apoio e mesas de noite.
- Os interruptores están situados a unha altura de 100cm.

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- Porta batente ao exterior con ancho de paso libre de 70cm.
- Apertura mediante picaporte

Cabina

- Posibilidade de xiro interior maior de 120cm.
- Control de iluminación con interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Billa da raia centrada ao lavabo.
- Lavabo con pé, impide a correcta aproximación.
- Espello fixo con bordo inferior a 112cm de altura.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 54cm.
- Conta con espazo de transferencia no lado dereito cunha anchura de 70cm.
- Carece de barras de apoio en ambos os lados.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 40cm
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

Ducha ou bañeira

- Ducha de 122cm de longo e 72cm de ancho.
- A aproximación lateral ten unha amplitude de 81cm.
- O pavimento é de louza, cun resalte de 16cm co pavimento exterior.
- Dispón de biombo corredío de tres follas que dificulta a aproximación.
- Non dispón de barras de apoio nin de asento ou cadeira de ducha.
- Billa da raia situada a 101cm de altura.
- O difusor dispón de mangueira e un só punto de colocación a 1,98m.

ASEO COMÚN

Localización e itinerario

- Aseo exterior, comunicado con cafetería con pavimento en bo estado e con resto de establecemento con pavimento de pedra con gran xunta e resaltes.
- Non dispón de cabina adaptada, pero está prevista a súa instalación

Entrada ao aseo

- Aseo con sinalización exterior alta.
- Porta batente exterior de 82cm de ancho de paso. Apertura con picaporte a 102cm.

Cabina

- Cabinas de masculina e feminina con portas batente ao interior.
- Apertura con picaporte e mecanismo de peche de difícil utilización.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Fóra da cabina, instalado sobre moble e con billa con pulsador.
- Espello fixo a 1m de altura.
- Dispensador de xabón a 118cm e de toallas a 143cm de altura.

Inodoro

- Ningunha das cabinas dispón de espazo de aproximación.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- O establecemento carece de sinalización orientativa.

Características

- Mobiliario colocado xunto a parede.

ASEO COMÚN

- Carece de sinalización no alto relevo.
- Os elementos destacan cromáticamente de paredes e chans.
- Non dispón de alarmas sonoras.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Características

- Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel -si ou non-.
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto -si ou non-.
- O hotel dispón de produtos de apoio como -espertador por vibración, intercomunicación por texto, persoal signante, bucle magnético...-.
- En caso de emerxencia conta cun sistema de alarma visual -si ou non-.

ASEO DA HABITACIÓN

- Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel.

- O hotel non dispón de produtos de apoio, nin de bucle magnético e no persoal ningún coñece a lingua de signos.
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual na habitación.

ASEO COMÚN

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamento			Aparcamento de terra compactada con moitos resaltes. A conexión coa rampla de acceso ao establecemento realízase a través dun tramo de laxas de pedra con pendente elevada e resalte de 8cm no encontro coa zona de aparcamento.
Buffet, cafetería, restaurante			Cafetería e restaurante ao mesmo nivel. O acceso realízase a través de dous banzos sen pasamáns. Dispón de espazos de circulación de 120cm de media, con pavimento homoxéneo en bo estado. Barra cunha soa altura de atención a 101cm de altura, non permite a aproximación frontal. Mesas de diferentes dimensións e formas. Permiten a aproximación frontal. Biombo de madeira fóra da zona de circulación separa cafetería de espazo de restauración