

Casa de Casal

Lugar de Cachosenande s/n

15881 Lestedo, Boqueixón (A Coruña)

Teléfono: 981 503 227/ 698 148 323

E-mail: info@casadecasal.com

Web: www.casadecasal.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa onde está situado o establecemento está en lixeira costa e libre de obstáculos.

Acceso

- No acceso á casa hai varios tramos de chanzos illados. Hai unha rampla de acceso de 1 m de ancho, unha lonxitude de máis de **3 m** e unha inclinación lonxitudinal de **15,8%** e transversal de **3,5%**. Carece de pasamáns.
- A porta é de difícil apertura da porta e ten un ancho libre de paso de **78 cm**.

Vestíbulo e recepción

- A recepción está situada na planta baixa do establecemento, o pavimento é antiescorregadizo e o itinerario non é accesible.
- Existe unha recepción no salón social situado na primeira planta á que se accede por un itinerario alternativo dende unha porta traseira.
- Carece de posto de atención adaptado. Unha mesa cumpre as funcións de mostrador de recepción.
- Posúe felpudos que non están ancorados ao chan.
- O mobiliario está situado de tal forma que non constitúe ningún obstáculo.

Cuarto Adaptado (Nº 11)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está situada na 1ª planta e o itinerario accesible mediante unha porta secundaria do establecemento, carece de chanzos, escaleiras ou ocos de paso estreitos que dificulten o paso.
- O ancho da porta é de **80 cm** e hai espazo abondo que permite a unha persoa en cadeira de rodas inscribir unha circunferencia de **360°**.
- No cuarto hai dúas camas a unha altura de **60 cm**, separadas cun espazo de acceso lateral de 90 cm e ten un ancho de acceso ao mobiliario de **1,05 m**.
- Os andeis e caixóns do armario están a unha altura de entre **15 cm e 1,83 m**. Os tiradores son de difícil apertura.
- O mobiliario do cuarto está distribuído de forma que non constitúe un obstáculo para persoas usuarias de cadeira de rodas.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta do aseo presenta un ancho libre de paso de **80 cm** e abre cara ao interior. No interior non se permite a inscrición dunha circunferencia de **360°**.

Inodoro

- O inodoro está situado a unha altura de **46 cm** e a altura do mecanismo de descarga está situado a **80 cm**.

- Pódese acceder polo lado dereito cun espazo aproximado de **83 cm** e ten un espazo frontal de **1,42 m**.
- Existen barras de apoio abatibles no lado dereito e no esquerdo cunha separación duns 65 cm e a unha altura de **53 e 75 cm**.

Lavabo

- O lavabo ten pedestal, o que supón un obstáculo para a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas. El billa require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,02 m**.
- A altura dos accesorios do lavabo é de **1,35 m**.

Ducha

- O prato de ducha é antiescorregadizo e dispón dunha cadeira de ducha cun espazo de acceso frontal maior de **1,20 m**. Ten un chanzo.
- A ducha ten unha barra de apoio vertical situada no lado esquerdo a **65 cm** de altura.
- As billas requiren o xiro do pulso e están situadas a **1 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- No acceso á casa hai varios tramos de chanzos illados.
- Existen felpudos sen ancorar e contras semi-abertas.

Recepción

- Nos corredores de circulación non hai ocos e non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Apartamento estándar (Nº 12)

- Está situada na planta primeira cun itinerario accesible por unha porta secundaria do establecemento e dispón de cama de matrimonio.
- Existe contraste entre a porta e a parede.
- O mobiliario do cuarto non constitúe un obstáculo e non existen beirís situados na liña de paso que impliquen risco.
- Existe enchufe e interruptor situado ao lado da cama.
- A porta do aseo presenta contraste coa parede.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- As dúas portas polas que se accede á recepción están parcialmente acristaladas.
- Existe información escrita dos servizos prestados no establecemento.

Apartamento estándar (Nº 12)

- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- Non hai paneis informativos de cada unha das estanzas con textos curtos ou pictogramas normalizados.
- A altura do letreiro está entre **1,64 e 1,84 m**.
- Non existe contraste entre caracteres e letreiro. Non existe letreiro en Braille.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor	Planta Baixa	Accesible	O comedor está situado na planta baixa do establecemento. A porta do comedor presenta un ancho libre de paso de 80 cm, e ten espazo abondo para inscribir un círculo de >1,50 m. As mesas teñen unha altura de 75 cm, cun ancho do espazo inferior libre de 80 cm e un fondo de 1 m. O mobiliario está situado de tal forma que non constitúe un obstáculo e non ten beirís en liñas de paso que impliquen risco. Existe persoal de apoio
Aseo Común			Non ha ningunha cabina de aseo común adaptada.
Escaleiras	Planta Baixa	Sen itinerario alternativo accesible	Os chanzos dispoñen de tabica. Non existe sinalización tacto -visual no bordo dos chanzos. A varanda non dispón dun zócolo de protección >= 12 cm. Non existe prolongación do pasamáns. Non existe iluminación homoxénea.
Salón Social	Planta 1ª	Accesible dende unha porta secundaria do establecemento e dende os cuartos situados na primeira planta.	As portas miden 80 cm. Dispón de espazo libre de obstáculos que permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. A mesa ten unha altura de 80 cm, cun espazo libre inferior de 95 cm.