

Casa de Graña da Acea

15.619 San Fiz, Monfero(A Coruña)

Teléfono: 98 1788 282

Móbil: 639 652 331

E-mail: casarural@granhadaacea.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A casa encóntrase nun ámbito sen asfaltar. O itinerario ata esta é chaira e amplo, o pavimento é irregular.

Acceso

- O acceso á casa realízase polo soportal, que presenta un pequeno desnivel de **2 cm** de altura.
- A porta da casa principal, é acristalada parcialmente de dobre folla, cun oco de paso de **80 cm**.
- O posto de recepción ten un alto de **80 cm** e un fondo de **70 cm**, o que permite a aproximación dunha persoa en cadeira de rodas.
- Comparéceas con mobilidade reducida teñen a posibilidade de aparcar o coche fronte á porta.

Cuarto Adaptado (Las Camelias)

- N.º de cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa con itinerario accesible.
- A porta do cuarto mide **81 cm** de ancho, abre cara ao interior.
- No dormitorio existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **1,16 cm**.
- A cama ten unha altura de **52 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de **54 m** de ancho e polo dereito de **80 cm**.
- As portas do armario teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura de **1,66 cm**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño

- A porta abre cara ao exterior e mide **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,21 m** polo lado dereito e **2,30 m** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas.
- O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga está a **71 cm**.
- O inodoro non dispón de barras de apoio.

Lavabo

- O lavabo carece de pedestal, ten un espazo libre baixo este de **81 cm** de alto e **26 cm** de fondo. A billa é tipo pomo.
- A altura do bordo inferior do espello é de **98 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **93 cm** de alto.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,20 m** de ancho.
- O chan da ducha está igualado co recinto e é antiescorregadizo.
- Dispón dun tallo de ducha homologado.
- Ten dúas barras de apoio oblicuas situadas unha na parede perpendicular ás billas e outra xunto a esta, a **80-90 cm** de altura.
- A billa require o xiro de boneco e está situada a unha altura de **1,02 cm**. A alcachofa non é regulable en altura.

Comedor

- Está situado na casa principal, accédese por un oco de paso de **1,01 m**.
- A mesa do comedor é de 4 patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **82 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **80 cm** e un ancho **1,24 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta é parcialmente acristalada e abre cara a dentro.
- Accédese ás casas a través dun camiño de pedras de lousa, chairas e sen desniveis.
- Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (palleira Norte)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- O bordo superior da bañeira ten unha altura de **46 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Non hai televisor.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.
- Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baixa	Accesible	Ningunha das prazas dispoñibles está reservada e delimitadas para Persoas de Mobilidade (PMR).
Aseo Común	Planta baixa	Accesible	Non está adaptado para persoas usuarias de cadeira de rodas.