

Casa do Mosteiro

Lugar Trandeiras s/n

32636, A Pena, Xinzo de Limia, Ourense

Teléfono 610 717 080

Web www.casadomosteiro.es

Correo info@casadomosteiro.es

INFORMACIÓN XERAL

Conta cunha habitación adaptada en planta baixa. A “Habitación Campanario”

Atención ao público e outra información de interese

- Condicións de almorzo con aviso previo/previo aviso para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) aínda que saben como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- A pesar de dispoñer de sinais de emerxencia visuais, non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Zona de aparcamento (non hai sinalización de praza adaptada) exterior na estrada.
- O acceso realízase a través dun xardín previo, tras salvar un pequeno desnivel con pendente lonxitudinal e transversal de terreo natural.
- O camiño ata a entrada está composto por baldosas de formigón hidráulico con xuntas de 3cm de terreo natural enrasadas co pavimento.
- A porta de acceso, que permite a apertura cara ao exterior, é simple e está acristalada. A súa folia permite un paso libre de 85 cm, deixando un espazo anterior e posterior á porta de diámetro de xiro superior a 150 cm.
- No exterior atópase un timbre de chamada, un pouco escondido, a 105 cm de altura.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente, deixando un paso de 100 cm.
- Non hai mostrador e non dispón de indución magnética.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

VESTÍBULO E RECEPCIÓN

Localización e itinerario

- Non hai mostrador nin recepción, no seu lugar unha pequena e acolledora sala de estancia común.

Características

- Non hai desniveis.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 100 cm.
- Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes.
- Non hai espazo reservado para PMR.

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- 1 habitación adaptada
- Situación en planta baixa a cota coa entrada e sen elementos que entorpezan o seu itinerario desde a recepción ata ela.
- No espazo anterior á habitación permítese o xiro de 150 cm de diámetro.
- Non hai ascensor, tampouco é necesario.

Características

- O mecanismo de apertura é con chave e manubrio situado a 103 cm do plano de chan.
- A porta ten unha anchura de paso de 80 cm.
- Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado e cuxo cor contrasta co das paredes.
- Ancho de paso para espazo de circulación entre 85 e 140 cm podendo trazarse círculos de 150 antes da entrada ao aseo.
- Cama matrimonial de 150x210 cm.
- O armario dispón de dúas portas abatibles 90º e que distribúen unha zona con percheiro fixo a 163 cm de altura e estantes a unha altura comprendida entre 4 e 175 cm. Os tiradores son verticais.
- Os *interruptores están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm e detrás da cama.
- A xanela, oscilobatente, ábrese mediante manubrio. A súa colocación a 102 cm permite un fácil manexo e aproximación. Ademais, funciona como porta de acceso a unha pequena parcela verde con lixeiro desnivel e pendente.

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- A porta é batente cara ao interior.
- O seu mecanismo de apertura é mediante manubrio.
- Sistema de peche de difícil manexo. Engade sistema de apertura desde exterior en caso de emerxencia.
- A anchura de paso é de 80 cm.
- Diámetro de xiro libre de obstáculos de 150 cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- A billa acciónase mediante monomando.
- Situado sobre o lavabo a 89 cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 72x56x47 cm e a altura superior de 84 cm.
- O bordo inferior do espello está a 125 cm de altura.
- Dispón de complementos a 110 cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 80 cm
- Conta con espazo de transferencia lateral superior a 120 cm.
- Non ten barras de apoio na ducha.
- A altura de uso do asento é a 41 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 80 cm.

- O mecanismo de descarga de cisterna é pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro e situado sobre o inodoro.

Ducha ou bañeira

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 50 cm de ancho e fondo de 110 cm.
- A superficie de ducha é de 70 cm de ancho x 100 cm de fondo.
- Ducha enrasada co pavimento, sen resaltes e antiescorregadizo.
- Cortina.
- Non dispón de barras.
- Conta con asento fixo e sen respaldo, na parede perpendicular á billa, de 47x47cm, situado a 46 cm do chan.
- A billa é un monomando a 112 cm do plano do chan.
- A alcachofa é regulable no plano vertical desde unha cota de 130cm

ASEO COMÚN

Non hai

ACCESIBILIDADE VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Habitación “001 Campanario”, a 170 cm, con letra grande e contrastada coa parede. En altorrelevo.
- Non hai franxas táctiles nin risco de choque pois o mobiliario é perimetral ou divisorio de espazos.
- Paredes contrastadas con chans. Luz suficiente e homoxénea.
- Non hai información replicada en braille.

Características

- A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual.
- Os interruptores están contrastados coas paredes.

ASEO COMÚN

- Non están sinalizados en altorrelevo nin braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- Non hai alarma e por tanto non é audible.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Dispón de sinalización luminosa.

Características

- Información escrita sobre os servizos dispoñibles en taboleiro de entrada e web.
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto.
- O hotel non dispón de produtos de apoio como espertador por vibración, intercomunicación por texto, persoal *signante, bucle magnético...
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual dentro da habitación.

ASEO DA HABITACIÓN

- Non sinalizados.
- O pestillo da porta non ten sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- Carece de zona inferior libre baixo porta.
- En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, si ou non.