

Casa Dona María

Lugar da Rúa, 12

15680 San Paio de Buscás-Ordes (A Coruña)

Teléfono: 981 681 430/675 680 108

E-mail: reservas@casadonamaria.es

Web: www.casadonamaria.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada á casa encóntrase nunha rúa con beirarrúas chairas pero estreitas, totalmente despexadas de obstáculos na liña de paso.
- A entrada aos apartamentos está nunha rúa cunha lixeira pendente do **6,9%**.

Acceso

- Accédese ao edificio principal (onde está o apartamento adaptado) por unha porta de dobre folia, totalmente acristalada que ten un ancho libre de paso de **90 cm** cada folia.
- Antes de chegar á porta o pavimento ten unha inclinación do **10,5%** e diante da porta hai unha rampla de acceso cunha inclinación do **21%**.
- Aos demais apartamentos accédese por un portal de madeira de **4 m** de ancho, que dá paso ao patio da casa.

Vestíbulo

- No vestíbulo existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- Non hai mostrador de atención ao público.

Apartamento (Adaptado)

- N.º apartamentos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta do apartamento e a do dormitorio mide **80 cm** de ancho.
- No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **2,20 m** no dormitorio.
- A cama ten unha altura de **55 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de **90 cm** de ancho.
- As portas do armario teñen tiradores de difícil manipulación. Os caixóns están a unha altura de entre **20 e 40 cm**. O percheiro está fixo a **1,50 m** e hai un andel en alzadeiro a **1,60 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas, así como un espazo de aproximadamente **75 cm** polo lado dereito e retirando o toalleiro. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **75 cm**.

- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **72 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **76 cm** de alto e **46 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,04 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **76 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **1,20 m**. Ten biombo abatible.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Non dispón dun asento ou cadeira de ducha homologada.
- Ten unha barra de apoio en diagonal situada na parede lateral á da billa, a unha altura entre **1,01** e **1,15 m**.
- A billa require o xiro do pulso e está situada a unha altura de **1,03 m**. A alcachofa non é regulable en altura, colócase sobre a billa.

Cociña e comedor

- Está situada xunto ao salón do apartamento, accédese por un oco de paso de **1,46 m** de ancho.
- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1,10 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **88 cm** de altura. O mobiliario baixo vertedoiro e cociña pódese retirar para deixar o fondo libre que permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña son dixitais.
- Os andeis inferiores están a unha altura entre **20 y 40 cm**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **20** e **70 cm**.
- A mesa da cociña-comedor é abatible e pódese recoller á parede. É de **1** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **70 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **68 cm**, un ancho de **75 cm** e un fondo de **35 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Accédese ao edificio principal por unha porta de dobre folla, totalmente acristalada e sinalizada co logotipo do establecemento en cor contrastada.
- Antes de chegar á porta o pavimento ten unha inclinación do **10,5%** e diante da porta hai unha rampla de acceso cunha inclinación do **21%**.
- Accédese aos apartamentos estándar atravesando o patio por pavimento de lousas de pedra. A porta abre cara ao interior e é practicamente acristalada.

Apartamento estándar (“Forno”)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- O baño ten prato de ducha con chanzo e biombo de cristal sen sinalizar.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Aseos comúns			Non existe unha cabina de aseo común adaptada.