

## Casa Os Lambráns

Aldea de Lamas, 81

15910, Padrón, A Coruña

**Teléfono** 881 093 204

**Web** [www.oslambrans.com](http://www.oslambrans.com)

**Correo** [info@oslambrans.com](mailto:info@oslambrans.com)

### INFORMACIÓN XERAL

Conta cunha habitación con espazo para persoas con mobilidade reducida, con todo, non dispón dun aseo completamente adaptado pois carece dá barras e asento de ducha.

### Atención ao público e outra información de interese

- Menú para celíacos, diabéticos e vexetarianos no xantar.
- Non dispoñen de carta.
- O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) aínda que saben como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- A pesar de dispoñer de sinais de emerxencia visuais, non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade.

### Acceso e zona de atención ao público

- Zona de aparcamento (non hai sinalización de praza adaptada) exterior.
- O acceso realízase a través dun xardín previo, tras salvar un pequeno desnivel con pendente lonxitudinal e transversal de terreo natural.
- O camiño ata a entrada está composto por grava miúda e terra compactada, cunha pendente máxima do 6%.
- A porta de acceso, que permite a apertura cara ao interior é dunha única folla. Esta permite un paso libre de 80 cm, deixando un espazo anterior e posterior á porta de diámetro de xiro superior a 150 cm.
- Carece de timbre ou vídeo porteiro.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente, deixando un paso de 110 cm ata a zona de atención ao público.
- Conta con mostrador pero non con sistema de indución magnético. Ademais, na entrada áchanse asentos con reposabrazos.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### VESTÍBULO E RECEPCIÓN

#### Localización e itinerario

- Mostrador, na Casa B, está ao final da entrada, no propio espazo dunha acolledora sala de estancia común.
- Itinerario sen desniveis e cun ancho de paso superior a 110 cm.

#### Características

- Non hai desniveis.

- A anchura mínima do espazo de circulación é de 110 cm.
- Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes.
- O mostrador non contrasta co chan (mesma tipoloxía de madeira).
- Alfombra na entrada, non fixada ao chan.
- Non hai espazo reservado para PMR.

## HABITACIÓN ADAPTADA

Todas as habitacións constan das mesmas características en canto a mobiliario e espazos, fóra das habitacións da casa C, cuxos espazos de transferencia laterais á cama son máis estreitos. A pesar disto, o establecemento recoñece 1 único cuarto adaptado, na casa C, xa que é o único dormitorio que se atopa en planta acceso e, por tanto, non é necesario chegar a ela a través de escaleiras.

### Localización e itinerario

- 1 habitación adaptada
- Situación en planta baixa a cota coa entrada e sen elementos que entorpezan o seu itinerario desde a recepción ata ela.
- No espazo anterior á habitación permítese o xiro de 150 cm de diámetro.
- Non hai ascensor, tampouco é necesario.

### Características

- O mecanismo de apertura é con chave e \*manubrio situado a 105 cm do plano de chan.
- A porta, de apertura cara ao interior, ten unha anchura de paso de 80 cm.
- Entarimado de madeira homoxéneo e en bo estado. A súa cor contrasta co das paredes.
- Ancho de paso para espazo de circulación maior que 80 cm, excepto estreitamento puntual na zona do escritorio de 35 cm; podendo trazarse círculos de 150 no interior da habitación.
- Cama matrimonial de 150x210 cm situada a 53 cm de altura e con altura libre baixo esta de 25 cm.
- Espazo de transferencia á cama polo lado dereito de 113 cm, 56 cm no lado esquerdo.
- O armario, cuxo acceso é complicado, dispón dunha porta abatible 90º, con zona con percheiro fixo a 164 cm de altura e estante a unha altura de 44 cm. Os tiradores son de fácil manexo.
- Escritorio con altura superior de 82 cm, e dimensións libres altura x ancho x fondo 68x80x54 cm.
- Os interruptores, non contrastados, están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm e detrás da cama.

## ASEO DA HABITACIÓN

### Entrada ao aseo

- A porta é batente cara ao interior.
- O seu mecanismo de apertura é mediante tirador a 124 cm de altura.
- Carece de sistema de peche.
- A anchura de paso é de 89 cm.
- Diámetro de xiro libre de obstáculos de 175 cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

### Lavabo

- A billa acciónase mediante monomando.
- Situado sobre o lavabo a 89 cm.

- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 71x100x50 cm e a altura superior de 84 cm.
- O bordo inferior do espello está a 115 cm de altura.
- Dispón de complementos sobre o propio lavabo e en taburete.

#### **Inodoro**

- A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 130 cm
- Conta con espazo de transferencia lateral esquerdo, invadindo a ducha, de 124 cm.
- Non dispón de barras de apoio.
- A altura de uso do asento é a 43 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 80 cm.
- O mecanismo de descarga é pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro e situado sobre o inodoro.

#### **Ducha ou bañeira**

- A aproximación lateral ten unha amplitude suficiente.
- A superficie de ducha é de 85 cm de ancho x 120 cm de fondo.
- Ducha enrasada co pavimento, sen resaltes e antiescorregadizo.
- Cortina.
- Non dispón de barras.
- Non conta con asento de ducha.
- A billa é un monomando a 120 cm do plano do chan.
- A \*alcachofa é fixa no plano vertical e a unha altura superior a 180 cm.

### **ASEO COMÚN**

- O aseo común da Casa C non está adaptado, a pesar de acceder por un itinerario accesible en planta acceso.

### **ACCESIBILIDADE VISUAL**

#### **HABITACIÓN ADAPTADA**

##### **Localización e itinerario**

- Habitación “Uva”, a 170 cm, con pictograma identificativo de uvas sobre placa metálica circular (diámetro inferior a 10 cm), non reflectante, contrastada coa porta e en altorrelevo.
- Paredes contrastadas con chans. Luz suficiente e homoxénea.
- Non hai información replicada en braille.

##### **Características**

- A disposición de mobiliario obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual.
- Os interruptores non están contrastados coas paredes.

### **ASEO COMÚN**

- Non están sinalizados en altorrelevo.
- A cor dos elementos non destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma non é audible desde a zona de aseos.

### **ACCESIBILIDADE AUDITIVA**

#### **HABITACIÓN ADAPTADA**

##### **Localización e itinerario**

- Non dispón de sinalización luminosa.

##### **Características**

- Non existe información escrita sobre os servizos dispoñibles na habitación.

- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto.
- Non dispón de produtos de apoio como espertador por vibración, intercomunicación por texto, persoal signante, bucle magnético...
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual dentro da habitación.

### ASEO DA HABITACIÓN

- Non sinalizados.
- O pestillo da porta non ten sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- Carece de zona inferior libre baixo porta.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual.

### ASEO COMÚN

- Está sinalizado.
- Sobre as portas, o pestillo non ten sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- Carece de zona inferior libre baixo porta.
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual.

| ESTANCIA          | LOCALIZACIÓN | ITINERARIO  | CARACTERÍSTICAS   |
|-------------------|--------------|---|---|
| Aparcamiento      | Exterior     | Mediante camiño de grava miúda e terra compacta de pendente 6%. | O aparcamento conta con 5 prazas sobre grava miúda, marcadas mediante divisións cementadas.<br>O itinerario entre o aparcamento e o establecemento, non sinalizado, é de 10 m aproximadamente.<br>Non conta con prazas adaptadas, pero as súas dimensións son suficientes.  |
| Buffet; cafetería |              | Accesible   | Atópase en plántaa acceso da casa C.<br>A anchura mínima do espazo de circulación é superior a 120 cm, mesmo a 150 cm.<br>A mesa de auto-servizo para o buffet atópase a 104 cm de altura. Sobre esta.<br>As mesas son cadradas, móbiles e de catro patas. O espazo inferior libre de cada unha é de 64x50x45cm e a altura superior da mesa está a 77 cm do chan.<br>Chan homoxéneo, antiescorregadizo e en bo estado.<br>Iluminación homoxénea e suficiente.<br>Acciónase mediante interruptor.<br>Ausencia de elementos beirís e susceptibles de xerar tropezos.<br>Acceso directo a terraza a través dunha dobre porta batente e parcialmente acristalada. |
| Terraza           |              | Accesible   | Atópase en plántaa acceso da casa C.  |

|                   |            |   |  |
|-------------------|------------|---|--|
|                   |            |   | <p>Acceso directo a terraza desde a zona de restauración a través dunha dobre porta batente cara ao interior e parcialmente acristalada. Conta con tiradores verticais a unha altura accesible e ancho de paso de cada folla superior a 80 cm.</p> <p>A anchura mínima do espazo de circulación é superior a 120 cm, mesmo a 150 cm.</p> <p>Conta cunha mesa rectangular, móbiles e de catro patas. O espazo inferior libre de cada unha é de 64x120x45cm e a altura superior da mesa está a 77 cm do chan.</p> <p>Chan homoxéneo, antiescorregadizo e en bo estado.</p> <p>Iluminación homoxénea e suficiente. Acciónase mediante *interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos beirís e susceptibles de xerar tropezos.</p> |
| Biblioteca        | Casa B     | Mediante 3 chanzos ou porta exterior de 83 cm de paso (apertura desde interior) | <p>A anchura mínima do espazo de circulación é inferior a 80 cm.</p> <p>Non conta con espazo reservado PMR.</p> <p>Chan homoxéneo, antiescorregadizo e en bo estado.</p> <p>Iluminación homoxénea e suficiente. Acciónase mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos beirís e susceptibles de xerar tropezos.</p>  |
| Salas de estancia | Casa A e B |   | <p>A anchura mínima do espazo de circulación é superior a 80 cm, permitindo xiros de 150 cm en gran parte do seu espazo.</p> <p>Alfombras soltas en zonas próximas a sofás.</p> <p>Non conta con espazo reservado PMR.</p> <p>Chan homoxéneo, antiescorregadizo e en bo estado.</p> <p>Iluminación homoxénea e suficiente. Acciónase mediante interruptor.</p> <p>Ausencia de elementos beirís</p>   |