

Casa Quintás

Lugar de Teillor - Moldes

15808 Melide (A Coruña)

Teléfono: 981 580 266 / 981 507 136

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- Os arredores do aloxamento están en lixeira costa. As beirarrúas son amplas e as rúas están despexadas de obstáculos nas liñas de paso.
- O aparcadoiro é unha zona asfaltada, sen plazas delimitadas. Segundo indicacións do establecemento, as persoas con mobilidade reducida poden aparcarse o vehículo a menos de **5 m** do apartamento adaptado.

Acceso

- Dende a zona de aparcamento accedese a os diferentes edificios da finca seguindo un camiño empedrado onde os puntos máximos de pendente son de **6'9%** e o ancho é de **2 m**.
- Os dous apartamentos que aquí se analizan teñen unha cella na porta de entrada de **2,5 cm** de altura.

Vestíbulo e recepción

- Non dispón de recepción. A os hóspedes se lles recibe no interior dos apartamentos que pasarán a ocupar.

Apartamento Adaptado (Nº1)

- Nº apartamentos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta do apartamento é de fácil apertura, abre cara ao interior e mide **85 cm** de ancho. Ten unha cella de **2,5 cm**.
- A porta do dormitorio é de fácil apertura, cara ao interior e mide **90 cm** de ancho.
- No seu interior permítese a inscrición dunha circunferencia de máis de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é de **1,85 m**.
- A cama ten unha altura de **54 cm** e accedese a esta polo lado dereito por un espazo de **79 cm** de ancho e polo esquerdo de **70 cm**.
- Os tiradores do armario non son de fácil apertura e as baldas e percheiro están colocados entre os **54 cm** e os **1,86 m** de altura.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao interior e mide **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- No inodoro ten un espazo libre de acercamento de máis de **80cm** polo lado dereito que permite realizar a transferencia de forma oblicua pola presenza do lavabo, e **1,40 m** por diante. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **61-77 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **73 cm** de alto e **42 cm** de fondo para a aproximación frontal. A billa é monomando.
- A altura do borde inferior do espello é de **1,14 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,02 m** de altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **90 cm**.
- O chan da ducha é continuo co do recinto e o pavimento é antiescorregadizo.
- O establecemento dispón dun asento de ducha abatible e fixo á parede. A altura do asento é de **50 cm** e ten unhas dimensións **42,5 cm** de ancho e **42 cm** de fondo, pero está moi separado das billas.
- Ten unha barra de apoio en diagonal, na mesma parede do asento e a unha altura entre **70-91 cm**. A distancia da barra ao asento é de **35 cm**.
- A billa é monomando e está situado a unha altura de **74 cm**.

Cociña, comedor e sala de estar do apartamento adaptado (Nº1)

- Son as dependencias que teñen o apartamento adaptado.
- Hai un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- Non hai chanzos illados nin desniveis, nin tampouco beirís en liñas de paso que impliquen risco.
- O sobremesado, cociña e fregadoiro están a **88 cm** de altura, teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Os caixóns son de fácil apertura.
- Os mandos da cociña requiren o xiro da moneca.
- Os andeis están a unha altura entre **43 y 78 cm**.
- O frigorífico ten un sistema de fácil apertura e os seus andeis e caixóns están a unha altura entre **30 cm e 45 cm**. O conxelador está a **72 cm** de altura.
- Non dispón de lavalouzas nin de lavadora.
- A mesa do comedor ten **79 cm** de altura. Debaixo hai unha altura libre de **74 cm** e un ancho e fondo libre de **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Dende a zona de aparcamento accedese aos diferentes edificios da finca seguindo un camiño empedrado onde os puntos máximos de pendente son del **6'9%**.
- Os dous apartamentos teñen unha cella na porta de entrada de **2,5 cm** de altura.

Apartamento estándar (Nº5)

- A porta de entrada ten dous chanzos e o borde non está sinalizado con unha franxa antiescorregadizo de cor contrastado.
- A porta é parcialmente acristalada con unha cortiña colocada na parte de cristal.
- O número da habitación indicase en letras grandes e con cor contrastado.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.

- Non hai ocos nin cellas no chan, pero hai unha alfombra colocada baixa unha mesa de centro.
- A porta do apartamento e a do cuarto de baño presenta contraste cromático coa parede.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Apartamento estándar (Nº5)

- A porta do apartamento é parcialmente acristalada.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai enchufes a cada lado da cama.

Sinalización

- O establecemento dispón de rótulos nun lateral da porta de entrada de cada apartamento indicando o número de cada un de eles.
- Estes letreiros seguen un patrón constante, con posibilidade de aproximación para a lectura. Presenta contraste entre os caracteres e o letreiro, pero non dispón de información en Braille nin altorrelevo. Están colocados a 1,70 m. aproximadamente.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Con prazas sen delimitar pero facilítase que as persoas con mobilidade reducida aparquen a aproximadamente a 5 m do apartamento adaptado.