

Hotel Balneario Louxo - La Toja

O Grove (San Martiño)

36991 Illa de A Toxa (Pontevedra)

Teléfono: 986 730 200

Web: www.louxolatoja.com

E-mail: hotel@louxolatoja.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- O hotel está situado nunha rúa chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.
- O pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo.
- O aloxamento posúe aparcadoiro na planta baixa, dispón de **2** prazas adaptadas sinalizadas co (S.I.A), Símbolo de Accesibilidade Universal.

Acceso

- A porta de acceso é acristalada parcialmente, de doada apertura e cun oco e paso de **1,77 m**.
- O espazo anterior e posterior a esta é horizontal e permite a inscrición dun xiro coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- Situada en planta baixa con itinerario accesible
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo

Cuarto Adaptado (Nº 124)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na primeira planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **80 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,32 m** na súa parte máis estreita.
- A cama ten unha altura de **50 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de **2,50 m** de ancho.
- As portas dos armarios son corredías de doada manipulación. Os andeis están situados a unha altura mínima de **50-70 cm**.
- O interruptor da luz e os mecanismos de control están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e mide **85 cm** de ancho. No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo de achegamento polo lado esquerdo de **84 cm**. O asento está a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga é un tirador e está a **77 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio abatible no lado dereito a unha altura de **40 e 77 cm** e unha fixa no lado oposto, a separación entre elas é de **77 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello e do resto dos accesorios do baño é de **82 cm**.

Bañeira

- O aseo esta equipado con bañeira, a altura superior do bordo é de **43 cm**.
- Dispón de asento de baño homologado para realizar as transferencias.
- A bañeira está equipada con 2 barras verticais colocadas na parede perpendicular ás billas, a unha altura de **60 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baixa con itinerario accesible, esta sinalizado na porta da cabina co (SIA).
- A porta ábrese cara a fóra e deixa un oco de paso de **83 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo reducido que permite facer un xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1,50 m** de ancho e polo lado esquerdo de **1,02 m**.
- Ten 2 barras de apoio; unha abatible situada a **93 cm-1,10 m** de altura no lado esquerdo e unha fixa a **92 cm e 1,37 m** no lado dereito e cunha separación entre ambas as dúas de **59 cm**.

Lavabo

- O lavabo dispón de pedestal e non permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura dos accesorios do baño é de **77 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta é manual e parcialmente acristalada.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 108)

- O número do cuarto indícase en letras grandes e en cor contrastada.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Existen felpudos e alfombras correctamente ancorados en toda a súa superficie.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Dispoñen conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón e o tamaño dos caracteres é adecuado para a súa correcta visualización. Non están complementados con información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ximnasio/Piscina	Planta baixa	Accesible	O oco de paso dos corredores é de 1,20 m . Ancho da porta: 77 cm .
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Ancho de porta: 1,57 m . Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 35 cm
Restaurante/Bufferet almorzos	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas e redondas. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 79 cm , Fondo baixo mesa: 79 cm Non dispoñen de de carta en Braille.
Sala de reunións	Planta baixa	Accesibles	Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm
Ascensor (3)	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,23 m Ancho da porta: 79 cm Ancho e fondo de cabina: 1,50 x 1,43 m Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Sí Botóns con números en braille : Sí Botóns de cor contrastada: Non
Escaleiras	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non