

Hotel Fonte do Fraile

Praia de Canido, 9

15113 Malpica de Bergantiños (A Coruña)

Teléfono: 981 720 732

E-mail: info@hotelfontedofraile.com

Web: www.hotelfontedofraile.com

INFORMACIÓN XERAL

O hotel está situado fronte ao mar, no porto pesqueiro de Malpica, famoso polos seus excelentes peixes e mariscos. Dispón de oito cuartos de estilo rústico-colonial, equipados con todas as comodidades.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha rúa en costa pronunciada, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible, presenta chanzos e unha rampla de acceso dende a estrada ata o soportal.
- Accédese por **2** portas contiguas de similares características, ambas as dúas son de dobre folla abatibles, con espazo abondo antes e despois destas para realizar un xiro de **360º** coa cadeira de rodas. Deixan un oco de paso de **1,60 m**.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público é unha mesa de **76 cm** de altura, **1 m** de fondo e **1,63 m** de ancho libre

Cuarto Adaptado (Nº 208)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na 2ª planta e accédese utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **3 m**.
- A cama ten unha altura de **49 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,10 m** de ancho e polo lado esquerdo, por **1,20 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura de **40 cm** e o percheiro está a **1,60 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e o control ambiental realízase por mando a distancia.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e mide **84 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,20 m** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **1,30 m**. O asento está a unha altura de **48 cm** e o mecanismo de descarga a 90 cm.
- Ten unha barra de apoio fixa no dereito, a **70 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **84 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación de **2 m**.
- O chan da ducha é de madeira, antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- A ducha non dispón de barras de apoio. Se conta con asento de ducha homologada.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,02 m**. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,20 e 1,65 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con **1** aseo adaptado en zona común, situado na planta baixa con itinerario accesible.
- É unha cabina independentes do resto, sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta xeral mide **82 cm** de ancho e ábrese cara a dentro. A da cabina abre cara a fóra e mide **81,5 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1 m** de ancho polo lado esquerdo, e pola fronte de **1,20 m**. O asento está situado a unha altura de **46 cm** e o mecanismo de descarga a **91 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito, situada a **74 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **79 cm** de alto e **45 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,01 m**, e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **87 cm**.
- Non existe ningún sistema de chamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é sen desniveis.
- Accédese por **2** portas contiguas de similares características de dobre folla e abatibles. A primeira permanece sempre aberta e a segunda é de doada apertura. Existe un felpudo fixado ao chan entre estas.

- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº202)

- Ou mobiliario non obstaculiza circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **45 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura media de **1,70 m**. O tamaño dos caracteres é de **4 cm**, pero non son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Planta -1	Accesible con ascensor	Non dispoñen de plazas reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,16 m Mesas redondas con pata central Altura da mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 74 cm Ancho baixo mesa: 72 cm , Fondo baixo mesa: 40 cm O buffet colócase sobre mesas de 76 cm de altura. Non dispoñen de carta en braille.
Salón de reunións	Planta 0	Accesible	Mesas rectangular Altura de mesa: 47 cm , Sen altura nin fondo libre.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos Botóns de chamada: 96,7 cm a 1,02 m Ancho da porta: 82 cm Ancho e fondo de cabina: 1,08 m e 1,40 m Altura dos botóns de mando: entre 90 cm e 1,20 m Altura do pasamáns: 96 cm Espello fronte a porta: Sí, lateral chan de textura e cor distinto cara a porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns con números en altorrelevo: Sí Botóns con números en braille: Sí Botóns de cor contrastado: Non

			Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia cun aviso luminoso que confirme o rexistro da chamada: Non
--	--	--	--