

Hotel Pazo do Carballo

Antiga Estrada Nacional 120, nº87

32400, Sampaio, Ribadavia, Ourense

Teléfono 981 107 072

Web www.pazocarballo.es

Correo pazocarballo@gmail.com

Atención ao público e outra información de interese

- Con aviso previo/previo aviso, ofrécense pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) aínda que saben como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- A pesar de dispoñer de sinais de emerxencia visuais, non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Zona de aparcamento (non hai sinalización de praza adaptada) na parcela e ao aire libre. Este atópase nunha superficie horizontal, pavimentada de forma homoxénea e a 10 metros da porta da casa.
- O acceso realízase a través dun espazo previo, cuberto e cunha inclinación do 6,5% cara á porta.
- A porta de acceso, que permite a apertura cara ao exterior, é dobre e está acristalada parcialmente. Cada unha das súas follas permite un paso libre de 80 cm deixando un espazo anterior e posterior á porta de diámetro de xiro superior a 150 cm.
- No exterior atópase un timbre de chamada a 142 cm de altura.
- No interior, un felpudo solto e pesado tras pasar o limiar.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente e o único desnivel que existe é para acceder ao espazo de restauración a través dunha rampla de pendente pronunciada.
- O restaurante conta con tres aseos, un deles adaptado
- O mostrador é dunha única altura, 117 cm, contrastado coa contorna e non dispón de indución magnética.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

VESTÍBULO E RECEPCIÓN

Localización e itinerario

- O mostrador de recepción atópase inmediatamente ao acceder ao establecemento, a man dereita.
- Non existen obxectos que poidan dificultar ou entorpecer a súa aproximación fóra dun gran felpudo solto que se estende no entrada pero que, debido ás súas dimensións e peso non debería considerarse ningún perigo.

Características

- Sen desniveis.

- O espazo aberto e diáfano permite unha circulación ampla xiros ao longo de toda a súa área de 150 cm de diámetro.
- Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado e cuxo cor contrasta co das paredes.
- Xa que o mostrador é dunha única altura, 117 cm, e pechado non permite a aproximación frontal do cliente. Ademais está contrastado coa contorna e non dispón de sistema de indución magnética.

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- 1 habitación adaptada
- Situación en planta baixa, de acceso, a cota coa recepción e sen elementos que entorpezan o seu itinerario desde a recepción ata ela. Con todo, unha persoa con discapacidade visual ha de ter coidado ao aproximarse desde a habitación ata a recepción pois, de ir polo lado dereito, podería toparse coa escaleira que está libre de cerramento na súa proxección inferior.
- Non hai ascensor, tampouco é necesario.

Características

- O mecanismo de apertura é con chave e manubrio situado a 105 cm do plano de chan.
- A porta ten unha anchura de paso de 90 cm.
- Pavimento de baldosas homoxéneas e en bo estado e cuxo cor contrasta co das paredes.
- Ancho de paso para espazo de circulación de 120 cm podendo trazarse círculos de 150 cm nalgúns puntos do seu espazo.
- Dúas camas xuntas de 105x200 cm.
- O armario dispón de tres portas abatibles 180º e que distribúen unha zona con percheiro fixo a 187 cm de altura e outra de estantes a unha altura comprendida entre 15 e 110 cm. Os tiradores son pequenos pomos.
- Ademais, o dormitorio dispón de dúas mesas. Unha delas é un escritorio que non permite a aproximación da cadeira de rodas, de televisión a unha altura por encima de 2 m e un banco
- Os interruptores están situados a unha altura comprendida entre 40 e 120 cm e a ambos os dous lados da cama.
- A xanela, abatible, ábrese mediante manubrio. Con todo a súa posición retranqueada respecto ao plano da parede e a altura á que se atopa impide a súa apertura por calquera.

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- A porta é batente cara ao exterior.
- O seu mecanismo de apertura é mediante manubrio.
- Non ten sistema de peche.
- A anchura de paso é de 90 cm.
- Diámetro viro libre de obstáculos de 150 cm.
- Control de iluminación por interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- A billa require de xiro de pulso
- Situado sobre o lavabo a 85 cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 65x70x54 cm e a altura superior de 80 cm.

- O espello está inclinado 10º cara ao lavabo.
- O bordo inferior está a 95 cm.
- Dispón de complementos a 90 e 112 cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 150 cm.
- Conta con espazo de transferencia no lado dereito cunha anchura de 50 cm sen invadir a ducha.
- Dispón de barra de apoio a cada lado do inodoro. A ao lado dereito é abatible e está a 77 cm de altura, a ao lado esquerdo, fixa, a 84 cm. A separación entre ambas é de 75 cm.
- A altura de uso do asento é a 44 cm do chan, inodoro máis táboa, é de 75 cm.
- O mecanismo de descarga é pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro e situado sobre o inodoro.

Ducha ou bañeira

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 50 cm de ancho e fondo de 110 cm.
- A superficie de ducha é de 70 cm de ancho x 100 cm de fondo.
- Prato de ducha antiescorregadizo e rehundido 2 cm sobre o plano do chan.
- Cortina.
- Non dispón de barras.
- Conta con asento fixo e sen respaldo, de 47x27 cm, situado a 55 cm do chan.
- A billa é monomando a 120 cm do plano do chan.
- A alcachofa é regulable no plano vertical desde unha cota de 140 cm.

ASEO COMÚN

Localización e itinerario

- En planta baixa atopámonos con 2 aseos comúns, un para homes e outro para mulleres.
- O aseo adaptado é o de homes.
- Este atópase a man esquerda tras entrar no establecemento, alén da recepción. Por tanto, o seu itinerario é idéntico ao realizado desde a habitación ata a recepción.

Entrada ao aseo

- Sinalización SIA mediante rótulo a 163 cm de altura, sen altorrelevo nin braille, e de dimensións 16x4 cm.
- A porta é de apertura cara a dentro.
- Mecanismo de apertura mediante manubrio.
- A anchura de paso é de 90 cm.
- Diámetro de xiro anterior á porta superior a 150 cm e posterior a 130 cm.
- Control de iluminación mediante interruptor.
- Carece de dispositivo de alarma.

Lavabo

- Dentro do aseo
- A billa require de xiro de pulso.
- Lavabo con pedestal con altura superior do bordo de 85 cm.
- O espello, non inclinado, está a 116 cm de altura.
- Dispón de xaboeira a 116 cm e dispensador de toallas a 136 cm.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 120 cm.
- Conta con espazo de transferencia lateral dereito de 90 cm.

- Non dispón de barras
- A altura de uso do asento é de 42 cm, inodoro máis táboa, é de 75 cm.
- O mecanismo de descarga de cisterna é pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro e situado sobre o inodoro.

ACCESIBILIDADE VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- A habitación recibe o nome de “102 Godello” en altorrelevo e con letras grandes e contrastadas.
- Os corredores carecen de franxas táctiles e, como xa se comentou, hai risco de choque debaixo das escaleiras de madeira na percorrido habitación-recepción se se vai polo lado dereito.
- Paredes contrastadas con chans. Luz suficiente e homoxénea.
- Non hai información replicada en braille.

Características

- A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual.
- Os interruptores están contrastados coas paredes fóra dos que se atopan a ambos os dous lados da cama.

ASEO COMÚN

- Non están sinalizados en altorrelevo nin braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- Non hai alarma e por tanto non é audible.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Non dispón de sinalización luminosa.

Características

- Non hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel na habitación.
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto.
- O hotel non dispón de produtos de apoio como espertador por vibración, intercomunicación por texto, persoal *signante, bucle magnético...
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual.

ASEO DA HABITACIÓN

- Non sinalizados. O pestillo da porta non ten sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- Carece de zona inferior libre baixo porta.
- En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pestillo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.

– A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamento	exterior	accesible	<p>Zona de aparcamento (non hai sinalización de praza adaptada) na parcela e ao aire libre.</p> <p>Este atópase nunha superficie horizontal, pavimentada de forma homoxénea e a 10 metros da porta da casa. Ten capacidade para 12 prazas de coche aproximadamente.</p>
Buffet-cociña			<p>Para acceder ao espazo de restauración hai que facelo mediante unha rampla que se atopa a medio camiño entre a habitación adaptada e as escaleiras. A pendente desta rampla é do 30% para salvar un desnivel de 36 cm. Conta con bandas e pasamáns, de sección non ergonómica, a 90 cm.</p> <p>Inmediatamente á rampla, sen previo espazo horizontal, atópase unha porta (sempre aberta) de paso 105 cm que conduce ata o bar.</p> <p>O itinerario ata a barra é accesible, presentando un ancho de paso superior a 150 cm e permitindo, deste xeito, os xiros en toda a súa extensión.</p> <p>A barra atópase a 108 cm de altura sen contar con espazo inferior libre.</p> <p>O chan é homoxéneo, antiescorregadizo e está en bo estado.</p> <p>Este chan esténdese ata a zona de comedor e almorzo, mostrando un mesmo tratamento.</p> <p>Tras pasar por un arco de pedra de ancho superior a 3 metros, están as mesas de comedor, dispostas de maneira libre e, permitindo o paso e xiro de 150 cm de diámetro entre elas.</p> <p>O espazo inferior libre da mesa é de 66x107x56 cm e altura superior de 75 cm.</p> <p>As mesas son rectangulares e contan con catro patas.</p>

			<p>A iluminación do espazo de restauración é homoxénea e suficiente.</p> <p>Non hai elementos beirís susceptibles de xerar tropezos.</p> <p>Conta con alarma visual en caso de emerxencia.</p>
Sala de estar			<p>Zona alfombrada pero sen dificultades.</p> <p>Conta con sofás con reposabrazos.</p> <p>Mesa central de salón.</p> <p>Non hai espazo reservado para PMR.</p> <p>Tampouco incorpora bucle de indución magnética.</p>