

# Hotel Villa de Ares

Rúa Real, 149

15624, Ares, A Coruña

**Teléfono:** 639365859

**Web:** [www.hotelvilladeares.es](http://www.hotelvilladeares.es)

## INFORMACIÓN XERAL

Hai tres habitacións adaptadas iguais nas tres primeiras plantas.

### Acceso e zona de atención ao público

- Dispón dunha praza reservada para PMR no exterior en acéiraa fronte ao Hotel, hai que cruzar a estreita rúa (pouco transitada no inverno) sen pasos de peóns e subir a beirarrúa fronte ao hotel para acceder ao local.
- A porta de acceso está aberta permanentemente, é corredía de vidro e fronte a ela un pequeno vestíbulo con felpudo da acceso ao interior a través dun tramo de tres chanzos ou tres tramos de rampla moi curtos pero empinados.

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### VESTÍBULO E RECEPCIÓN

#### Localización e itinerario

- Desde a entrada do hotel á recepción, a rampla de acceso ao establecemento ten unhas pendentes demasiado pronunciadas e non é practicable sen axuda, con todo é posible, pedíndoo de antemán, entrar por un acceso alternativo polo elevador situado no restaurante anexo, do mesmo propietario.

#### Características

- No interior só hai desniveis entre plantas que se salvan cun ascensor e escaleiras convencionais. Non hai desniveis dentro das plantas.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 120cm.
- O chan é homoxéneo, liso e antiescorregadizo.
- O mostrador de recepción é bastante alto e non dispón de ningunha zona adaptada para achegarse frontalmente en cadeira de rodas nin de ningunha zona a unha altura inferior.

## HABITACIÓNS ADAPTADAS

#### Localización e itinerario

- Existen tres habitacións adaptadas iguais, unha en cada planta.
- Están accesibles desde recepción a través de ascensor.
- O ascensor permite acomodar unha cadeira de rodas e a equipaxe propia e o dun acompañante.

#### Características

- A porta ábrese cara ao interior mediante chave.
- A porta ten unha anchura de paso de 78cm.
- Características do chan: é homoxéneo, sen alfombras nin moquetas que dificulten a mobilidade de cadeiras de rodas, andadores ou bastóns.

- A anchura mínima do espazo de circulación é de 90cm.
- Pode trazarse un círculo de 1,50m fronte á cama, á entrada da habitación fronte ao baño.
- Ten dúas camas xemelgas dunhas dimensións de 200 (lonxitude) x 90(anchura) x 53(altura) cuxa disposición se pode variar ampliando o espazo de acceso ao redor.
- O armario dispón de portas de corredía de fácil deslizamento e barra colgadora alta, así como estantes a varios niveis desde 30cm
- A habitación dispón de escritorio e pantalla de televisión de grandes dimensións-.
- Os interruptores están situados a unha altura de 100cm
- As xanelas ábrense mediante manillas. O mecanismo está situado a unha altura de 130cm.

## **ASEO DA HABITACIÓN**

### **Entrada ao aseo**

- Tipo de porta: abatible cara ao exterior, sen mecanismo de peche.
- A anchura de paso é de 78.

### **Cabina**

- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación -interruptor-
- Sistema de alarma -non-.

### **Lavabo**

- Tipo de billa -monomando-
- A billa está situado a 88 cm de altura e 45 de profundidade.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 75(alto) x 60(ancho) x 50(fondo) e a altura superior é de 85cm
- O espello é -fixo -.
- O bordo inferior está a 140 cm. e o superior a 200.
- Dispón de -xaboeira, secamáns- e a altura de uso é de 130.

### **Inodoro**

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 100cm.
- Conta con espazo(s) de transferencia -á esquerda- cunha anchura de 75cm
- A barra é abatible no lado esquerdo e fixa no dereito ambas están a 70 cm de altura
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47cm
- O mecanismo de descarga de cisterna é -pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo medio.

### **Ducha ou bañeira**

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 70.
- A superficie de ducha é de .150(longo) x 105(ancho)
- O pavimento é vinílico, antiescorregadizo -
- Hai unha cortina.
- A barra en L na parede onde está a billa a parte horizontal está a 70 cm e a vertical sobe ata 140.
- Conta con asento abatible a 50cm de altura cunhas dimensións de 50 de ancho por 45 de fondo.
- A billa é -monomando.- e está situado a unha altura de 105cm.
- O \*difusor pode regularse en altura: non, ten un soporte fixo a 190.

## ASEO COMÚN

### Localización e itinerario

- O aseo está situado na planta baixa, na cafetería restaurante.

### Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co \*SIA -Sí
- Tipo de porta - corredía-
- Mecanismo de apertura -tirador a 110 de altura- o mecanismo de peche non permite ver se está libre ou ocupado, pero pódese desbloquear desde o exterior.
- A anchura de paso é de 80cm

### Cabina

- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación - sensor de presenza...-
- Sistema de alarma - non-.

### Lavabo

- Localización -dentro da cabina, á beira do inodoro, perpendicular á porta-.
- Tipo de billa -monomando.-
- A billa está situado a 25cm de fondo e 84 de altura
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 67(alto) x 100(ancho) x 67(fondo) e a altura superior é de 81
- O espello é -fixo
- O bordo inferior está a 145 e o superior a 205.
- Dispón de -xaboeira, secamáns ...- e a altura de uso é de 120

### Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 140
- Conta con espazo de transferencia á esquerda, pero non conta con barra de apoio á dereita que facilite a manobra, a transferencia é posible porque as reducidas dimensións do lavabo permiten a aproximación da cadeira.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador,-, está situado sobre a cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo -medio-.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### HABITACIÓN ADAPTADA

#### Localización e itinerario

- Habitación n.º 116
- O ascensor conta con botonera adaptada e aviso acústico -si -.
- Os corredores non teñen sinalización orientativa.
- A sinalización de corredores e habitacións non contrasta cromáticamente, non destaca o texto en altorrelevo nin ten a información replicada en sistema braille.

#### Características

- A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual.

## ASEO COMÚN

- Non está sinalizados en altorrelevo nin braille.
- A cor dos elementos non destaca con respecto a paredes e chan.

- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### HABITACIÓN ADAPTADA

#### Localización e itinerario

- O ascensor non conta con intercomunicador por pantalla.
- Dispón de sinalización luminosa -si -.

#### Características

- Non hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto -non-.
- O hotel non dispón de produtos de apoio
- En caso de emerxencia conta cun sistema de alarma visual -non-.

### ASEO DA HABITACIÓN

- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non.

### ASEO COMÚN

- Están sinalizados, si
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non.

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamento	Na rúa	Cruzando a rúa fronte á porta do establecemento.	Unha praza pública adaptada para PMR.
Buffet, cafetería, restaurante	Planta baixa	Desde recepción a través dunha porta de 80 con parte baixa en madeira e ampla zona acristalada.	Desniveis no interior do establecemento non hai. A anchura mínima do espazo de circulación é de -90-. Características do chan -pavimento, suave e homoxéneo.- Descrición da barra – hai servizo a dobre altura (78 e 107cm) pero a posibilidade de aproximación frontal en cadeira de rodas á barra baixa está limitada por un zócalo que sobresa tanto como sobrevoa a propia barra. Hai asentos de barra. Son tallos móbiles co asento a 80 cm de altura sen respaldo A iluminación é homoxénea e suave.-. A barra conta con iluminación identificativa.

			<p>Non hai elementos beirís susceptibles de xerar tropezos, salvo as manetas dun futbolín que non está no medio de ningún itinerario.</p> <p>Non hai avisos luminosos nin calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.</p>
Ascensor	Desde Baixa a planta terceira		De 6 prazas.