

Pensión Tijuana

Rúa dos Carpinteiros, parc.156

Polígono Río do Pozo

15578 Narón (A Coruña)

Teléfono: 981 388 972

E-mail: info@hoteltijuananaron.com

Web: www.hoteltijuananaron.com

INFORMACIÓN XERAL

Dispón de 10 cuartos, unha delas adaptada para persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A fachada principal do hotel ten unha porta sinalizada co SIA. Diante da porta hai unha pequena rampla de acceso de 1 m de ancho, **23 cm** de longo e unha inclinación do 12%.
- A porta é acristalada parcialmente e ten un ancho libre de paso de **96 cm**. Existe un felpudo ancorado ao chan.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,05 m**. debaixo existe un espazo libre de **32 cm** de alto, **50 cm** de fondo e **73 cm** de lonxitude.

Cuarto Adaptado (Nº 102)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Están na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando a plataforma salva escaleiras.
- A porta de entrada mide **84 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360° coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,20 m**.
- A cama ten unha altura de **51 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,31 m** de ancho e polo lado esquerdo por un de **1,02 m**.
- As portas dos armarios son corredizas. Os andeis están situados a unha altura de **1,45 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **70 cm**.
- O cuarto dispón dun balcón non accesible para usuarios de cadeira de rodas debido ás súas reducidas dimensións.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- porta é de corredía e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **51 cm** de ancho polo lado dereito, de forma oblicua pola presenza do lavabo e pola fronte de **76 cm**. O asento está a unha altura de 40 cm e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo, están a **70 e 85 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **71 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **76 cm** de alto e 30 cm de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **1,04 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,36 m**

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,10 m** de ancho.
- O prato da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **50 cm** de altura e cunhas dimensións de **41 cm** de ancho e **43 cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio vertical situada na parede das billas a unha altura de **52 cm e 1,69 m**, e a unha distancia do asento de **30 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **87 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 1 aseo adaptado en zona común, situados na planta baixa e o itinerario é accesible.
- É cabina independente e está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara ao interior e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **95 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,58 m**. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e unha abatible no esquerdo, situadas a 68 e 85 cm de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **84 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **32 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **1,20 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Accédese ao hotel por porta parcialmente acristalada, manual e de difícil apertura. Antes da porta hai unha pequena rampla de acceso.
- A porta de acceso á cafetaría é de cristal e está sinalizada co logotipo do establecemento con escaso contraste de cor.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- O bordo dos chanzos da escaleira interior están sinalizados con franxas antiescorregadizas de cor contrastada.

Cuarto estándar (Nº 106)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- O prato de ducha ten un chanzo de **7 cm** e ten biombo corredizo.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e pero con insuficiente contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Non existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 80 cm , Altura baixo mesa: 76 cm Ancho baixo mesa: 85 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,09 m Mesas cadradas. Altura de mesa: 80 cm , Altura baixo mesa: 76 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille.
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 15 cm Con tabica: Sí . Con bocel: Sí Zócolo de protección lateral: Sí Pasamáns: Sí